施工安全自查自纠报告及整改措施(通用6篇)

报告,汉语词语,公文的一种格式,是指对上级有所陈请或 汇报时所作的口头或书面的陈述。通过报告,人们可以获取 最新的信息,深入分析问题,并采取相应的行动。下面我给 大家整理了一些优秀的报告范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。

施工安全自查自纠报告及整改措施篇一

组长:常巨权

副组长: 万学岩丁秀芸

全校共有9个教学班,学生271人。学校设有专门的营养餐室一间。

我校食品卫生安全工作在上级部门的正确指导下,在相关部门的大力支持下和学校的共同努力下,学校食品卫生安全工作进展顺利,学校食品安全事故得到有效遏制。截止目前,全校无一例学校食品卫生安全事故发生最新20xx年食品安全自查报告最新20xx年食品安全自查报告。我们的作法主要有:

- 1、学校食品卫生安全工作管理组织健全。学校成立了"食品安全管理工作领导小组",实行目标责任制,分管副校长具体抓,相关人员配合抓,制定了相关的制度和职责。
- 3、加强营养餐工作的管理。学校严格按照上级的安排,对学校的营养餐管理工作高度重视,实行管理人员和班主任定点

负责制,早读教师按时跟餐制度,做好日常的营养餐发放及安全食用工作最新20xx年食品安全自查报告工作报告。

切实加强学校食品卫生安全工作,杜绝学校食品卫生安全事件的发生,保证广大学生的身体和生命安全,在今后的工作中,我们打算:

- 1、进一步加大食品卫生安全知识的宣传力度,提高学校的食品卫生安全责任意识和广大学生的食品卫生知识及自我保护能力。
- 2、增加学校食品卫生安全工作日常检查、监督的次数,及时排查食品卫生安全隐患,牢固树立"安全第一"意识,服务师生,保障安康,努力营造学校安全、良好的食品卫生环境,不断构建人民满意及和谐校园。
- 3、继续与相关部门积极配合,巩固学校食品卫生安全工作取得的成果,共同营造学校食品卫生安全的.良好氛围,为构建和谐双语做出更大贡献。

施工安全自查自纠报告及整改措施篇二

全县在建工程项目共有48个,拆除工程7个;建筑总面积10.76万m2□总投资4785.9万元。其中国家投资28个,职工集资建房6个,房开项目12个,私人建设项目2个。对每个工地都进行了认真仔细检查,发现不合格工地23个,14个基本合格,11个合格。所检查的建设工程项目全都存在不同程度的质量安全隐患问题,为此,我局分别对48个在建工程项目和7个拆除工程作出相应的处理,在建工程项目发放停工整改通知23份,发放限期整改通知书14份,发放检查记录及提出整改意见书11份;7个拆除工程因未办理安全监督、拆除备案及拆除许可等手续,全部停工整改。其中,镇原办公楼拆除工程已补办相关手续,已恢复拆除作业。

通过这次建筑施工拆除工程安全生产检查,发现建筑市场的 质量安全问题形势严峻,严重影响建筑市场健康、持续、稳 定发展。具体表现在:

(一)政策方面:

- 1、安全监管机构不健全,人员经费不落实。虽然已委托县质 监站对建筑安全生产实行监管,但因在建工程项目点多面广, 加之人手不足,难以监管到位,出现经常性工作较少,突出 性工作走马观花,使安全生产工作说起来重要,想起来次要, 做起来不要,出了问题就乱跳。
- 2、工程造价偏低,特别是学校建设工程项目、卫生建设工程项目。由于工程造价低,施工单位无力投入安全资金购置安全生产施工机械、安全防护装置等设备,普遍存在质量安全隐患。
- 3、"黑工程"、"黑工地"还普遍存在,学校建设工程项目、 卫生建设工程项目、当地政府职工住宅楼和办公楼及新业幼 儿园等工程项目不按建设程序申办建设法定手续,就擅自指 定施工单位放线开工。
- 4、清欠工作任重道远,新的拖欠工程款、农民工资现象仍然存在。比如罗场乡办公楼到位资金才6万元左右,已完成投资15万元,据农民工反映已经有3个月没有领到工资。
- 5、招投标工作在贯彻省府88号令存在差距,乡职工住宅楼、 罗场乡办公楼和木黄卫生院职工住宅楼没有实行招投标就直 接发包给施工单位;卫生院工程项目还出现中标的外地施工单 位将工程转包给本地"三无"人员或本地建筑企业的项目经 理。
- 6、局属相关站室不按规定办理相关手续,不顾大局、不识大体,只顾部门利益,出现未办理施工许可或规划许可的工程

项目,也进行质监或出具设计施工图文,擅自放行,造成建筑施工拆除安全隐患严重,纳入监管难度加大。

(二)施工现场管理方面:

- 1、施工现场管理混乱,建筑材料乱堆乱放,杂乱无章,特别是乡镇在建工程项目,没有实行封闭施工,围场作业和安装安全网等防护设施更没有做好"三保四口"的防护。
- 2、施工用电极不规范,未严格执行"一机一闸一漏一箱"原则配电,配电线路混乱,甚至出现裸线直接连接。
- 3、施工支架的架设不规范,采用的材料是破损腐烂的木材,施工撑木架设达不到要求,出现不牢固、不稳定现象,留下安全隐患。临边防护措施不力,永义乡卫生院出现干砖堆砌作支撑的现象。
- 4、吊装设备陈旧,使用落后的、淘汰的少先吊与胡芦箱,极 不安全,施工通道无防护设施和警示标志。
- 5、施工工地有朝天钉板未及时清理。
- 6、持证上岗率较低,部分上岗人员没有经过安全培训。
- 7、项目经理、"三员"等施工相关人员多数不到现场且身兼数个工地的职务,何谈技术交底和现场指导管理。
- 8、施工监理单位的监理人员实行巡监,没有实行旁站监理,现场控制能力较差且多数没有监理方面从业资格,造成不懂或不敢提出质量安全方面的整改意见。
- 9、有的工地槽坑边1.5m范围内出现堆土高达3—4m以上,按规定是严禁在槽坑边1.5m范围内堆土或堆放建筑材料,并按边坡系数放坡。

- 10、施工脚手架搭设不规范,外架没有剪力撑和固定基座及护拦。
- (三)施工技术方面:
- 1、建材检测措施不严,沙、石无检验报告。
- 2、砼、砂浆配合比无标牌,现浇板保护层不够。
- 3、构造柱内箍筋间距不足且捆扎不紧,与墙体之间没有连接筋,柱升到屋面时普遍出现没有箍筋,施工人员擅自将钢筋换小,从直径14毫米改为直径10毫米,没有按图要求的尺寸施工。
- 4、构造柱或现浇板的钢筋混泥土不密实,出现麻面和空洞现象,有的在构造柱内出现填埋小砖头、石块等影响柱的结构,有的将板镶入柱中影响柱的断面。
- 5、现浇楼梯没有按规范施工,有的现浇楼梯间梯步板的施工 缝没有留在梯步的1/3处,从而影响楼梯的结构。
- 6、砖砌体未严格执行"十六"字操作规程施工,沙浆不饱满,转角搭接不嵌连。
- 7、施工单位擅自改变施工图,未到建设部门办理手续就加层。
- 8、预制板搭接在圈梁或承重墙的长度达不到要求,有的只有4—5公分。
- (一)加强建筑市场监管,严格"准入"、"清出"制度,把好从业人员的从业资格关。重点整顿和规范监理、施工单位的从业人员。
- (二)严肃查处违法转包行为,特别是中标企业的转包行为和本地"三无"人员的挂靠行为。从而遏制一流企业中标,二

流企业进场,三流企业或"三无人员"施工的现象。

- (三)强化内部工作协调,进一步理顺工作关系,严禁出现违规操作或乱开口,擅自代表建设部门履行监督职能。严禁出现建设工程项目未办理规划手续、施工图文设计或审查及报建就进入招投标程序;严禁出现建设单位未办理施工许可证,质监部门就介入工程质监等行为发生。
- (四)督促各施工单位、建设单位等五方面主体尽快整改,并组织专业督促队伍进行巡查,直到达到整改要求,才能复工。
- (五)加强施工企业的"三员",监理单位的监理人员培训工作,增强工作责任感和现场控制能力。进一步强化施工人员的安排意识,提高自我保护能力。
- (六)进一步建立健全完善企业信用档案,严格兑现奖惩。
- (七)规范招投标行为,加强招投标监管,严格执行竣工验收备案制。
- (八)希各施工、监理、建设单位接到通报后,认真组织本单位相关人员对照整改通知书或整改意见书中提出的整改措施加以整改,整改结束后按规定完善手续并报自治县建设局备案,待验收复查合格后方可复工。否则,自治县建设局将按《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律法规严惩不怠,决不手软。

施工安全自查自纠报告及整改措施篇三

由我×公司承建的×项目,本工程开竣工时间为: 201*年2月1日——201*年2月29日,总工期为29天。本工程项目,分布区域广,质量、文明施工要求高。给施工安排、安全生产、文明施工等均带来了较大的难度。所以我单位更加重视科学

组织, 合理协调, 文明施工。

为切实加强春节后工地开工安全生产管理,贯彻执行控股公司的安全公司的安全管理要求,实现全年安全生产形势平稳的良好开局。我施工单位从施工区到生活区开展了全面的自检自查工作,现将自检自评情况如下:

具体自查范围:项目部,施工区。自查人员:以项目经理为首的安全领导小组。

- 1、首先检查施工现场机械工作情况,对现场的施工机械(挖掘机、推土机、装载机)进行了安全大检查,如发现有安全隐患及质量问题的,安全领导小组立即提出停止工作,并联系修理厂对本台机械进行整修。整修合格后方可用于施工现场。
- 2、对现场司机进行了安全操作考核,在本次考核中,合格者继续上岗。对考核不合格的司机进行了调换。同时几次不定点的检查了司机的现场工作状态,如发现吸烟,打闹,嘻戏、聊天及瞌睡者进行严重警告,给予处罚。同时司机不准穿拖鞋进入施工现场。
- 3、对现场机械指挥人员工作状态进行了检查,由于本工程大部分是机械作业,所以现场指挥人员的任务比较重,我单位配了两名现场机械指挥人员,现场指挥人员工作需认真负责,同时保证机械之间的合理安全距离,保证施工现场机械有序工作。
- 4、检查施工现场的围挡及安全标志,由于本工程施工范围位于×人行道附近,所以在去年×工程开工时,我施工单位就定制了合格的围挡和施工安全标志用于施工现场。由于施工现场风吹日晒,有部分安全施工标志中途掉落了,在本工程开工时,我施工单位对现场围挡及安全标志进行了粘贴与整修。

- 5、检查生活区的用电,我施工单位在进场时就配备了专职电工,项目部电线采用三级配电,同时确保"一机、一闸、一漏、一箱"并做到了有效的保护接零。宿舍内禁止使用电热器及电褥子电水壶等超负荷用电设备。禁止施工人员在宿舍内乱接零线及其它不安全的用电行为。6、检查生活区用水及就餐情况,由于本工程施工人员较少,所以施工人员就餐及用水与海博路污水管道工程设于统一项目内。在海博路污水管道工程开工时,我施工单位提前设置了餐厅、厨房,配备了专职的厨师,食堂的炊事用具定期消毒,保持饭菜干净,每周饭菜定期改善。对于饮水问题,项目部办公室配备了统一饮水机,生活区院内配备了统一的热水箱,保证饮用水干净,卫生,安全。
- 7、检查生活区院内的消防及灭火设备,现在已进入春季,气候比较干燥,所以为了避免火灾发生,我单位从开工时就做好了防火准备,院内放置合格的消防砂和灭火器设备,同时我施工单位在进场时就对进场人员进行了火灾应急预案的演练。提高全体施工人员的防火意识。8、检查现场安全施工资料,安全资料是否齐全,是否真实有效。是否与本工程施工同步。
- 9、对农民工的安全协议签订情况进行了无记名调查,对现场施工人员的安全教育培训及考核情况进行了调查。
- 1、现场施工机械一切正常,现场有专职的维修人员,如机械在工作期间出现异常情况,现场维修人员立即进行维修,如果需要调换零件或者大修,机械将被拖到附近修理厂。保证机械修理正常后用于施工现场。2、在本次机械操作考核中,所有的机械司机考试均合格,同时经过现场的实训,司机都已具备了操作上岗技能。在平时工作时间,司机工作认真负责,没有嬉戏打闹现象。
- 3、现场机械指挥人员全天对机械进行跟踪,每天进场前,指挥人员给每位司机召开工作会议,让每位现场操作司机明白

工程进度及流程,保证全天工作顺利进行。

- 4、现场施工围挡及安全标志完好无损,中途如有掉落,专职人员立即进行粘贴及维修。
- 5、生活区用电符合"一机、一闸、一漏、一箱"要求,并做到了有效的保护接零,宿舍内没有任何超负荷的用电设备。同时电工每周定期检查宿舍内电路是否安全,如发现问题,立即整修。在业余时间,专职电工给施工人员讲解安全知识。
- 6、生活区用水及就餐安全卫生,合理有序。每位施工人员深刻明白:"身体是革命的本钱"。所以本项目部要求施工人员:首先吃好,喝好,然后在干出漂亮活。7、生活区消防设备齐全。同时在开工进场时,为了让全体施工人员学会安全使用消防设备,安全小组就进行了安全防火演练,同时给施工人员讲解了各种安全防火措施。
- 8、现场安全资料真实有效,与工程进度相符。
- 9、在进场时,我单位就与每位施工人员签订了安全施工协议,真实有效。

本工程安全管理方针: "安全第一,预防为主",要认真贯彻执行国家颁发的安全法规和企业的安全制度,把安全管理放在首位来抓,既要保证工程自身的安全,达到设计要求,也不能忽视施工人员的生命安全。对于本工程,在施工安全方面,虽然工期紧,施工机械多,专业队伍多,交叉作业多,给安全管理带来一定的困难,但是我单位为实现"天津市安全文明工地"的目标而一直奋斗着。

通过这次的自查自检工作,我施工单位取得了一定的成就,进一步完善了安全施工制度及预防措施。在今后的工作中,我们会更好的配合建设单位、监理单位、设计单位干好本工程。

施工安全自查自纠报告及整改措施篇四

我单位承建的成都德同食品有限公司新建厂区1办公楼、2、3 车间工程自20xx年12月12日开工以来,工程的安全、质量均 符合规范要求,现就工程的安全自查情况如下:

- 2、焊工均持证上岗,作业时焊工穿戴好防护衣具,电弧焊焊工戴好防护面罩,焊工作业范围内有焊工操作规程及其安全警示标志。
- 3、施工现场及其周边的各种安全警示标志均正确悬挂齐全。
- 4、现场临时用电所有设备的金属外壳均与专用保护零线连接,专用保护零线由配电室的零线端子引出,保护零线的统一标志为绿/黄双色线。各种机械设备保证了"一机一箱一闸一漏电保护";施工现场所有用电设备,除做保护接零外,都在设备负荷线的首端设置漏电保护器。
- 5、现场运行管路管线
- 6、塔吊操作人员均持证上岗,派有专人指挥操作,塔机周围操作规程及安全警示标志齐全。
- 7、检查中发现个别作业人员未戴安全帽,针对于此问题,安全员立即对其教育安全知识,现施工现场作业人员均戴好安全帽,高处、临边作业人员均系好安全带。
- 8、外架搭设、安全网绑扎均符合规范规定要求,架工均持证上岗,作业过程中均系好安全带。
- 9、通道口搭设的防护棚牢固,符合规范要求;楼梯口、电梯井口按规范设置防护栏杆和平网,预留洞口防护严密。
- 10、各种材料、构件堆放按照品种、规格进行堆放,并设置

明显的标志牌。水泥库具备有效的防雨、防潮措施,分品种和型号堆放。

- 11、施工现场配备有足够的消防器材,消防器材灵敏有效。
- 12、有健全治安保卫制度和治安保卫工作领导小组,配备保卫人员。
- 13、发现个别私拉乱接现象,安全员立即对其进行批评教育。

施工安全自查自纠报告及整改措施篇五

为进一步加强施工管理,切实消除安全隐患,预防安全事故的发生,按照集团公司的《关于开展施工现场安全生产自查的通知》文件精神的要求,我项目部4月15日组织全体员工开展安全检查活动,并针对施工现场开展了隐患排查治理活动,现将安全生产自查的情况汇报如下:

1、安全组织机构建立和健全

项目部建立了以项目经理为第一责任人的安全管理网络和安全生产责任制度、安全管理制度。成立了项目部质安部,配置专职安全员负责现场安全巡视检查,同时劳务公司配置专职安全员,负责施工现场的安全检查工作,形成了自上而下的安全保证体系。

2、安全管理制度和责任制的落实情况

为了把安全生产工作做实、做细,项目部制定了详细的安全工作规划和保证计划,制订了《安全管理制度》,严格执行《安全教育制度》、《安全例会制度》等,编制了《重大安全事故应急预案》,制定了《安全生产责任制度》,明确了各部门、各岗位的安全职责。

目前,项目部各项安全规章制度10余个,齐全且可操作性较强。做到了以制度约束人,以制度管理人,并且坚持不断地检查各项安全文明施工制度的执行情况,发现问题及时纠正。不断提高安全文明施工制度的执行力,来加强安全文明施工管理,杜绝事故发生。

为了确保安全生产,

项目部与各施工作业队负责人签定了《安全责任书》,并严格执行各级安全生产责任制和安全事故责任追究的规定,项目部质安部对安全责任制的落实进行监督、检查和考核,对违反责任制的人员能够做到及时进行提醒、教育,对考核结果进行奖罚。

3、安全检查、隐患排查情况

项目部除了日常安全巡视检查外,还按照工作计划定期进行安全综合检查、专项检查等,对于检查出的问题和隐患及时整改完善,或下安全隐患整改通知书,限期整改,逾期则按照项目部安全管理规定处罚。另根据现场情况,置备各类安全警示标志牌、施工标志牌,在施工现场入口、脚手架上、通道口、电器设备附近等部位放置相应的警示标语牌,提醒工作人员注意,做好自身及他人安全防护,消除安全隐患。

4、安全教育培训情况

- (2) 各施工队自己进行的班组安全教育活动。
- (3)及时对工人进行了安全技术交底。加大了安全教育力度和安全技术交底,使工人了解和掌握各施工作业的危险点、面,严格按照操作规程作业,避免安全事故的发生。

1临时设施

临时设施严格按要求进行了统一规划,布局较为合理。

(2) 临时设施符合抗震、防雷、消防、防雨等技术要求。

2安全用电情况

为了确保施工现场用电安全,项目部制定了《临时用电方案》、《施工临时用电安全技术措施》等。施工现场做到用电设备"一机、一闸、一漏",确保了用电安全;供电设备安置了警示标志。照明灯具及供电线路按照要求进行架设。由值班电工经常巡查,发现隐患及时进行处理,防止事故发生。按要求在施工现场配电箱、仓库等处,悬挂干粉灭火器。

3高处作业安全

高空作业安全规定及措施完善,并及时对员工进行了安全交底。

- (2) 高空作业警示牌齐全。
- (3) 搭设有脚手架、安全网等防护设施,
- (4) 安全人员严格按照要求对高处作业等进行监控。对从事高空作业的人员,能够佩戴必要的安全防护用具,确保了施工人员的人身安全。
 - (5) 交叉作业均有警示牌并设置专人进行监护。

4安全防护设施情况

施工中,安全管理人员能够正式佩戴和使用安全帽、安全带等防护用品;在洞口以及危险位置设置了防护设施和明显的警示标志;临空面等设置了安全防护栏杆;现场小型设备如空压机等皮带传送轮安装了防护罩;用电部位、易燃品附近配置了消防设施。

- (1) 个别人员安全意识淡薄,施工现场仍然存在习惯性违章。
- (2) 施工用电线路布设较乱,需要进一步规范。
- (3)设备定期检查,各种制度完善;但设备自身检查资料、记录不齐全;需进一步完善。

为确保工程施工安全,消除各类安全隐患,项目部对自查过程中存在的主要问题,提出以下整改措施:

- 1、项目部将加强监管,并分批开展安全教育,利用日常巡查、 检查、会议、安全教育培训等方法方式对工人进行安全知识、 法律法规等的教育宣传,提高工人的安全意识和责任意识, 杜绝安全事故的发生。
- 2、施工用电问题将持续重视,严查职工宿舍违规用电现象,对于现场线路将进行统一规范布置。
- 3、加大对习惯性违章的监管力度。加强安全教育和管理监督、处罚力度,必须从思想上提高广大员工的安全意识。
- 4、健全和完善制度,促安全综合治理工作有章可循、落实到位。严格按照安全责任制落实各级、各部门责任。
- 5、及时按照项目部规定,定期开展安全检查和隐患排查治理,做好施工现场安全隐患的查找和整改。

总之,通过本次自查发现了项目部安全工作中存在的一些弊端和疏漏。项目部及时进行了整改,使之得到了有效的控制,但安全工作是一项长期的工作。项目部将继续严抓安全、狠抓安全,夯实安全管理基础工作,使广大工人的安全意识得到提高,使安全管理的各项工作和要求得到较好落实,进一步增强其安全责任意识,明确各自职责,为工程施工顺利进行提供安全保障。

施工安全自查自纠报告及整改措施篇六

根据江安监发[]20xx[]28号《关于印发××县工程建设领域安全生产专项治理工作实施方案的通知》精神和要求,为进一步加强对我县公路建设施工安全的整治,坚决遏制我县公路建设施工安全生产中的安全事故,确保我县公路建设圆满、安全、顺利地完成,为构建平安××、和谐××作出贡献,现将我县20xx年以来的.公路建设安全生产情况作以下自查报告:

20xx年以来我县创建平安××、和谐××、平安交通的关键二年,在县委、政府的统一领导下,在市交通局及有关部门的指导帮助下,我县公路建设施工单位,认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》、《建设工程安全生产管理条例》和"两项达标""四项严禁""五项制度",把安全生产工作纳入法制化轨道管理,安全生产工作列入议事日程,真正做到"安全生产,国泰民安",取得了较好的成绩,到今年为止在公路工程施工安全生产中未发生任何安全生产责任事故。

为确保公路建设施工安全,交通局专门成立了安全生产工作领导小组,并由负责公路建设的副局长具体负责公路建设施工的安全生产工作,从贯彻安全生产工作指导思想,到建立健全安全生产责任制,从加强安全生产法规的学习,到各项安全法规的贯彻落实,从加强公路建设施工现场的安全管理到内部人员的管理,各公司严格要求,明确责任,各公司具体设置安全管理人员,确保了整个建设施工中的安全生产,并做到所有参加公路工程建设施工的单位在公路建设开工前,首先必须同交通局公路建设开发公司签定安全生产责任书,到目前为止,参加公路建设的7个单位,签定了安全生产责任书,例,明确了施工安全的责任,确保了公路建设施工安全。

20xx年以来,交通局为了确保公路建设的施工安全,多次召

开安全生产工作,对公里建设施工安全工作提出要求,明确有关规定,确保了今年公路建设各项任务的圆满完成。08年以来,我县公路建设投资近180万元对江通路小白坡段加刻防滑槽;澄川路部分损坏路面、路基沉陷、明星桔子园路基坍方进行修复,同时投资50万元对玉江、澄川部分路口按照太阳能黄山灯6盏,5处路口加设减速线,5处路段加设标志和部分损坏绿化带进行修复。在整个公路建设施工过程中,各施工单位严格落实施工安全的有关规定,并结合上级的有关规定要求,制定了自己的内部安全管理规定和施工安全管理规定,在整个施工过程中,各单位高度重视安全生产工作,严格按照工程施工的安全规则抓好落实,对整个施工现场进行安全防护栏、车辆通行标志牌等其它警示标志的设置,通过全体建设施工单位的共同努力,到目前为止,我县公路建设施工过程中,未发生任何施工安全生产事故,保证了施工的安全。

08年来,为了加强施工单位的安全生产意识,交通局多次组织各施工单位召开安全生产工作会议,充分利用"五一""6月安全月""十一""安全生产年"三项行动等活动,组织施工单位的有关人员进行安全生产的有关法律、法规和规章制度的学习教育,认真传达上级的安全生产指示精神,并要求各施工单位要随时加强安全生产有关规章的学习教育,提高全体施工人员的安全意识,真正把安全生产工作贯穿于整个施工过程,并要求各施工单位每月召开一次安全生产工作会议,分析施工中存在的安全问题,及时消除安全隐患,达到"安全第一、预防为主、综合治理"的要求。

20xx年,针对我省面临的安全生产形势,为了确保螺蛳铺至海门环湖南路公路建设的施工安全,交通局安全管理人员驻扎在现场,对整个施工现场进行监督检查,发现问题做到以来,共进行公路建设施工安全生产大检查11次,及时消除安全隐患4处、一般隐患20多起,保证了施工安全。

根据《××县工程建设领域安全生产专项治理工作实施方案》的通知要求,结合我县公路建设施工安全专项整治实施方案

的实际,把重点清查"三类人员"持证情况,专项施工方案和预案制定落实情况作为主要内容,对我县公路建设施工情况进行自检自查。

- 1、公路建设施工现场的管理:各施工单位严格落实建设工程 安全生产管理规定,设置有安全生产现场管理人员,对各种 技术人员(如安全人员、机械操作员、爆破人员等)必须持证 上岗,通过检查,各种技术人员证件齐全,无无证上岗人员, 并对所有施工人员配备了安全帽,施工现场无违规行为,保 证了安全。
- 2、公路建设施工爆破的管理:各施工单位严格落实公安部下 发的对爆炸物品的管理规定,坚决杜绝违规操作行为,把安 全生产管理制度落实到整个施工过程中,确保对各种爆破器 材的管理,消除了隐患,保证了安全。
- 3、公路建设施工人员的安全管理,各施工单位为了确保安全,对全体施工人员加强安全教育,对外来施工人员和分散施工人员,必须进行统一居住、统一管理,坚持24小时工地有人看管,严格遵守当地习俗,严格遵守治安管理条例的有关规定,到目前为止未出现任何违法行为,确保了人员的安全。
- 4、对一些高边坡、滑坡体的整治,交通局根据当时的情况,及时组织相关施工单位进行了处理,消除了隐患。
- 总之,通过检查,我县公路建设在上级的领导下,认真贯彻落实工程建设施工安全的有关规定,对所有公路建设施工项目严格按照上级的要求、设计进行施工,做到"三同时",到目前为止,未发生任何安全责任事故,为创建平安××、和谐××作出了一定的贡献。
- 5、存在的不足。
- (1) 通过检查,少数施工单位安全意识不强,规章制度执行不

够严格。

(2)少数施工人员不戴安全帽的现象仍然存在。