

# 六年级述职报告班主任教师工作总结(实用9篇)

报告，汉语词语，公文的一种格式，是指对上级有所陈请或汇报时所作的口头或书面的陈述。优秀的报告都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是我给大家整理的报告范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

## 消防申请报告篇一

重庆市xx社区居委会：

位于重庆市两江新区xxxx号xxx住宅小区自20xx年竣工交付使用以来，一直由我司（xxx公司）进行物业管理服务，至今交付使用约10年时间，近期，消防维保单位在对小区进行例行维保中发现消防设施存在一定隐患，详情如下：

一、xxxx一期自动报警系统运行不稳定，经检查属于系统自然老化导致功能丧失，无法正常运行，存在较大安全隐患。由于该系统产品（奥瑞拉）生产厂家早已停产，市场上无法采购相关配件，且该系统与其它产品不能兼容，因此须对该系统进行全面更新改造。

二、xxx室外消火栓近期补水设施出现大量补水，经排查，复地xxxx室外消火栓环网（隐蔽）部分因地质沉降引起管网拉裂，导致无法正常保压。故需对隐蔽部分重新改造。

根据《重庆市国土房管局关于紧急使用物业专项维修资金有关事宜的通知》文件规定，消防设备设施在使用过程中出现自然磨损或故障，造成系统不能正常运行或导致产生重大隐患的可启用物业专项维修紧急使用程序，为此我司特报告以上情况。

XXX

20xx年x月x日

## 消防申请报告篇二

根据省消防总队广公消[]129号《关于进一步加强全省自动消防系统操作人员培训工作通知》精神，为提高自动消防系统操作人员的消防业务理论水平和操作技能，由深圳市消防支队协办，在各区消防大队设立培训班，要求各企、事业单位自动消防系统操作人员必须参加培训，经培训合格后持证上岗（详见附件）。

我部拟派员参加此次培训，具体参训事项如下：

一、培训日期：

11月21日--23日（共计3天）

二、培训地点：

z区z会堂

三、参训人员：

消防监控中心安全主管1名，消防监控员1名。

四、培训费用：

350元/人\*2人=700元

五、其他事项：

1、参加培训期间，参训员工考勤按正常出勤处理。

2、培训报名费用建议计入酒店培训经费。

3、参加培训的员工如未能取得培训合格证书，由个人承担培训费用。

妥否，请总经室批示。

## 消防申请报告篇三

横县公安消防大队：

我公司在南宁六景工业园区本公司厂区内兴建的年产10万吨低浓度复混肥项目，目前已按照设计院设计图纸的要求，完成复混肥车间、1号成品库、2号成品库□bb肥厂房、机修车间、总变电站、职工食堂、销售办公楼、综合楼、1号锅炉房厕所、职工倒班宿舍、大门及传达室的施工，现申请贵大队予以消防验收，各建筑物具体情况如下表所示：

1、复混肥车间：1层，采用钢筋砼柱轻钢顶排架结构，建筑面积14151.97m<sup>2</sup>，高14.5m□耐火等级二级，火灾危险性为丁类。

2、1号成品库：1层，采用钢筋砼柱轻钢顶排架结构，建筑面积8955.89m<sup>2</sup>□高8.9m□耐火等级二级，火灾危险性为戊类。

3、2号成品库：1层，采用钢筋混凝土柱轻钢顶排架结构，建筑面积3911.7m<sup>2</sup>□高6.9m□耐火等级二级，火灾危险性为戊类。

4□bb肥厂房：1层，采用钢筋砼柱轻钢顶排架结构，建筑面积8004.15m<sup>2</sup>□高8.9m□耐火等级二级，火灾危险性为戊类。

5、机修车间：1层，采用钢筋混凝土柱轻钢顶排架结构，建筑面积1371m<sup>2</sup>□高9.3m□耐火等级二级，火灾危险性为戊类。

6、总变电站：1层，采用钢筋砼柱轻钢顶排架结构，建筑面积899.25m<sup>2</sup>□高8.2m□耐火等级二级，火灾危险性为丙类。

7、职工食堂：2层，采用框架结构，建筑面积1561.36m<sup>2</sup>□高9.45m□耐火等级二级。

8、销售办公楼：2层，采用框架结构，建筑面积1319.1m<sup>2</sup>□高7.65m□耐火等级二级。

9、综合楼：5层，采用框架结构，建筑面积6319.81m<sup>2</sup>□高18.6m□耐火等级二级。

10、1号锅炉房厕所：1层，采用钢筋混凝土框架结构，建筑面积289.3m<sup>2</sup>□高7.3m□耐火等级二级。

11、职工倒班宿舍：5层，采用框架结构，建筑面积3902.56m<sup>2</sup>□高18.3m□耐火等级二级。

12、大门及传达室：1层，采用框架结构，传达室一建筑面积39.3m<sup>2</sup>□传达室二建筑面积25.1m<sup>2</sup>□高3.9m□耐火等级二级类。

特此申请

×××公司

日期：

## 消防申请报告篇四

尊敬的领导：

20xx年底县局到我医院进行消防安全检查，在检查过程中，

发现我院存在如下问题：

- 1、对重点部位、重大危险源等安全隐患未建立台账。
- 2、未配备足够数量的灭火器，有些灭火器已过期。
- 3、缺乏“119”火灾报警登记工作记录和交换班记录。
- 4、锅炉房未设置醒目的警示牌。
- 5、消防通道不畅通，受医院大门高度限制，消防车进不去。
- 6、未设置室内消防栓。

针对以上发现问题我院高度重视并迅速作出以下整改措施：

- 1、对重点部位、重大危险源建立台账，并设专人负责。
- 2、组织相关人员对院内所有灭火设施进行全面检查，对过期、报废以及损坏等造成无法正常使用的，及时更换及购买足够数量的灭火器。
- 3、在锅炉房设置醒目标识。
- 4、对全院进行消防安全培训，提高院内职工对消防知识的知晓率。要求相关科室制定火灾报警登记及交接班记录。
- 5、关于消防通道问题，我院已努力在明年新建门诊楼时解决此问题，包括消防栓问题。

此次消防检查让我们看到了自身很多不足的地方，我医院一定会在今后的工作中认真执行贯彻消防安全管理制度，并积极配合有关部门的各项工作，望各级领导能多多指教，并随时欢迎各级领导前来我医院督促检查！

xxx医院

20xx年xx月xx日

## 消防申请报告篇五

材料设备处：

在消防工作例行检查中，我安全处发现共有九个干粉灭火器需要重新灌装和维修，其中8个5公斤灭火器需要重新灌装，1个8公斤灭火器需要修理皮管。

造成这种现状的原因是：

- 1、长期露天暴晒造成压力不足。
- 2、灭火器没有装箱造成人为碰撞。
- 3、灭火设备没有专人保管，民工擅自动用灭火器。

请领导批示！

安全环保处

20xx年9月28日