最新幼儿园校舍安全排查报告表(优质10 篇)

在经济发展迅速的今天,报告不再是罕见的东西,报告中提到的所有信息应该是准确无误的。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的报告吗?下面是小编为大家带来的报告优秀范文,希望大家可以喜欢。

幼儿园校舍安全排查报告表篇一

为进一步确保幼儿园交通安全,保障广大师生生命安全,净化校园周边道路交通环境,我们幼儿园多措并举,扎实开展幼儿园交通安全排查整治工作。

幼儿园安全排查隐患小组进行安全隐患检查,消除安全隐患,发现安全隐患立即解决,记录排查台账,形成闭环。

每月专人对校园消防栓、灭火器等消防设施进行"三定"检查工作,对损坏的消防设施,进行及时维修与保养,并有维护保养消防设施的.台账。

幼儿园及周边治安良好;每天离园、入园期间,园领导、护导师、保安按时值岗,确保师生出入安全。

在教师例会传达市教育局有关师生外出集体活动审批有关通知,我园将严格执行师生外出集体活动审批制度;在开展大型活动做到有安全预案,做好各项安全防护措施。

严格遵守《食品卫生法》,做好幼儿饮食安全卫生管理工作,食堂留样保存48小时,留样记录和消毒记录完整,食堂进货台帐详实、索证完善。

幼儿园坚持"每天离园5分钟"安全教育,要求各班要积极组

织学生参加安全教育平台各项专项安全教育,定期组织学生 开展紧急疏散和自救逃生演练情,组织教师参加安全培训会, 并组织幼儿园保安参加保安技能培训。

幼儿园健全应急管理机构及规章制度;设立相应应急预案,成立反恐防暴领导小组,组织反恐演练,提高全园师生的防恐怖安全意识。

幼儿园校舍安全排查报告表篇二

区文教局:

为了进一步落实上级关于学校安全工作的会议及指示精神,消除学校安全工作的隐患,4月11日,我校领导班子成员jq[]say[]lzy等,对我校以校舍为重点的安全工作进行了又一次全面检查,现就检查情况报告如下:

我校共有校舍75间,建筑面积约1775平方米。其中前栋30间,为10个普通教室,砖混结构,修建于1985年;后栋33间,为专用教室及教师办公用房,砖木结构,修建于1986年;东西厢房共12间,每边各6间,砖木结构,修建于1988年。

- 1、西厢房6间,原为师生食堂。现已房箔腐烂,檩子折断,屋顶漏天,西侧房山外闪,开裂缝隙近10厘米,成险房封闭近十年。
- 2、东厢房6间,原为库房。现也是房箔腐烂,檩子折断,屋顶漏天。
- 3、前栋30间,10个教室。屋顶防水,油毡纸开裂,逢雨便漏;室内墙壁发霉、脱落,水泥地面爆裂,凸凹不平。
- 4、后栋教师办公室(文科组、理科组)共4间、专业教室(音乐室、微机室)共6间,局部屋顶檩子折断,屋顶掉土;

房梁下沉近10厘米,现已用柱子加固。

- 5、校园围墙基本为石头灰泥结构,东、南两侧多处倒塌,存 在一定危险。
- 1、西厢房6间,应彻底扒倒,重新翻建。将其翻盖成食堂和水房,以解决全校师生中午就餐难和饮用水难问题,同时消除师生饮食卫生安全隐患,有效防止师生饮食中毒事件的发生。
- 2、东厢房6间,应掀掉已腐烂、露天的屋顶,换掉折断的檩椽,重新铺设房箔、做防水。以解决取暖煤炭、备品和体育器材等存放问题。
- 3、前栋30间,10个教室。应对个别油毡纸开裂的局部,进行重新铺烫,做好屋顶防水;室内墙壁重新粉刷大白,重新铺打水泥地面,以保证正常的.教育教学工作的开展。
- 4、后栋教师办公室(文科组、理科组)共4间、专业教室(音乐室、微机室)共6间,应进行局部屋顶维修、加固,以消除安全隐患,确保正常教学和办公顺利进行。
- 5、校园东、南围墙,应及时拆倒翻修,改建为砖混结构,以预防安全事故的发生。

以上报告,请审阅。

文档为doc格式

幼儿园校舍安全排查报告表篇三

根据市x食药监[]xxxx[]8号文件,并教[]xxxx[]51号文件要求,本月自查整改如下:

- 1、在xx区食、区教委直接下,申芸书记高度重视下,李新芝主任三月份组织全体相关人员进行知识的培训。使员工思想有了很大的改进提高。
- 2,针对食药监局领导对实验幼儿园食品安全制度提出的建议,进行条条对照,根据实际重新改定,重新制定了食品安全十条制度。
- 3、对食堂安全环境进行彻底清除,强化消毒留样制度的督促, 天天有记录,遵照食药指示的精神,对食堂的全貌进行设计 照相,交食药监局领导。
- 4、3月21日下午,在申芸书记的直接领导下,李新芝主任亲自组织召开家委会,家园共育,征集广大家长的建议,改善幼儿膳食营养,经过园、家委会研究、酝酿、商讨制定出一套合理可信食谱表,使幼儿健康食欲,快乐成长!
- 5、针对食药监局领导提出的蛋糕无索票失误,进行及时的迷补,3月份重新核定在双合成店订阅蛋糕,做到证件齐全,且对食品的所有索证索票进行整改梳理,做到凭证凭票齐全。相互匹配。
- 6、由于领导的高度重视,3月26日利用星期六日药监局领导组织对全区食堂从业人员到神堂沟进行了预期两天的餐饮食品安全培训精神,传播到实验幼儿园教师、家长中,做到家喻户晓,人人皆知。责任重大,做到相互学习提高,相互理解,赢得家长的支持谅解!

幼儿园校舍安全排查报告表篇四

根据教育局的指示精神,为了及时排除校舍安全隐患,确保师生生命安全和学校财产安全,我们成立了以校长印众庆任组长,副校长辛道明为副组长的校舍安全领导小组,,对所有校舍做到了定期排查,下面特对本次排查情况作以汇报。

学校收到教育局基建站转发的《关于加强校舍安全管理》的通知后,立即传达文件精神,部署具体工作,强调要高度重视校舍安全工作,保持清醒的认识,牢固树立以人为本、以防为主的思想,把确保师生生命财产安全放在各项工作的首位,坚决克服麻痹松懈思想和侥幸心理,时刻保持高度警惕,切实增强排查工作的'责任感和使命感,扎扎实实落实各项排查措施,确保师生安全和校舍安全。

20xx年6月30日,学校领导班子成员明确了本次检查检查任务,然后按照"纵向到底、横向到边"的要求,对建筑物、在建工程、排水系统、屋面防水、学校用电线路、楼顶等进行了一次"拉网式"排查,排查工作做到了"一个不漏"。经过认真检查,发现了学校校舍设施等存在如下问题:

- 1. 我校教学楼使用状况良好,未发现大的安全隐患。
 - (1) 教室窗扣要更换, 电风扇年代久, 需要更换。
 - (2) 食堂大厅窗扣需要更换。
 - (3) 教室墙体伸缩缝脱落,需要加固,部分墙体已经完工。
- 2. 对学生宿舍进行排查。认为男生宿舍必须维修,屋面东平台渗水现象,如下暴雨,可能有渗水情况发生。
- 3. 对全校线路进行检修,发现有少部分电线老化,需更换。
- 4. 对楼梯、走廊护栏细致排查,未发现安全隐患。
- 5. 校门、围墙无安全隐患。
- 6. 教室内的部分灯管拉线老化、生锈需更换。
- 7、由于学生宿舍不能满足目前办学需求,学校决定在男生宿

舍上面加层,学校严格按照县质检站下发各种安全措施执行。 目前正在建设之中,考虑到学生的安全,施工单位搭建了防护通道,增加了防护网,确保安全。

8、对锅炉进行了改造,全部由热电厂送水。

学校西旧房改造问题,已经上报教育局领导主管部门,希望上级主管部门予以关注,积极拿出方案进行改造,及时消除安全隐患,为学校创造平安和谐的`教学环境。

幼儿园校舍安全排查报告表篇五

为认真贯彻落实学校安全大检查的通知精神,切实抓好安全工作,确保学生生命和教室的'财产安全,创造良好的育人环境,本着预防为重,标本兼治的原则,在班级防汛、防溺水、防雷击、防地震、教室电教设备、用电等方面进行了自查,排除了隐患,消除了不安全因素,现将安全隐患及整改报告如下。

1、班级成立了安全自查小组。

组长:

副组长:

成员:

- 2、防汛、防溺水、防雷击、地震演习工作。班级在这些方面做了班会课上的培训。并且学校组织了两次安全演习,两次都获得了圆满的成功。
- 3、治安保卫措施到位,中午、早上在没上课的时候有一些成员或组长来监督学生们的读书情况,每次最多两人,并且有领读的小孩。确保学生能稳稳当当地读书,并且避免一些安

全事故的发生。

4、积极营造教室安全的环境氛围,在教室设置安全角,漂亮的窗户,里面有四项简单的安全知识的宣传,让学生一幕了然了解知识。

5、合理用电工作。在学生上课间操时及时把电源关掉,电灯关掉。每天学生走后也一样的关闭所有电源。

6、关于学生路途安全等问题,学校发了告家长书,书中要求学生在上学、放学路上,应结伴而行,不得在路上逗留、玩耍。应严格遵守交通规则,靠右行走,不与陌生人交谈和带路,不接触陌生人的礼品、食品等。

7、学校会及时下发致家长的一封信,要求学生不准到河、湾等有水的场所曲洗澡、钓鱼。雷雨天不准在大树下或屋檐下或危险的墙体下避雨等方面的安全知识。

8、加强安全联络网。与学生家长建立校信通,把学生的在校表现和学习成绩及时向家长汇报,从而达到家校共同管理。

总之,我时时刻刻把安全放在各项工作的首位,常抓不懈,确保了师生的人身安全和学校的财产安全。

学校安全工作是学校工作的重中之重,事关广大师生身体健康和生命安全,为切实加强我校的安全工作,保证学校师生的身体健康和生命安全,最近,我校组织学校安全工作领导小组全体成员,对学校的安全进行了全面细致的大检查,现将我校的安全自查工作总结如下:

组长:

成员:

20xx年8月27日至8月29日

- 1、学校实验室检查:实验设备完好。有专门教师负责。无危险化学品和有毒有害菌种无放射性物质。
- 2、校舍安全。对教学楼及平房(幼儿园、专用教室)进行检查,教学楼为2014年新加固维修楼房,加固墙体内外墙表皮有脱落现象存在安全隐患。楼梯扶手坚固不会发生学生拥挤倒塌摔伤危险。窗户装有护栏较坚固,安全出口标志明显,学生在校期间安全出口始终保持畅通;各楼层均配备灭火器;各实验室、图书室、信息技术教室等配备灭火器,无易燃易爆危险化学品等危险物质存放。每天大课间活动均按疏散路线下楼。厕所为水冲厕所、围墙有裂缝存坍塌的危险。
- 3、水电: 电路设施完好,照明设施符合标准,教室插座牢固安全;无私自用电现象,教学楼内增设专门水房,配备大型饮水机两台,由专人负责,不存在饮水安全隐患。实验室水电路畅通。
- 4、体育室外活动器械、幼儿活动器械牢固,警示牌悬挂鲜明。 幼儿园为独立活动区域,活动有教师看管,做到了无教师看 管无学生或幼儿私自活动。
- 5、大门口:学校大门传动轮破损已经联系维修人员。保安人员认真履行职责,严格落实按作息时间要求开关大门,落实学生禁止私自出校门、外来人员准入制度,对外来人员进校实施核实登记制,认真执行课间学生离校制度,严格履行离校手续。学校附近无网吧。

6、学校财产的安全

我校重点部位如微机室、多媒体教室、有电脑的办公室安装了防护门,安全有保障,除此,我校重点部位安装多点位监控系统、报警设施,设备运转正常,这样就能最大限度地保

证学校财产的安全。

7、学生上下学安全

学生按学校规定时间进校门,放学实施路队制度,每天放学由班主任统一排队带出校门,并在值班教师的指挥下过马路。

- 8、食品安全工作人员健康证齐全食品及原料索证台账记录及时,对食堂库存原料进行清查没发现过期变质或标示不全食品。食堂卫生情况良好食品留样记录完整。
- 1、部分灭火器压力不足购买新的灭火器和灌粉加压
- 2、平房台阶破损严重学校领导正在积极想办法解决。
- 3、平房内外有墙皮脱落现象学校正在申请维修加固。
- 4、因建楼施工原因,学校教学楼没有消防栓暂时多增加灭火器。
- 5、校门口两侧有建筑物,影响师生过公路视线,存在交通安全隐患;学校附近存在个体商贩向学生出售食品现象,接送学生的家长有拥堵甬道现象,学校安排值班教师进行疏导。
- 6、食堂燃料使用醇基颜料,以免发生意外。

总的来说,学校无论是领导还是教师对安全工作非常重视,安全教育进行得比较扎实,安全措施也比较到位,我们在今后的工作中将继续努力,力求把安全工作做得更好。

幼儿园校舍安全排查报告表篇六

xx教育局:

我校接到《关于开展中小学校舍全面检查的紧急通知》后, 迅速组织有关人员对学校校舍展开安全大检查,现将检查情况及处理措施报告如下:

学校安全是学校教育教学工作正常进行的重要保障,我校历来十分重视学校安全工作的教育和管理,牢固树立"安全第一,防范第一"、"学校安全无小事"的思想,树立"责任重于泰山"的意识,坚持警钟长鸣,常抓不懈,不断提高认识,严格管理,严密防范,坝心中学校舍安全自查报告。

接到通知后,我校积极行动,重点对学校级危房、损坏房、安全通道、门窗等进行安全检查,并对照《坝心中学安全保障制度》,结合学校实际,提出处理措施,整改报告《坝心中学校舍安全自查报告》。成立安全领导小组:

组长: 孔疆坪(校长)

副组长:龙建生(书记)、李兆平(副校长)、苏学明(副校长)

成员:梁俊(总务主任)、李永周(总务副主任)、何超(保卫组长)

1 d级危房一幢,面积575平方米,现在用途为师生住宿。该房建于1974年 20xx年1月由县安鉴办鉴定为d级危房,建议停止使用,限期三个月拆除,但由于学校实在无力解决部分师生的住宿困难,只好想办法逐年维修继续使用。

2、损坏房3幢共583平方米,其中,小球场西向、北向各一幢455平方米,均为70年代建盖的'砖木结构建筑。现在基础严重下陷,承载力不足,墙体开裂,部分椽子下塌,屋面瓦片脱落,雨天漏雨、晴天漏土,教职工住户苦不堪言。另一幢位于老大门右侧的砖混房128平方米,建于80年代初,现在墙体严重风化、剥落,沙浆粉化,实为危房,基础一动,必

然倒塌。

- 3、危房形成原因: 我校危损房的形成主要是年代久远,基础下陷而成。
- 1、领导重视,加强教育

学校领导重视安全工作,始终把安全放在学校工作的首位来 抓,加强宣传教育,强化师生安全意识。

2、防患于未然,落实责任

学校每月进行安全检查,对发现的隐患及时排除,如教务处、 画室的门窗老化脱落,就及时更换,每学期对危房进行维修 并落实岗位职责,规定保卫、宿舍管理人员24小时值班,发 现问题,及时报告处理。

3、积极上报,请求帮助

我校现存危房校舍1158平方米,学校每年都如实上报,请求帮助解决师生的住宿困难[]20xx年4月已申请危改工程项目。请上级领导针对我校实际困难,尽快帮助解决排危资金。

幼儿园校舍安全排查报告表篇七

近年来各学校的宿舍安全情况让人担忧,校园安全事故90%都是发生在学生宿舍内,且呈现上升趋势,宿舍时人员密集区,一旦出现事故,将对学生生命财产构成严重威胁,因此找出宿舍内存在的安全隐患和应对政策时摆在我们面前的重要课题。为了把学生宿舍的安全管理工作做到位,我们学校专门组成了宿舍安全管理小组,由王校长任组长,刘校长任副组长,总务处和相关班主任组成相关检查人。

经过认真的检查和排查,发现目前宿舍内出现了以下问题:

宿舍一开始时,每间宿舍内的卫生几乎都很成问题,衣物的摆放很乱,也没有固定的位置;地面卫生也很差,学生在吃完饭时卫生很少打扫,都是因为在家里养成了不好的动手习惯,而且学校的监管力度还没有完全跟上;卫生间和洗手间的卫生也很成问题,学生不注意保护学校财产,水管、水嘴等设施也经常被损坏。经过学校的一再开会研究和学生会的大力检查,让学生在短时间内把上述问题就全部给解决了,目前宿舍内的卫生情况大有好转。

由于男生宿舍是双排楼房,所以楼内只要有动静就会传的很远,因此我们首先在学生的大声喧哗上下了功夫,禁止学生在走廊、宿舍内大声喧哗,起码在学生情绪上起到了很好的. 限制作用;其次我们在宿舍走廊内安装了监控设施,每层楼上都有,很大程度上保护了学生财产的安全,也在一定程度上侧面的控制了学生打架斗殴的情况发生。

为了响应国家的号召和上级领导的要求,我们在宿舍的响应位置安放了足量的消防栓,满足了防火的需要,有力的做到了安全防火的需要;我们又对宿舍内的电路设备进行了响应的.更换和检修,有力的减小了学生触电的危险,也增加了电能的有效利用。

幼儿园校舍安全排查报告表篇八

针对近期外地发生多起校园安全事件,薛阁小学5日召开专题老师安全工作会议,部署学校安全工作。要求落实课间封闭式管理、加强门卫管理和监控、严格出入登记等8条具体措施,并制订了保安人员职责,与保安人员、门岗签订了安全责任书。还排查了学校周边的治安环境。我们的具体做法是:

- 1、在校上课期间,保安一律不准私自放学生出校门。
- 2、学生如有特殊情况必须出学校,必须凭班主任或有关部门批条,经验证后方可离校。

- 3、严禁学生、教师翻越围墙进入校内。
- 4、工作期间,本校教师一律不得随意出入校门。
- 二是管理外来人员、车辆进出校门
- 3、校外任何人员上课期间不得进入校园;
- 4、家长接送孩子一律不得进入校园。
- 5、外来机动车辆未经许可不得进入学校,任何车辆应到规定位置停放;保安有权疏通校门口的车辆,严禁车辆堵塞校门口。
- 1、配合门岗按时开关校门,学生集中上、下学时间或前后半小时开大门,其余时间关闭大门。上午开门时间7:30分,关门时间11:30,下午开门:2:30分,下午关门时间17:50分。保安人员应在7:20到达学校,关门时间才可以离开学校。
- 2、保安负责执行以上所有规定及周边安全防范工作,发现各种不安全隐患,及时采取有效措施进行制止和处理,并及时上报有关部门领导。
- 3、学校老师,包括校长在内的全体教师每人轮流值周一天,配合门岗、安保人员进行值班。发现问题及时汇报。
- 4、学校从保安公司聘请了保安人员一名,具体负责学校的安保。佩戴值日标志,穿戴公安警服,学校还腾出一间大门两侧的办公室做为保安室。并制作了"薛阁派出所驻薛阁小学警务室"。室内有保安措施和制度。

各职能部门携起手来,共同把学校门口的小摊点、麻将娱乐点清理掉,给校园周边提供更好的学习安全环境!

幼儿园校舍安全排查报告表篇九

学校无小事,安全是大事。平安校园,和谐教育,细节管理是学校安全工作的永恒主题。由于我校地处交通要道,安全隐患存在于方方面面,为维护学校及校园周边良好的治安秩序,保障师生人身、财产安全,为师生营造一个和谐、健康、文明、安全的学习环境,学校组织了此次安全大排查,现将排查情况汇报如下:

我校周边环境存在以下安全隐患,希望上级主管部门及相关部门给予协调解决。

- 1、校门口交通来往车辆较多,车速较快,常有交通事故发生,上下学时接送孩子的车辆拥堵在大门口;小滩贩占道经营,影响通行,特别是上下学时较突出。严重阻碍了师生的安全通行,威胁师生生命安全,希望每天早上6:30—7:15;11:30—11:45;下午2:00—2:30;4:50—5:10派交警到校门口执勤。
- 2、校园周边一些商贩引诱学生套圈圈,小卖部搞抽奖等活动, 滋长学生赌博的不良行为。
- 3、上放学时校园周边的小摊贩所卖食品卫生极差,常引起部分学生腹痛、腹泻,严重影响学生身体健康成长。
- 4、收保护费的现象时有发生,有学生间以大欺小,以强欺弱的现象,也有学生受校外人员指使和校外人员直接收取的现象。
- 5、红旗路段路灯不亮已有好长时间,冬季天亮的晚,路面看不见,师生上放学存在着极大的安全隐患。
- 1、内部治理。开展各种有趣活动,加强对学生的教育,增强学生的安全防范意识。

- 2、外部治理。学校与学生家长加强联系,配合教育学生。
- 3、行政治理。希望上级领导协调公安、交警、工商、城管、 卫生防疫等职能部门经常对我校校园周边进行联合执法,依 法治理校园周边不良环境。

幼儿园校舍安全排查报告表篇十

我校共有校舍75间,建筑面积约1775平方米。其中前栋30间,为10个普通教室,砖混结构,修建于1985年;后栋33间,为专用教室及教师办公用房,砖木结构,修建于1986年;东西厢房共12间,每边各6间,砖木结构,修建于1988年。

- 1、西厢房6间,原为师生食堂。现已房箔腐烂,檩子折断,屋顶漏天,西侧房山外闪,开裂缝隙近10厘米,成险房封闭近十年。
- 2、东厢房6间,原为库房。现也是房箔腐烂,檩子折断,屋顶漏天。
- 3、前栋30间,10个教室。屋顶防水,油毡纸开裂,逢雨便漏;室内墙壁发霉、脱落,水泥地面爆裂,凸凹不平。
- 4、后栋教师办公室(文科组、理科组)共4间、专业教室(音乐室、微机室)共6间,局部屋顶檩子折断,屋顶掉土;房梁下沉近10厘米,现已用柱子加固。
- 5、校园围墙基本为石头灰泥结构,东、南两侧多处倒塌,存在一定危险。
- 1、西厢房6间,应彻底扒倒,重新翻建。将其翻盖成食堂和水房,以解决全校师生中午就餐难和饮用水难问题,同时消除师生饮食卫生安全隐患,有效防止师生饮食中毒事件的发生。

- 2、东厢房6间,应掀掉已腐烂、露天的屋顶,换掉折断的. 檩 椽,重新铺设房箔、做防水。以解决取暖煤炭、备品和体育 器材等存放问题。
- 3、前栋30间,10个教室。应对个别油毡纸开裂的局部,进行重新铺烫,做好屋顶防水;室内墙壁重新粉刷大白,重新铺打水泥地面,以保证正常的教育教学工作的开展。
- 4、后栋教师办公室(文科组、理科组)共4间、专业教室(音乐室、微机室)共6间,应进行局部屋顶维修、加固,以消除安全隐患,确保正常教学和办公顺利进行。
- 5、校园东、南围墙,应及时拆倒翻修,改建为砖混结构,以预防安全事故的发生。