

最新生产许可证验厂整改报告(精选5篇)

“报告”使用范围很广，按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。那么，报告到底怎么写才合适呢？下面是小编帮大家整理的最新报告范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

生产许可证验厂整改报告篇一

华蓥市煤管局：

我公司水田坝煤矿根据《中华人民共和国煤炭生产法》、《煤炭生产许可证管理办法》和《煤炭生产许可证年检办法》的规定，按照四川省经委《关于xx年度煤炭生产许可证年检的通知》的文件精神，结合我矿生产实际，进行了年检自查，现将自查情况报告如下：

一、有关证件情况：

1、煤炭生产许可证：证号q22150500g2□有效期限为xx年5月至xx年2月。

2、采矿许可证：证号100000058，有效期限为xx年4月至xx年2月。

3、矿长资格证：矿长何恒雷，资格证号0054429，发证时间为xx年5月7日，发证机关均为四川煤监局。

4、特种作业人员的配备及持证情况：

(1) 瓦检员：在岗16人，持证16人；

- (2) 安检员：在岗6人，持证6人；
- (3) 放炮员：在岗10人，持证10人；
- (4) 电钳工：在岗6人，持证6人。

二、煤炭生产情况

- 1、核定生产能力：6万吨；
- 2、上年度产量：4.80万吨；
- 3、煤炭资源利用情况：

(1) 采区回采率：设计80%，上年度实际92%。

(2) 开采行为：矿井不存在超层、超深、越界、承包、转包、租赁等开采行为。

4、调度通讯情况：

(1) 井上下：本矿内部配置有程控交换机。井下和矿调度室、矿长、副矿长、总工、各队长等的办公室、寝室均安装有内部程控电话与程控交换机相通，因而井上下通讯畅通（内部程控电话台数：井下5台，地面8台）。

(2) 矿内外：矿调度室、矿长、副矿长、总工、各主要科室电信公司均安装有与矿外相通的程控电话。因而矿内外通讯畅通。

4、矿井各种图纸情况

矿绘制有：

- (1) 井田地形地质图；

- (2) 井上下对照图；
- (3) 采掘工程平（立）面图；
- (4) 供电系统图；
- (5) 井下避灾路线图等，且绘制规范，填图及时。

三、主要生产系统状况

(一) 矿井提升系统（本矿目前无此系统）。

(二) 矿井运输系统

- 1、矿井运输设备：选型合理；安全保护装置齐全可靠。
- 2、斜井提升运输：选型合理；安全保护装置齐全可靠。

(三) 矿井通风系统

- 1、系统完全独立。
- 2、实现了分区通风。
- 3、井下未设爆破材料库。
- 4、实现了机械通风：

(1) 具有2台同等能力的主要通风机，一台工作，一台备用。型号为zkt60□a□no11□功率45kw□风量1285□2142m³/min□全压944□1901pa□风量完全能满足生产的需要。

(2) 矿井安装有瓦斯抽放系统，移动泵型号bjw15yj□15kw□□已投入使用。

(3) 矿井安装有瓦斯监控系统，型号为kj90□主机2台。

(4) 矿井安设有防尘系统和消防管道系统，使用良好。

(5) 矿井有多项检测和测定记录。

(6) 矿井的各项审批和管理制度完善。

(四) 矿井排水系统

1、地面防排水系统

(1) 井口工业广场的防排水系统畅通。

(2) 矿井有疏水、防水、排水系统，且畅通。

2、井下排水系统

(1) 本矿井的开拓方式为阶梯平硐开拓，开采方式为上山开采，无下山开采，井下水经主要运输大巷的水沟自然排出地面，排水系统非常简单。

(2) 本矿井雨季三防记录完善，设有三防机构，并配有人员及物资。

(五)、矿井供电系统

1、双回路供电。矿井生产能力为6万吨/年，目前为单回路供电。但本矿自备有zr6105型的柴油发电机组□100kw□□运行正常，完全能满足主抽风机、井下局扇的用电需要。当国家电网停电时，专为主扇、局扇供电用，以保证安全生产。从自备电源到主扇增设有一趟供电专线。

双回路电源目前矿井正在抓紧实施过程当中，公司落实总经

理助理专门负责此项工作，预计在今年8月份即可完成并投入使用。

2、有关接线和电器状况

(1) 井上下供电实现了分离。井下无地面中性点接地的变压器或发电机直接向井下供电的现象。

(2) 井下所有的防爆型电气设备均符合防爆要求，无失爆现象。

(3) 井下各类设备的接地保护、过电流保护、接地保护等保护设施齐全、可靠。

四、查出的. 问题及处理结果

(一) 查出的问题：

- 1、文明生产较差。
- 2、主要运输大巷水沟局部不够畅通。
- 3、个别通风设施不够完善。
- 4、运输大巷的轨道质量差。

(二) 处理结果：

以上问题，已分别落实到采、掘、通、机各队主要负责人，限6月25日前完成整改，届时公司组织检查验收。

五、自查结论及处理意见

经过对以上各条款的认真自查，本矿符合安全生产条件。但对查出的问题应落实资金，定专人限期整改。严格按照国务

院第446号令和国家有关安全生产的法律、法规及上级各级部门的指示、指令组织生产，坚持不安全不生产的原则，切实搞好企业的安全生产。

华蓥市锦春煤业有限责任公司

xx年x月x日

生产许可证验厂整改报告篇二

1月,由国家质量监督检验检疫总局批准颁发《眼镜产品生产许可证实施细则》(以下简称《细则》),同年3月15~16日眼镜产品审查部(设在中国眼镜协会)在北京召开了各省级生产许可证办公室参加的《细则》宣贯会、4月在江苏丹阳正式向眼镜生产企业进行宣贯后,在中国眼镜协会的积极组织下,眼镜审查部经过大量的'准备工作,按照预定计划,对于眼镜产品生产许可证的申报、审查工作,有条不紊地进行,取得了重要阶段性成果.现将眼镜生产许可证实施情况及业界反响介绍如下:

作者:中人作者单位:刊名:中国眼镜科技杂志英文刊名chinaglasses年,卷(期):“(1)分类号:关键词:

生产许可证验厂整改报告篇三

根据贵局下发的《州安全生产会关于20xx年安全生产巡查工作情况的通报》问题整改清单中涉及,立即采取措施,进行整改,现将安全生产工作整改报告汇报如下:

一、整改情况:

1、整改措施:先后走访检查商贸流通企业150余家次,认真开展安全生产“三项行动”。

一是进一步强化安全生产行政执法职能，继续开展安全生产执法行动。

二是组织开展安全生产隐患排查治理行动。建立商贸流通领域隐患排查登记、治理销号和挂牌督办制度，强化了事前防范，提升了商贸流通领域安全生产保障能力。

三是深入开展了安全文化“五进”活动，依靠新闻媒体大力宣传了安全生产相关法律法规，宣传安全生产典型案例和常识，吸取事故教训，树立了“安全发展”理念，营造了“关爱生命，关注安全”的文化氛围。

2、整改结果：今年积极履行职能，加强管理。我县商贸流通领域未发生各类安全生产事故，安全生产工作总体进展顺利。

二、存在主要问题

一是企业主体责任意识有待进一步提升，部分企业安全生产重视不够。二是企业安全管理技术人员缺乏，企业安全监管技术力量薄弱，人员流动性强，管理难度大。三是管理行业多，管理缺乏监管技术力量，监管不全面存在漏洞。

文档为doc格式

生产许可证验厂整改报告篇四

全面开展消防、安全自查自纠活动。项目部成员组成的安全自查小组，本着依法管理、严肃认真、客观务实的态度对在建的`北京金蝶软件园项目进行检查。现将检查情况汇报如下：

一、检查基本的内容：

(1)施工现场消防设备设施配备情况；

- (2) 电、气焊设备使用情况；
- (3) 脚手架及安全防护设施的管理情况；
- (4) 大型机械设备使用情况；
- (5) 生活区管理情况，包括取暖设施、食品卫生等；
- (6) 临时用电管理情况。

二、存在的问题：

- (1) 文明施工；部分施工现场材料堆放混乱，警示标牌少或挂设位置不当，消防器材未能合理配备。
- (2) 脚手架：少数施工现场脚手架剪刀撑未到位，连接点偏少，脚手板未按规定满铺到位。
- (3) “三宝、四口”防护：施工现场少数工人未戴安全帽，部分现场使用的安全网破损、脱落，人行通道口、楼梯、楼层临边防护部分不到位。
- (4) 施工用电；现场有个别三级配电箱破损、无锁，用电电线乱托乱挂。
- (5) 施工机具：少数机具未做到“一机、一闸、一漏、一箱”部分施工机具未设接零。

三、整改措施：

针对以上检查出的问题，在下步工作中，我们要强化措施，督促分包按时整改，按期复查，跟踪整治，确保整改到位。

- (1) 树立安全生产意识，认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。要强化措施，落实安全生产责

任制，坚持谁主管谁负责的原则，把安全生产责任制层层落实，切实做到抓实、抓细。

(2) 遵章守法，建立健全安全生产规章制度。要按照公司及有关部门对安全生产工作的要求，把安全生产规章制度、岗位操作规程，组织机构建立健全，真正做到有章可循，有法可依，组织落实，制度落实，措施落实。同时，要抓好安全生产宣传教育培训工作，增强职工的安全生产意识和法制观念。

(3) 经常检查，认真排查隐患整改情况。我们对安全生产的检查工作做到制度化、规范化、标准化。在检查中提出的安全隐患问题要监督分包加快整改，把隐患消灭在萌芽中，减少安全生产事故的发生。

(4) 做好安全事故防范工作，杜绝各类事故的发生。一旦发生事故，要认真执行事故报告制度，要逐级及时上报，对发生的安全生产事故要按照“四不放过”的原则处理。

生产许可证验厂整改报告篇五

20xx年6月9日，省、市安全生产督查检查组对我站安全生产工作进行了检查，指出了存在的隐患和问题。

针对督查组指出的问题，本站高度重视，迅速将督查情况通报全站各部门，要求务必按照“全覆盖、零容忍、重实效”的总体要求，结合检查组指出的问题，进一步转变作风，细化措施，狠抓落实，确保安全生产工作落到实处、取得实效。并立即进入整改程序，落实整改措施。于6月12日开始组织人员进行整改，现将整改的具体情况报告如下：

一、总调度室监控人员脱岗

整改情况：由于电厂机组监控系统满足无人值班条件，电站根据行业特点，以前没有要求运行人员24小时监控系统显示

屏幕，只要求部分人员不离开控制室能随时注意声，光信息，其他人员担负巡视设备工作。根据此次检查组意见，我们再次组织学习了电站规章制度，严格要求遵守劳动纪律。同时安排四个值班组24小时参与运行工作，保障电站安全生产工作顺利进行。

二、防汛应急预案操作性不强

相关单位审批备案。我们将根据实际情况不断完善防汛应急预案，加强应急预案的演练。电站还编制了其他汛期相关文件：水库安全度汛管理制度、水淹厂房应急预案、水库垮塌防洪预案、防暴雨、滑坡及泥石流预案、防汛抢险应急预案、及水库调度运行规程和水工机械运行等规程，并下发到各部门，为电站汛期安全管理奠定基础，保障电站汛期的安全生产运行。

三、安全生产大检查自查记录不够认真，存在复印改日期现象整改情况。

我站已经在6月12日对自查工作表内的工作重新检查，对现场隐患进行全面大排查，对发现的隐患排查已经制定整改意见，分期、分批整改落实到位。对各部门进行安全教育培训，加强安全档案管理，严禁此类事件再次发生。

四、行业管理部门在检查中未在企业检查表中写明检查情况以及签字认可

整改情况：由于我站安全管理人员不熟悉检查流程，导致自查工作相关流程没有严格按上级要求执行，我们在6月15日组织学习了历年安全大检查的相关文件资料。保证此类情况不再发生。同时要求办公室、安全管理人员依据各种记录按规范要求建立、健全隐患排查治理台账及其他档案。

五、安全管理人员资格证过期。

我们要求安全管理人员及时学习国家安全方面的法律法规，继续做好站内人员的基本安全教育，同时计划对相关人员进行安全法律法规培训教育，力争把每位员工培训成为合格的电站运行值班员。