

# 2023年设备维修资金申请报告(大全5篇)

在现在社会，报告的用途越来越大，要注意报告在写作时具有一定的格式。掌握报告的写作技巧和方法对于个人和组织来说都是至关重要的。这里我整理了一些优秀的报告范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

## 设备维修资金申请报告篇一

芒费村民委员会厨房修缮项目申请报告兹有芒费村村民委员会办公场所因年久失修以及蚁患，房顶木料枯烂瓦片、木质吊顶掉落，致使村委会原有办公场所无法办公，影响我村开展正常的工作。芒费村作为普洱市仅有的两个烤烟种植示范区，为我镇乃至我县的烤烟种植起到示范带头作用，作为芒费村的行政办公中心，村委会办公场所的状况突出反映了该村的面貌，关系到我村的形象和健康发展。因我村筹集资金有限，特向.....申请给予帮忙支持修缮。其具体资料如下：

### 一、村组基本情景

3.3亩，林地38708亩。全村经济总收入1198万元，农民人均纯收入2135元，农民收入主要以种植业、养殖业、林业为主。

### 二、村委会现状及修缮目标

#### (1)、村委会现状

开展正常工作。

#### (2)、修缮目标

经施工拟修缮成砖木结构与胶合板吊顶。

### 三、村委会投资概算及资金筹措

## (1)、投资概算

经村委会请施工队对村委会原办公场所进行概算，修缮资金需要\_6\_万元。

## (2)、资金筹措

项目总投资\_6\_万元，其中：芒费村委会投资\_4\_万元，申请补助资金\_2\_万元。

经以上困难情景，筹集资金有限，特向.....申请补助资金2万元，望给予帮忙支持修缮为谢！

申请单位(签章)

## 设备维修资金申请报告篇二

银山镇人民政府：

银山镇张山沃小学重建于1990年9月，学校地处银山镇张山沃村，占地面积2400o□建筑面积1024o□现有教学楼1栋，平房6间。

学校主要建筑都是上世纪九十年代建成使用，年久失修，学楼顶多处出现裂缝和渗水、漏水现象，已造成部分教学设施损坏，影响教育教学的正常进行。因此□20xx年10月对楼房进行了加固。楼顶浇注而成，但是厚度仅10多公分，防水效果差，夏季如同蒸笼，学生无法正常上课，急需建设隔热层。该校教学楼屋顶防水、防鹁修面积约430平方米，每平方米需60元，需资金25800元；教学楼地面凹凸不平，需进行维修，面积约860平方米，每平方米16元，需资金13760元，垃圾清运费20xx元，以上共需资金41560元。

为了使学校各项工作能够顺利进行，恳请银山镇人民政府拨

付维修资金41560元。

## 设备维修资金申请报告篇三

XX镇政府：

我叫...，全家五口人，家住蒙城县...路与...路交叉口，东侧...路，...路，房屋北侧和东侧呈圆弧状。房屋于建造，一层框架结构，二层、三层为砖混结构，有房产证。

由于房屋在建造期间分三次，又是三个建筑队所建，故存在严重的安全隐患，房屋情景如下：由于一层顶具有悬挑梁，约悬挑1.5米至2米，二层、三层都在悬挑的端部砌有墙体，从而增加了悬挑端部的线荷载，由于年久失修，二层和三层楼面出现断裂，墙体开裂，二层悬挑端构造柱剪切破坏。房屋损毁情景归结为以下资料：

室相连，次卧室的北侧有一窗户，窗户上方外墙裂缝呈东西方向长达

4.2m□宽4mm□三楼墙体与二楼墙体损害情景极其相似。

造成影响：1. 外墙面的裂缝造成每次下雨，室内都不一样程度的阴水，墙面局部有发霉现象；2. 每次庄子大道上过重车时室内都有明显的震感，引起家人的居住恐慌。

鉴于以上情景，为彻底解决安全隐患，故呈此申请，对我危房进行加固维修，恳请领导恩准，深表感激！

附1：房产证复印件一份。

2：房屋问题图片XX张。

申请人：...

20xx-9-14

## 设备维修资金申请报告篇四

尊敬的：

我冰洞小学现在使用的教学楼是“义教工程”项目的楼房，起建于1999年8月，于20\_\_年3月完工并投入使用。

整栋房(两楼一底)均是非框架的砖混结构，楼板均为预投制板，楼顶没有经过防漏特殊处理，教学楼楼顶(三楼的三间教室)是20\_\_年雨季开始漏雨，20\_\_年我们请来了楼顶防漏专业维修公司进行维修，当年不漏，但20\_\_年又再次漏雨，并逐年严重，“亮丽工程”中刷得白白的内壁现在已污迹斑斑，三楼东面的一间教室(现六年级教室)尤为严重，“室外一大雨，室内一小雨”的情形用来这里的真实情况再恰当不过了。

附：1、图片

2、维修方案及资金

申请单位：冰洞小学

20\_\_年\_\_月\_\_日

## 设备维修资金申请报告篇五

尊敬的：

我冰洞小学现在使用的教学楼是“义教工程”项目的楼房，起建于8月，于3月完工并投入使用。

整栋房(两楼一底)均是非框架的砖混结构，楼板均为预投制板，楼顶没有经过防漏特殊处理，教学楼楼顶(三楼的三间教

室)是雨季开始漏雨，我们请来了楼顶防漏专业维修公司进行维修，当年不漏，但又再次漏雨，并逐年严重，“亮丽工程”中刷得白白的内壁现在已污迹斑斑，三楼东面的一间教室(现六年级教室)尤为严重，“室外一大雨，室内一小雨”的情形用来这里的真实情况再恰当不过了。

附：1、图片

2、维修方案及资金

申请单位：冰洞小学

20\_\_年\_\_月\_\_日