2023年消防安全隐患排查报告(通用7篇)

在现在社会，报告的用途越来越大，要注意报告在写作时具有一定的格式。那么什么样的报告才是有效的呢？下面是小编给大家带来的报告的范文模板，希望能够帮到你哟!

消防安全隐患排查报告篇一

9月14日上午，为进一步加强辖区出租屋消防安全，切实筑牢消防安全防线，全面排查辖区内电动车消防安全和出租仓库消防安全问题，同时加强流动人员登记责任意识和疫情防控意识的宣传，大闸村委会在大闸市场二楼召开2022年第三季度大闸村出租屋会议。

中国人保负责人首先宣传出租屋安全保险，提高出租屋屋主的忧患意识。而后，村党委委员、大闸村出租屋分管领导邓金水通传出租屋管理和消防安全工作。根据工作要求，出租屋屋主应重点注意租户信息登记和消防安全，尤其关注租户电动车消防安全问题和出租仓库的消防管理。此外，出租屋屋主还应配合相关的疫情防控要求，积极配合疫情防控工作。然后，大闸村委会副主任、企业消防安全分管领导何福文针对出租仓库消防安全问题提出建议和要求。接着，村党委副书记梁家铭对出租屋主的管理责任提出要求，明确各出租屋主在消防安全、人员管理、疫情防控等工作方面的责任。紧接着，驻警孔凡景通传相关治安和出租屋消防和登记情况及相关治安问题。最后，大闸村党委书记、村委会主任梁汝海作总结，通传出租屋消防安全、防疫等问题，提醒屋主应积极配合出租屋管理的各类工作。

消防安全隐患排查报告篇二

将消防工作纳入社区治安综合治理防控体系建设，认真组织开展了消防安全工作，打造出社区消防安全工作特色，现将

全年来消防安全工作情况总结如下：

一、建立健全社区消防组织领导。

为了切实做好社区消防安全工作，我们成立了以社区书记为组长，社区民警为副组长，安全安全专干和各网格员为组员的消防安全领导小组。补充和更新了“老妈妈防火团”队伍，成立了应急救援分队和社区居民消防志愿者队伍，充实了社区消防的工作力量。

二、加强宣传教育，增强居民群众和辖区单位的消防安全意识。为了将消防工作深入人心，社区分别于4月20日和6月24日在镇政府门前举行了两场大型消防知识宣传活动：活动利用横幅、宣传栏、图册、现场演示向居民宣传消防安全常识；组织辖区单位和义务消防队员进行消防器材的操作培训和应急疏散演练；为“老妈妈防火团”成立十周年组织纪念仪式。

社区还利用网格员进社区，组织网格员在居民小区为老年人和残疾人讲解消防安全知识并发放宣传资料，邀请伍家区消防大队的消防民警对辖区居民入户宣传火灾的初期扑救和后期逃生知识，以专业的角度向居民普及消防安全知识。并组织专业人员为居民免费检验天然气、液化气灶具，防止发生由煤气泄漏引发的.火灾隐患，得到了群众的支持和肯定。社区还在人口集中的居民小区和公共场所，建起了5块大型的消防知识滚动宣传灯箱，将消防安全宣传深入人心。

三、社区消防器材完备，灭火准备充分，应急反应能力得到加强。

社区负责对辖区内的所有居民小区和企业单位的消防器材进行监管和维护，定期检查消防器材是否完好有效，是否有侵占、损坏、埋压、丢失消防器材的现象，发现问题及时整改。社区还争取了一批消防器材的配备，包括消防水带、消防水枪、消防扳手和消防巡逻自行车，网格员和义务消防员每天

都会骑上消防巡逻车在辖区内巡视，一路上警灯闪烁警示人们注意防火安全。巡逻车上配备了消防器材，遇上火险义务消防员能第一时间赶到现场扑灭火灾，将火灾消灭在萌芽状态。

四、规范社区消防管理，落实安全责任，加强日常工作。

完善社区消防日常管理，制定了社区消防工作职责，社区消防工作制度，社区居民防火公约等一系列工作制度。同辖区企事业单位和特种行业签订了消防安全生产责任书，同网格员签订了消防安全工作责任书，把消防安全工作落实到人。形成了一人抓安全，层层抓安全的工作局面，避免了工作中盲木无绪眉毛胡子一把抓。加强对辖区的日常巡查制度，网格员每天上午和下午各在辖区内巡视一个小时，发现问题及时上报。每月有检查、有记录、有落实，发现消防安全隐患及时汇报、整改。安保人员负责各小区，社区消防志愿者负责各街巷，居民组长负责各楼栋，从而使消防安全防控网络辐射到辖区内重点地段和角角落落。在防火检查中，我们对辖区基本情况底数清、情况明、重点隐患不失控：安全隐患排查不留死角，遇到问题及时上报，及时解决。社区在检查消防安全工作中，查出消防安全隐患三起，下达整改责任书一份，现已全部进行了整改，消除了安全隐患。

五、开展关爱行动，对辖区内的特殊人群进行帮扶。

在入户摸底时，针对孤寡老人、留守儿童、残障人员等弱势群体，建立了特殊人群登记表。社区成立了消防安全帮扶小组，并积极落实帮教措施，对特殊人员多一份关爱，多一份耐心，使他们多掌握一点消防知识，多一份消防安全保障。

六、开展专项行动，大力整治杂居小区，居民楼栋的消防安全隐患。

今年七月、八月，利用两个月的时间对居民小区和楼道杂物

进行了专项整治工作。对小区内乱搭乱建侵占消防通道的情况进行了拆除；楼道内堵积的杂物、木柴、旧家具等火灾隐患进行了清理，共清理、清运杂物22车消除了居民身边的火灾隐患，还居民一个安全舒适的生活环境。

消防安全隐患排查报告篇三

20xx年12月28日，由街道负责工业的副主任杜建盛带领，萧王庙街道应急所工作人员联合应急救援工作人员对奉化天铸五金工具有限公司、宁波升纺制衣有限公司、宁波奉化茂宏钟业有限公司、宁波奉化区盛益盛利电器有限公司等企业开展消防安全隐患排查。

此次安全专项检查工作主要针对加工制造类企业冬季临时用电设施、消防设施、取暖设施、员工消防安全常识掌握等方面进行全面排查，着重对生产现场的消防设备、安全出口、施工用电等关键点的`消防安全隐患进行地毯式排查，并要求各企业工作人员必须增强防火意识，会使用消防器材，懂灭火、逃生方法，遇到突发情况能组织人员疏散逃生。

消防安全隐患排查报告篇四

为加强冬季火灾防控工作，确保辖区消防安全形势稳定，近日，南京消防监督员深入辖区单位开展消防安全检查，全面筑牢冬季安全“防火墙”。

期间，监督员听取了单位负责人关于近期火灾防控工作开展情况的汇报，仔细检查了场所防火安全责任制和岗位消防安全责任制是否落实，安全出口、疏散通道是否畅通，消控室值班人员是否在岗在位，灭火器材是否符合标准要求，室内消火栓供水是否正常，火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统是否能正常运行等。

针对检查发现的问题，监督员要求单位负责人立即进行整改，

并叮嘱单位安全责任人要严格落实消防安全主体责任，做好每日安全巡查，确保消防设施完好有效，同时要加强员工消防安全培训教育，提升员工自防自救能力。

通过此次检查，及时发现并当场整改了部分消防安全隐患，消除了潜在的不安全因素，有力净化了辖区消防安全环境。

下一步，南京消防将持续开展冬春消防安全执法检查行动，消除各类消防安全隐患，为辖区消防安全形势的`稳定打下坚实的基础。

消防安全隐患排查报告篇五

自接到消防安全检查通知后，我校立即组织进行了一次大检查，校长亲自带领学校安全员、总务主任、水电工及有关人员对学校的专用教室、教室、财务室等进行了全面自查，对报警装置进行检测调试，对消防设施进行全面自查，现将自查情况汇报如下：

一、落实了安全责任制，消防安全自查报告。

学校都制定了消防安全责任制和各岗位消防安全职责，明确了各部门的安全责任和安全责任人，签订了《消防安全责任状》，并严格按照责任制和责任状的要求去做。

二、学校消防安全通道畅通；每楼层按标准配置了消防器材，并在有效期内。

三、校制定了灭火应急疏散预案，并定期组织师生进行了消防练习。

四、按照国家有关规定配置了消防设施、消防器材。消防设施和消防器材定期进行了检修，无损坏和不可用现象。

五、消防疏散通道、安全出口畅通。

六、学校定期对师生进行消防宣传教育和培训，并组织了消防知识竞赛活动。

七、学校每月都有安全工作会议及安全检查并有记录。

通过自查自纠，让广大教职工进一步认清肩负的'重大责任，增强忧患意识，自觉、主动地落实安全工作，全力维护好学校的安全与稳定。

消防安全隐患排查报告篇六

为进一步提高广大人民群众消防安全意识，切实做好消防安全工作。4月13日，金华园街道铭廷社区联合物业公司开展辖区“九小场所”消防安全隐患大排查大整治及“敲门行动”。

下午2:00，整治小组对辖区商户采取逐户排查宣传，一是排查灭火器是否能正常使用、烟感报警器及喷淋是否被包裹遮掩等情况；二是对场所内存在违规住人等消防安全隐患问题进行详细排查登记，并对检查出的问题下达消防安全隐患整改告知书，督促商家进行整改；三是对商家宣传“九小场所”消防安全知识，告知其夹层装修必须使用现浇材料，杜绝使用木板、泡沫夹彩钢板等易燃材料，并与其签订了观山湖区金华园街道“九小场所”消防承诺书。

消防安全隐患排查报告篇七

20xx年xx月xx日下午，消防支队领导xxx莅临我单位视察指导工作，重点对餐厅、地下室进行了检查，检查中发现诸多消防安全隐患问题，并给予当面指正提出严厉批评。

针对存在的消防隐患，公司领导高度重视，当天及时召集各部门召开“消防隐患排查及整改落实”会议，总经理提出要

确保“消防安全检查不留死角”，会后组织餐厅部、维修部、办公室、安保部相关负责人进行工作布置并展开自查自纠工作。

1、主楼办公区域：

1)部分末端试水设置在办公区，并有办公桌椅遮挡。

2)地下室一层部分安全出口标志、应急照明损坏。

3)及个别楼层防火门闭门器损坏，个别防火门敞开未关闭

4)一、二层消防栓内消防带损坏。

5)消防中控机排烟系统存在故障，测试排烟系统中控主机不打印。

6)常闭式防火门开启，防火卷帘未与中控主机连接。

7)首层电梯旁送风口标识张贴有误。

8)地下一层水泵房一消火栓泵联动控制中控室无法自动启动。

9)地下室楼梯处私加隔断做临时用房。

2、附楼客房区：个别楼层防火门未关闭。

3、餐厅区域：

1)楼层常闭防火门未关闭，多处闭门器损坏。

2)地下室安全出口处及消火栓处堆放有杂物。

3)防火巡查、检查不到位，记录不完整。

4)部分消火栓水带损坏。

5)疏散通道、安全出口堆放杂物。

1、消防设备、设施维保、维护不及时。

2、对消防器材检查不及时、不到位。

3、安全标识标牌损坏未及时更换。

4、私自遮挡消防设施。

5、遮挡、堵塞安全出口。

1、检查中所存在的隐患问题，直接反应出维科宾馆消防安全管理工作不到位。

2、消防安全意识不强，餐饮部管理人员思想认识上不够重视，日常巡视检查工作还不到位，有待进一步强化管理。

3、宾馆初期建设属原烂尾楼基础上改造而建，部分安全隐患属于历史遗留问题，先天不足，如防火卷帘门未与消防主机连接进行远程控制，末端试水设置在租赁屋内等。

1、加强对消防设备、设施器材的检查，对已损坏的设施器材限期进行更换；对遮挡消防设施、器材的问题立即进行整改。

2、做好消防设备日常维护保养工作，有问题要及时与维保单位加强沟通及时予以解决，并要求维保单位定期对设备设施进行维护保养，及时提供相关的保养记录；对已损坏的消防泵立即通知维保单位限期整改。

3、加强全员消防安全培训工作，并定期组织开展消防应急疏散预案演练，努力提高全员消防安全防范意识。

4、确保安全出口和疏散通道畅通无阻，严禁将安全疏散出口上锁、阻塞，并安排专人对安全出口和通道强化管理，以确保人员财产安全。

1、对于损坏的消防器材更换（消防水带、安全出口、应急照明等），需要申购，计划8月底前整改完成。

2、消防系统整改需要联系维保单位，现场查看并制定解决方案，计划9月5日前整改完成。

3、对于临时搭建用房及防火门未关闭都均已现场整改完。

综合上述情况，通过此次消防安全检查和自查自纠，可以反应出宾馆自身安全管理工作中暴漏出的'一些问题和管理中薄弱环节。一是维保工作服务不及时，维护保养不到位。二是管理人员思想麻痹，安全意识淡薄，防火警惕性不高。今后我们将对存在的问题，要认真逐项研究对策，采取切实可行的措施，努力提升宾馆的安全管理工作，将安全隐患及时消灭在萌芽状态，确保大厦消防安全管理工作及设备设施、器材完好有效正常运行。