

2023年车间存在安全隐患和措改方案(汇总6篇)

方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密，并有很强可操作性的计划。方案对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇方案。以下是小编给大家介绍的方案范文的相关内容，希望对大家有所帮助。

车间存在安全隐患和措改方案篇一

安全隐患排查及整改措施

一、存在问题

(一) 全员医院感染控制意识薄弱，操作欠规范，对医院感染的相关基本知识掌握不准确、不全面。

(二) 部分重点部门建筑布局欠合理，不同程度存在辅助用房不足，人物流向有交叉，如门诊手术室、宫腔镜室、胃镜室、感染性疾病科。

(三) 部分清洗消毒设施欠缺、陈旧，难以保证工作需要，如病区手术室仍在用甲醛薰箱，存在安全隐患；内镜数量与诊疗人数不匹配，不能保证达到清洗消毒效果。

(四) 手卫生执行不规范，医务人员手卫生依从性有待提高。如各科室领用的快速手消毒剂按实际开放床位数计算，不能满足工作需要。

(五) 感染管理专职人员业务及管理素质有待进一步提高。

(六) 目标性监测有待进一步深入、细致，不断完善。

（七）植入物及外来器械的清洗、消毒、灭菌效果监测不规范，管理不到位。

（八）对一次性医疗用品、消毒药械的证件把关，审核有些滞后，存在某些一次性医疗用品质量不过关等现象。

（九）环境卫生学及消毒灭菌效果监测方法欠规范，个别科室有超标现象。

二、整改措施

1、感染管理科加大全员医院感染知识培训力度，针对不层次、不同岗位工作人员开展多方位、多渠道的培训，并定期考试，结果与经济挂钩。

2、老门诊楼改造院方已纳入计划，改造时将会请省级感染专家指导，以使其合理布局，解决三区交叉，缺少辅助用房等现象。

3、加大重点部门，重点部位，重点环节的管理力度，对易感因素及时采取干预措施，防止感染暴发流行。

4、加强感染管理科专职人员自身内涵建设，拓宽知识面，制定业务学习计划，科内每月讨论总结不作中的不足。

5、向院方申请报告，增添必要的清洗、消毒设施。

6、严格落实手卫生规范，加大手卫生宣传力度，使手卫生深入人心。

7、进一步规范、完善多重耐药菌及留置导尿相关感染的目标性监测，不断完善监测方案及流程。

8、依据《医院感染管理办法》及时修订、完善医院感染消毒隔离制度，并落实到位。

车间存在安全隐患和措改方案篇二

安全是学校基础性和重要性的工作，是顺利开展教育教学工

作的前提和保证。只有确保学校安定，师生平安，才能保证学校教育

教学和各项管理工作的正常开展。为了进一步做好学校安全稳定工

舍等进行了一次深入的安全工作检查，及时发现并排除了一系列安全

隐患，现将排查结果呈报如下：

一、存在的安全隐患

1. 学校操场的体育设施老化。目前学校操场里的体育设施

年代都已久远。这些设施给学生带来安全隐患。现急需更换这些

体育设备。2. 就学校周边环境来讲，学校附近存在不符合食品卫

生安全管

理要求的小店，这给学生的饮食安全带来了隐患。

3. 学校目前存在的最大安全安全隐患是学校教学楼前面的围墙

墙体出现裂缝，有瓷砖掉落现象。

二、整改措施

格检查，存在安全隐患的一律停用，对其进行定期检查和维护。同时

要求体育教师上课期间告知学生。

2. 学校周边环境比较复杂，学校加大对学生的管理，要求班主任及时了解学生，并通过家长会教育家长通过家校联系的方式共同管理好学生，使每个学生都能健康地发展。

3. 校园周边小店的问题，学校通过教育学生不要乱买，起到了一定的效果。

4. 对于存在的围墙瓷砖掉落问题，学校教育学生不要靠近，不要到危险处玩耍。同时也在积极向上级部门争取资金尽快解决问题。

三、采取的其他相关安全措施

1. 健全各种制度，严禁易燃易爆、有毒物品、管制刀具进入校园，严禁机动车辆和闲杂人员进入校园。

2. 对教学楼内的楼梯的扶手，走道的栏杆，用水、用电等相关设施设备经常检查、维修。

3. 安全工作值周记录，记录日常安全工作、安全责任落实，安全检查、安全隐患消除等情况。注重易发事故的时间：体育课。区域：楼道、走廊、厕所。类型：打架斗殴、翻围墙、交通、火灾、自然灾害等。

罗汉乡大地小学2014年3月31日

车间存在安全隐患和措改方案篇三

1、学校周边交通环境及整改方案

中心小学分校门口车辆特别多，公路又陡，没有设置斑马线和红绿灯，存在较大的安全隐患。学校一方面追促有关交警部门在学生上学、放学时间加装红绿灯和斑马线以杜绝交通事故的发生；一方面，学校成立护送队，护送学生过马路，同时加强宣传学习，让学生掌握交通知识。

中心小学分校的变压器和横跨公路的高压线路，由于历史原因仍然专变线路且容量低、线路残旧。学校曾向相关单位提出申请，要求将专变线路改为公变线路，学校购买发电机作为停电应急。

2、校园环境整改方案

北约小学在危改中，因拆迁d级危房，导致学校无大门、学校围墙不完整、学生厕所属d级危房，于2007年倒塌。因所用资金较大，这已早向有关单位提出申请。

北约小学2007年危房改造过程中遗留工程，校门当时连接危房，在危房拆除中一齐拆除，利用危房的后墙作临时围墙，墙体出现开裂或倾斜，学生公厕破烂、地基下沉、四周墙体多处开裂，导致整间厕所倒塌。一方面，学校已停止学生使用厕所，临时搭建学生简易厕所；一方面，向上级有关部门申请重建学生厕所。

樟小分校，学生宿舍楼的阳台及文娟教学楼门窗没有安装防盗网。因所需资金较大，已向相关部门提出申请安装防盗网。一方面加强学生的思想教育，严禁学生攀爬阳台及教学楼门窗。

光辉小学，在危改后新建教学楼，遗留下学校围墙没有完善。

车间存在安全隐患和措改方案篇四

为做好《安全生产管理办法》的'有关规定，组织开展隐患排查

查治理专项行动，强化安全防范措施，减少和排除事故隐患，现将活动情况总结如下。

一、组织措施

坚决贯彻安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持以人为本的安全理念，落实项目部及所属各项目部安全负责人的安全专项整治排查治理责任，切实把安全专项整治排查治理工作落到实处，通过安全专项整治排查行动，深入排查治理在生产过程中的安全隐患，规范生产安全防范体系，预防电力安全事故发生。由公司安全生产领导小组负责组织领导，日常活动开展由安全部负责。

二、安全专项整治排查工作

按照公司《安全生产管理办法》，公司组织开展综合安全专项整治排查活动。查找安全隐患，具体按以下方面重点排查：

- (1) 检查各项目部、各班组安全生产责任制具体落实情况。
- (2) 对各项目部设备进行检查，确保设备不“带病”运行。
- (3) 组织对现场生产进行专项安全检查。严格按《安全生产管理办法》进行安全生产。
- (4) 根据生产情况，对带电作业、高空作业、起重作业等高危作业进行检查。
- (5) 重点抓好生产现场安全帽、安全带及安全绳、绝缘鞋等劳保、应急物品的正确佩带使用工作。
- (6) 排查生产现场标志标牌、安全警告标牌、安全防护设施的设置，确保其投入运行。

三、隐患排查治理情况

自9、10月份以来共查出一般性安全隐患20项，要求项目部落实整改已完成20项，。截止10月底共计查出安全生产隐患12项，已完成整改；生产管理类8项，已完成；9月27日公司安全科组织进行反事故演习；9月28日对各项目部进行了节前安全大检查，对防寒防冻整改消缺项目进行了检查。现各项目部对安全专项综合排查治理工作和日常的巡检督查和治理方案或措施及安全专项治理“五落实”情况到位，事故隐患能够及时发现并消除；作业人员安全意识有了较大提升，规范操作能力有了较大提高。生产安全风险水平始终处于受控状态。公司全体人员高度，重视安全生产工作，把安全生产隐患排查治理工作做实做好，使安全检查不走过场，不流于形式，坚决实现安全检查“无盲区、无死角、无漏点”的三无管理目标，及时地将事故隐患消除在萌芽状态，有效的保证了全项目部良好的安全生产态势。

车间存在安全隐患和措改方案篇五

20__年x月x日下午，消防支队领导__x__x__x莅临我单位视察指导工作，重点对餐厅、地下室进行了检查，检查中发现诸多消防安全隐患问题，并给予当面指正提出严厉批评。

针对存在的消防隐患，公司领导高度重视，当天及时召集各部门召开“消防隐患排查及整改落实”会议，总经理提出要确保“消防安全检查不留死角”，会后组织餐厅部、维修部、办公室、安保部相关负责人进行工作布置并展开自查自纠工作。

一、检查、自查存在的问题：

1、主楼办公区域：

- 1) 部分末端试水设置在办公区，并有办公桌椅遮挡。
- 2) 地下室一层部分安全出口标志、应急照明损坏。

- 3) 及个别楼层防火门闭门器损坏，个别防火门敞开未关闭
- 4) 一、二层消防栓内消防带损坏。
- 5) 消防中控机排烟系统存在故障，测试排烟系统中控主机不打印。
- 6) 常闭式防火门开启，防火卷帘未与中控主机连接。
- 7) 首层电梯旁送风口标识张贴有误。
- 8) 地下一层水泵房一消火栓泵联动控制中控室无法自动启动。
- 9) 地下室楼梯处私加隔断做临时用房。

2、 附楼客房区：个别楼层防火门未关闭。

3、 餐厅区域：

- 1) 楼层常闭防火门未关闭，多处闭门器损坏。
- 2) 地下室安全出口处及消火栓处堆放有杂物。
- 3) 防火巡查、检查不到位，记录不完整。
- 4) 部分消火栓水带损坏。
- 5) 疏散通道、安全出口堆放杂物。

二、消防安全隐患问题主要为：

- 1、 消防设备、设施维保、维护不及时。
- 2、 对消防器材检查不及时、不到位。

- 3、安全标识标牌损坏未及时更换。
- 4、私自遮挡消防设施。
- 5、遮挡、堵塞安全出口。

三、原因分析：

- 1、检查中所存在的隐患问题，直接反应出维科宾馆消防安全管理工作不到位。
- 2、消防安全意识不强，餐饮部管理人员思想认识上不够重视，日常巡视检查工作还不到位，有待进一步强化管理。
- 3、宾馆初期建设属原烂尾楼基础上改造而建，部分安全隐患属于历史遗留问题，先天不足，如防火卷帘门未与消防主机连接进行远程控制，末端试水设置在租赁屋内等。

四、整改措施：

- 1、加强对消防设备、设施器材的检查，对已损坏的设施器材限期进行更换；对遮挡消防设施、器材的问题立即进行整改。
- 2、做好消防设备日常维护保养工作，有问题要及时与维保单位加强沟通及时予以解决，并要求维保单位定期对设备设施进行维护保养，及时提供相关的保养记录；对已损坏的消防泵立即通知维保单位限期整改。
- 3、加强全员消防安全培训工作，并定期组织开展消防应急疏散预案演练，努力提高全员消防安全防范意识。
- 4、确保安全出口和疏散通道畅通无阻，严禁将安全疏散出口上锁、阻塞，并安排专人对安全出口和通道强化管理，以确保人员财产安全。

五、整改期限：

- 1、对于损坏的消防器材更换（消防水带、安全出口、应急照明等），需要申购，计划8月底前整改完成。
- 2、消防系统整改需要联系维保单位，现场查看并制定解决方案，计划9月5日前整改完成。
- 3、对于临时搭建用房及防火门未关闭都均已现场整改完。

综合上述情况，通过此次消防安全检查和自查自纠，可以反应出宾馆自身安全管理工作中暴漏出的一些问题和管理中薄弱环节。一是维保工作服务不及时，维护保养不到位。二是管理人员思想麻痹，安全意识淡薄，防火警惕性不高。今后我们将对存在的问题，要认真逐项研究对策，采取切实可行的措施，努力提升宾馆的安全管理工作，将安全隐患及时消灭在萌芽状态，确保大厦消防安全管理工作及设备设施、器材完好有效正常运行。

车间存在安全隐患和措改方案篇六

为了认真贯彻我园“安全第一、综治稳园”的办园宗旨，抓紧抓早消除任何消防安全隐患，杜绝任何消防安全事故的发生，确保幼儿园全体师生生命、财产安全，我园于20__年2月22日开展了全园性的安全大检查。针对我园现有安全情况，采取全面检查与专项检查相结合；自查、重点抽查和督查相结合；检查与整改相结合；检查与落实责任制相结合。

一、具体工作安排：

1、成立幼儿园安全工作领导小组：

组长：__

副组长：__、__

成员：各班主任

2、本次安全检查整改内容：

(1)各项消防安全管理制度是否完善，责任是否落实，安全措施是否到位；安全应急救援和处置预案是否建立和完善。

(2)幼儿休息室、食堂等是否存在安全隐患。

(3)疏散通道、或安全出口是否锁闭、封堵或占用，致使疏散通道、安全出口不畅通的；消防安全疏散指示标志是否明显、合理。

3、各班主任及相关人员应尽职尽责，思想到位，坚决贯彻谁检查谁负责的原则，责任到人，确保不出任何问题。

4、由保卫科将自查自究情况进行汇总，并协调相关人员进行整治，排除安全隐患。

5、由专业电工对我园活动室、休息室、伙房等用电安全情况进行全面、彻底的清查，及时排除任何不安全因素。

二、自查结果：

(一)学校的各项消防安全制度：有专人负责、有值班制度和值班安排，各项安全制度较完善。

(二)各室的照明、通风、防火设备情况一切正常。

(三)活动室情况：

1、幼儿活动室七间，各教室的照明、通风、防火、防盗等方面情况一切正常。

2、各室的电线、电器设备未存在老化、裸露等问题。

(四)食堂的卫生制度完善，防火安全设施一切正常。

自开学以来，我们对全园的安全工作进行了一次拉网式的自查，通过检查未发现有安全隐患。在此基础上，我们将进一步加强安全教育，强化安全意识，加强管理，确保全体幼儿在全面发展的过程中安全、健康地成长。