

# 2023年部队地质灾害排查情况报告(通用5篇)

报告是一种常见的书面形式，用于传达信息、分析问题和提出建议。它在各个领域都有广泛的应用，包括学术研究、商业管理、政府机构等。那么什么样的报告才是有效的呢？下面是我给大家整理的报告范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

## 部队地质灾害排查情况报告篇一

收悉《州地质灾害指挥部办公室关于转发省地质灾害指挥部办公室关于开展地质灾害隐患排查整治“回头看”的通知的通知》后高度重视，立即组织对我县前期已有的1296处地质灾害隐患点、防灾责任和措施、已治理工程的维护、泥石流沟道及拦挡坝的清淤情况开展了“回头看”工作，现将“回头看”工作开展情况报告如下：

### 一、提高政治站位，开展思想认识“回头看”

本着“生命至上、安全第一”的思想理念，坚持“以防为主”、“全力防”的战略方针，以推动地灾防治体制机制和指挥体系的高效运作。以增强“四个意识”、做到“两个维护”为基本准则，以“促一方发展、保一方平安”为政治责任，并进一步强化底线思维和风险意识，全力做好源头防控工作。于汛前和汛期中对全县11个镇开展了地质灾害防治工作开展情况的检查，并与近期对其进行了“回头看”工作，对各镇辖区内地质灾害防治重点和应履行的职责是否到位、具体可行的年度防灾方案和避灾措施是否编制、地质灾害隐患点的责任单位、责任人和监测人是否落实等工作开展情况进行了检查工作，进一步明确了责任、强调了重点，加快地质灾害防治补短板、堵漏洞、强弱项工作的推进。

## 二、注重实效，开展排查整治“回头看”

### （一）落实防灾责任和防灾措施

按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，协同“一对一”地质灾害防治技术支撑单位省治勘设计集团有限公司（原名：省岩土工程公司）对全县前期已有的1296处地质灾害隐患点的防灾责任落实情况，核查了各隐患点的“一表两卡”发放情况，并逐点划定了危险区进行应急演练，检查各镇隐患点防灾措施情况及重要隐患点的应急物资储备情况。全面检视了监测预警网络情况，对于部分隐患点更换了监测人或监测人手机号的立即更新隐患点台帐并及时上传至省地质环境管理信息系统。

### （二）核查新增隐患，对变形加剧的隐患进行再排查

在前期排查过程中未发现新增隐患点，对汛前地质灾害隐患排查中发现的35处变形加剧的地质灾害隐患点进行了再次排查，对其中变形情况特别严重的灾害点组织受威胁群众及时避让，如“镇乡政府后不稳定斜坡”、“镇村黄草滑坡”、“镇村水缸下滑坡”、“镇村小寨整体滑坡”以及“镇村槽上不稳定斜坡”。

### （三）加快隐患销号和跟踪关注

目前正积极配合省治勘设计集团有限公司开展无威胁对象销号工作，后期将针对销号点进行现场逐点核实。

### （四）积极推进维修加固、泥石流清淤工作

目前针对受州“8·20”特大暴雨山洪泥石流影响受损的4处泥石流沟（镇泥石流、镇泥石流、镇村1组沟泥石流和镇泥石流）正在进行修复加固工程施工，对已淤积的拦挡坝正在抓紧时间清淤腾库。截止目前镇泥石流维修加固工程、镇泥石

流维修加固工程已全面完工，镇泥石流和镇村1组沟泥石流两处维修加固工程因受汛期强降雨影响，导致沟道水流量过大，完工时间预计推迟至2020年11月中旬。

### （五）做好预警系统的维护，保证预警系统的高效运行

协同省治勘设计集团有限公司于6月中旬完成对我县217处地质灾害自动化监测预警仪器全面核查，并对已受损、下线的设备进行维修保养，截止目前地质灾害自动化监测预警仪器上线率已超过90%，预计到6月底上线率达到100%。

### （六）做到“主动避让、提前避让、预防避让”

6月9日下午16:40时，变形速率明显增加，平台自动发布橙色预警，提示斜坡变形达到预警阈值。值班调度员立即将预警信息以电话、短信方式通知防灾责任人和群测群防专职监测人员，当地迅速组织坡体下方受威胁的原乡政府、派出所及2户农户共22人全部转移避险。此次成功预计并提前避让得到的省自然资源厅的高度认可，并刊登上省自然资源厅地质灾害防治专刊（第5期）。将继续以此为基准，坚决做到“主动避让、提前避让、预防避让”，扎实做好隐患避让工作。

## 三、突出风险，开展隐患风险“回头看”

于汛前同省治勘设计集团有限公司对重点场镇、重点区域、地质灾害在建工程进行了拉网式排查，对地质灾害风险较高的公路、铁路、桥梁、景区、学校等区域内的地质灾害隐患点进行了重点核查，并于近期对其开展了“回头看”工作，进一步落实了防范责任，确定了防治措施，明确了预警方式。

## 四、齐抓共管，开展问题短板“回头看”

针对地质灾害防治工作成立了专门的检查小组，对全县各镇、各在建地质灾害治理工程于汛期开展了专门的诊断性检查，

目前“回头看”接近尾声，预计7月10日前全部完成，并对存在的问题形成了台账管理，确保地灾防治方面的问题逐一整改。对重点场镇、重点区域、地质灾害在建工程在防灾措施落实方面的问题及时开展了“回头看”工作，确保整治工作横到边、纵到底，不留盲区死角。

## 五、严明作风，开展工作落实“回头看”

针对地灾防治工作落实情况进行了不定期“回头看”工作，针对工作部署安排是否落地、是否抓紧抓细抓实，由局班子综合评价，对存在的问题形成台账管理，确保汛期地质灾害防治工作扎实有效推进，全力保障群众生命财产安全。

### 隐患排查整治工作总结

### xx镇2020年地质灾害隐患排查实施方案

### 关于2019年秋季学校食品安全风险隐患排查整治工作报告

### 地质灾害排查工作汇报

### 隐患排查工作汇报

## 部队地质灾害排查情况报告篇二

自治县国土资源局：

为进一步做好防汛抗洪以及地质灾害防治工作，有效保护国家资财和人民群众的生命财产安全，根据峨边县政府督查室[2017]11号文件的要求，我镇党委政府高度重视，于5月11日召开了隐患排查安全工作会议，并成立了地质灾害隐患排查领导小组对我镇地质灾害隐患点进行了一次拉网式排查，现将有关情况汇报如下：

## 一、高度重视、落实责任

我镇把地质灾害防治工作作为重中之重来抓，切实加强领导，落实责任，建立健全地质灾害防治制度和突发险情处置机制，安排部署了2017年汛前地质灾害防治工作，强化了责任意识，健全防灾减灾措施。

## 二、全面排查、不留隐患

此次大排查工作我镇共出动干部8人、村干部13人对全乡5个行政村19个村民小组进行了地质灾害点排查工作。截止目前，全镇共排查出新隐患点5处。

1、底底古村二组：农户下方一周的土坎悬空，遇汛期或地震有垮塌的危险，威胁13户农户。

2、底底古村一、四有两个孤立的巨石（5m\*3m和2m\*3m）

遇汛期或地震有垮塌的危险。威胁镇政府办公楼和住户。

3、黑勒路正在进行的边坡治理工程，遇汛期或地震有发生滚石的危险。威胁过往车辆和行人。

4、依乌村三组（原景区公路），遇汛期或地震有发生滚石的危险。威胁过往车辆和行人。

5、黑竹沟卫生院下方涵洞口过小，汛期泄洪存在安全隐患。威胁场镇街道及住户。

6、西河村一、二、五组的入口处（原黑竹沟景区入口处），汛期存在安全隐患。威胁公路两旁农户和三岔河电站。

## 三、强化措施，确保工作落实

我镇将地质灾害防治工作纳入了年终考核，与其他工作同安排、同下达、同考核。对原有的8个点，继续加强监测。排查出的隐患点均按要求落实了责任人、监测人，发放“两卡”，并制定了相关预案，确保群众生命财产安全。

#### 四、下一步工作措施

(一) 按照、县政府及县国土局的安排部署，高度重视地质灾害防治工作，明确落实责任，深入督查，确保工作落实。

(二) 加强对全镇地质灾害隐患点的排查、巡查、监测、预警，加大排查的力度和深度。

(三) 继续推进群测群防体系建设，深入落实防灾预案，落实“两卡”到检测人和人民群众。

(四) 加强汛期地灾值班。严肃纪律，坚持汛期地质灾害24小时值班制度。加强与上级部门的沟通，积极收集地质灾害灾情，及时准确上报，确保信息畅通。

黑竹沟镇人民政府

2017年5月12日

尊敬的各位领导：

按照全县地质防治工作会议精神，近期，我乡对全乡地质灾害安全隐患进行了全面排查整治，现将具体情况汇报如下：

#### 一、基本情况

#### 二、主要做法

(一) 领导重视，落实责任。乡党委、政府高度重视地质灾害防治工作，乡成立了以乡长任组长，分管副乡长任副组长，

安监办、经发办、党政办及片区国土所及规建所负责人为成员的地质灾害防治工作领导小组。乡党委明确乡长为第一责任人，分管领导为具体责任人，经发办及各村（社区）负责人为直接责任人。乡长亲自抓，负总责，分管领导具体抓。乡里编制《地质灾害防治预案》，乡与村（社区）签订目标管理责任书，建立和完善领导责任制，严格落实乡内设机构、村（社区）监管责任，配齐工作人员，各负其责，切实把地质灾害防治纳入政府工作的重要工作日程。做到了责任到人，联系到点，落实到户，实现了“点点有人管、处处有人抓”。

## （二）广泛宣传，提高意识。

全乡采取召开乡村干部会、组长党员会、群众院坝会等形式广泛宣传加强地质灾害防治工作的目的、意义和要求。通过宣传，既提高了群众参与群防群治的积极性，又增强了群众的地灾防治意识，让地质灾害防治工作家喻户晓。切实加强“两卡”的填制、发放工作。向地质灾害隐患点的群众发放“两卡”600余份。通过召开院坝会组织地质灾害隐患点的群众学习地质灾害防治与避让知识，提高他们的防灾意识和自救能力。

（三）健全制度，强化考核。全乡健全完善地质灾害值班制度、巡查制度、灾情速报、气象预报制度。全乡30处地质灾害隐患点均明确了监测责任人和监测人，做到专人、定位、及时进行巡查和监测。强化气象预报，在汛期中接到县政府办及气象局有暴雨通知后，立即通知到各地质灾害点。乡党委政府强化各村（社区）地灾防治工作的考核，将此项工作列入安全稳定考核的重要内容。乡党委政府还建立督查机制，将督查工作直接点对点落实到地质灾害点，落实到监测人。

三、按照县地质灾害会议精神，认真开展了地灾和危房排查整治工作。

点监测负责人、监测责任人是否到位；二查各地灾点监测人

开展日常监测工作是否到位：三查各地灾点应急预案是否完善；四查值班制度、巡查制度、灾情速报等制度是否落实；五查“两卡”是否发放到位；六查宣传及群测群防工作是否到位；七查各地灾点是否出现了险情；八查警示牌是否设置到位；九查开展日常房屋监测工作是否到位；十查在建的房屋工程是否审批，是否存在明显的安全隐患，危房是否有人居住及危房险情是否排除。全乡将各地质灾害点房屋，高切坡、高边坡、高填方范围内房屋，在建公路范围的房屋纳入重点排查范畴，逐一排查，不留死角。乡政府组织乡经发办、国土所对4户在建住房开展了安全检查，共发现质量安全隐患4起，下发整改通知书4份，下发停工通知书4份。对存在明显安全隐患的1户临水房住户，已组织避让搬迁；对因蓄水造成耕作难、出行难的，乡组织修建人行便道3公里，给群众生产生活提供方便。

通过全面排查，我乡各村（社区）均按照上级要求开展了日常排查工作，全乡无险情发生。

#### 四、健全机制，常抓不懈

监测考核等有效机制，形成了地灾防治工作有人抓、有人防的良好局面。

### 部队地质灾害排查情况报告篇三

根据《关于福建省20xx年地质灾害防治方案的通知》（闽政办[20xx]71号）、《批转县国土资源局等部门关于20xx年地质灾害防治方案的通知》（明政文[20xx]34号）等文件精神，结合教育实际，我局联合县国土资源局于4月19-20日开展了中小学地质灾害隐患排查工作。现将排查情况报告如下：

20xx年4月11日前各校（园）自查的地质灾害隐患点（具体上报情况见附表）。

县国土资源局、教育局、学校相关人员。

实验小学：厕所化粪池建于陡坡之上，边距约3米，中间为菜地，陡坡中间段未建挡墙约10米。化粪池使用已久，原有排污口已堵塞，现用排污管不能满足排污要求。

夏阳中学：新食堂右侧边坡人工开挖后有塌方；学生宿舍左后侧填土层下陷，主要是地表水下渗所致；厕所右后侧曾有塌方。

夏阳中心小学：教学楼后边坡距5米左右，有新滑坡体。

地美小学：学校西侧人工开挖边坡高3-5m，边坡距1-2m，地下水出露浅，整个学校处于古滑坡体上。

沙溪中学：综合楼边沟断裂下沉，前土坡为填土坡，雨季水土流失严重；旧教学楼北侧后坡人工开挖边坡高3-5m，边坡距小；旧教师宿舍后坡人工开挖边坡高2-4m，边坡距小。

城关中学：新食堂地处山谷，后山雨季水量大，夹杂石块泥沙，易造成水沟堵塞，破坏食堂基础。

枫溪学校：食堂后坡人工开挖边坡高6-10m，边坡距2-3m，新建学生宿舍楼后坡人工开挖边坡高4-5m，边坡距1m，过高过陡。

夏坊中心小学：新建学生宿舍后山较高较陡。

盖洋中学：综合实验楼及旧澡堂后坡人工开挖边坡高3-10m，边坡距0.5-3m，过高过陡；操场低洼处雨水下渗暗流；停车棚后山有新滑坡体。

1、各地质灾害隐患点应加强观测，定期检查，学校安排专门人员进行监测，并制定地质灾害防治方案。

2、有新滑坡体的隐患点，应设立警示标志，并设置防护栏等，如夏阳中心小学的教学楼后边坡、盖洋中学的综合楼后边坡、沙溪中学旧教工宿舍后边坡等。

3、部分因排水沟问题存在的地质灾害隐患点，应加紧维修，如盖洋中学操场低洼处雨水下渗暗流、夏阳中学学生宿舍左后侧地面下沉、沙溪中学综合楼前边坡水土流失及阶梯下沉等。

4、实验小学化粪池排污隐患建议协调建设主管部门将市政排污工程管道直接接到化粪池中；夏阳中学新食堂右后侧土方崩塌隐患建议学校进行整改，形成双台阶平台；城关中学排水隐患建议在学校后山修建一阴井沉积沙石，并定期清理；枫溪学校新宿舍边坡应尽快修建；夏坊中心小学新宿舍后边坡建议修建1.5米高的挡土墙。

## 部队地质灾害排查情况报告篇四

收悉《州地质灾害指挥部办公室关于转发省地质灾害指挥部办公室关于开展地质灾害隐患排查整治“回头看”的通知的通知》后高度重视，立即组织对我县前期已有的xxx处地质灾害隐患点、防灾责任和措施、已治理工程的维护、泥石流沟道及拦挡坝的清淤情况开展了“回头看”工作，现将“回头看”工作开展情况报告如下：

本着“生命至上、安全第一”的思想理念，坚持“以防为主”、“全力防”的战略方针，以推动地灾防治体制机制和指挥体系的高效运作。以增强“四个意识”、做到“两个维护”为基本准则，以“促一方发展、保一方平安”为政治责任，并进一步强化底线思维和风险意识，全力做好源头防控工作。于汛前和汛期中对全县11个镇开展了地质灾害防治工作开展情况的检查，并与近期对其进行“回头看”工作，对各镇辖区内地质灾害防治重点和应履行的职责是否到位、具体可行的年度防灾方案和避灾措施是否编制、地质灾害隐

患点的责任单位、责任人和监测人是否落实等工作开展情况进行了检查工作，进一步明确了责任、强调了重点，加快地质灾害防治补短板、堵漏洞、强弱项工作的推进。

### (一) 落实防灾责任和防灾措施

按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，协同“一对一”地质灾害防治技术支撑单位省治勘设计集团有限公司(原名：省岩土工程公司)对全县前期已有的1296处地质灾害隐患点的防灾责任落实情况，核查了各隐患点的“一表两卡”发放情况，并逐点划定了危险区进行应急演练，检查各镇隐患点防灾措施情况及重要隐患点的应急物资储备情况。全面检视了监测预警网络情况，对于部分隐患点更换了监测人或监测人手机号的立即更新隐患点台帐并及时上传至省地质环境管理信息系统。

### (二) 核查新增隐患，对变形加剧的隐患进行再排查

在前期排查过程中未发现新增隐患点，对汛前地质灾害隐患排查中发现的35处变形加剧的地质灾害隐患点进行了再次排查，对其中变形情况特别严重的灾害点组织受威胁群众及时避让，如“镇乡政府后不稳定斜坡”、“镇村黄草滑坡”、“镇村水缸下滑坡”、“镇村小寨整体滑坡”以及“镇村槽上不稳定斜坡”。

### (三) 加快隐患销号和跟踪关注

目前正积极配合省治勘设计集团有限公司开展无威胁对象销号工作，后期将针对销号点进行现场逐点核实。

### (四) 积极推进维修加固、泥石流清淤工作

目前针对受州“8·20”特大暴雨山洪泥石流影响受损的4处泥石流沟(镇泥石流、镇泥石流、镇村1组沟泥石流和镇泥石

流)正在进行修复加固工程施工，对已淤积的拦挡坝正在抓紧时间清淤腾库。截止目前镇泥石流维修加固工程、镇泥石流维修加固工程已全面完工，镇泥石流和镇村1组沟泥石流两处维修加固工程因受汛期强降雨影响，导致沟道水流量过大，完工时间预计推迟至20xx年11月中旬。

## (五)做好预警系统的维护，保证预警系统的高效运行

协同省治勘设计集团有限公司于6月中旬完成对我县217处地质灾害自动化监测预警仪器全面核查，并对已受损、下线的设备进行维修保养，截止目前地质灾害自动化监测预警仪器上线率已超过90%，预计到6月底上线率达到100%。

## (六)做到“主动避让、提前避让、预防避让”

6月5日州原乡政府后山不稳定斜坡安装的普适型专业监测设备反馈出异常形变数据，平台自动发布蓝色预警，提醒当地加强巡查；6月9日下午16:40时，变形速率明显增加，平台自动发布橙色预警，提示斜坡变形达到预警阈值。值班调度员立即将预警信息以电话、短信方式通知防灾责任人和群测群防专职监测人员，当地迅速组织坡体下方受威胁的原乡政府、派出所及2户农户共22人全部转移避险。此次成功预计并提前避让得到的省自然资源厅的高度认可，并刊登上省自然资源厅地质灾害防治专刊(第5期)。将继续以此为基准，坚决做到“主动避让、提前避让、预防避让”，扎实做好隐患避让工作。

于汛前同省治勘设计集团有限公司对重点场镇、重点区域、地质灾害在建工程进行了拉网式排查，对地质灾害风险较高的公路、铁路、桥梁、景区、学校等区域内的地质灾害隐患点进行了重点核查，并于近期对其开展了“回头看”工作，进一步落实了防范责任，确定了防治措施，明确了预警方式。

针对地质灾害防治工作成立了专门的检查小组，对全县各镇、

各在建地质灾害治理工程于汛期开展了专门的诊断性检查，目前“回头看”接近尾声，预计7月10日前全部完成，并对存在的问题形成了台账管理，确保地灾防治方面的问题逐一整改。对重点场镇、重点区域、地质灾害在建工程在防灾措施落实方面的问题及时开展了“回头看”工作，确保整治工作横到边、纵到底，不留盲区死角。

针对地灾防治工作落实情况进行了不定期“回头看”工作，针对工作部署安排是否落地、是否抓紧抓细抓实，由局班子综合评价，对存在的问题形成台账管理，确保汛期地质灾害防治工作扎实有效推进，全力保障群众生命财产安全。

## 部队地质灾害排查情况报告篇五

由我区地震灾害频发，地震、防洪、山体滑坡时有发生。为确实做好我校今年汛期的防洪、防汛工作，确保广大师生及学校财产的安全，接到上级通知后，我校安全领导小组在校长的组织领导下，对我校的校园内外周边地区进行拉网式的安全隐患排查。先将我校的排查工作总结如下：

我校属于新建校园，没有围墙，校园内外排水系统正常，不存在安全隐患，地质情况，根据排查的情况，墙体、基石无异常情况，可以正常的使用。地质没有变动，完全符合施工要求。

通过排查，学校周围的排水沟渠正常，没有发现堵塞现象，雨季的洪水不会给我校造成危害。

1、罗坝、老爬坑线的同学，喜欢从小河边走，如果有洪水，此段路隐患较大。

2、清水塘线的同学，云保公路时必经之路，雨天视线不清，容易发展交通安全。

1、要求罗坝、老爬坑、东色同学尽量走大路，建议家长上学、放学要有专人负责到学校接送学生。

2、清水塘的同学，走路必须靠右行，如果要穿越公路，先听、看，确保无车辆方可经过。

## 2城南第二小学校舍地质灾害隐患排查治理工作报告

根据区教体局通知精神，为做好我校安全工作，最近我校安全工作领导小组对我校校舍地质灾害隐患情况进行排查，现将排查情况汇报如下：

组长：高征长（校长）

成员：陈红、刘成村、郑新国、程传亮、徐燕、李彬

### 1、院墙

由于我校处在丘陵顶部，地势落差较大，学校院墙因地势问题，东部及东南角墙体较高，墙体下部为毛石，无混凝土填充。今年四月份已整改50米。除此之外，其他院墙均需整改，共需整改700米，因资金问题，无法实施，现设警示标志，禁止靠近，观察使用。

### 2、房屋建筑

所有房屋建筑设防低，经校舍鉴定需推倒重建，因资金问题无法实施，其中2号房、3号房、4号房、5号房、6号房、7号房、9号房东部山墙墙体高，易造成滑坡坍塌，另4号房存在墙体裂痕，已建立档案，设观察标志，观察使用。

### 3、校园排水系统

校园排水基本比较流畅，操场排水在假期前已经进行处理。2号房屋及实验室房后排水正在进行整改。

## 1、加强领导，落实责任

我校充分认识到当前防汛和地质灾害对工作形势的严峻性，在思想上保持高度警惕，进一步加强领导，强化师生安全第一的责任意识，坚决克服麻痹侥幸思想，加强预警预报，以防为主，落实责任人，其实把各项防御措施落到实处，落实到每一个责任人。实施24小时无缝隙值班。

## 2、突出重点，加强排查

我校密切注意天气的变化情况，根据天气情况及时做好学校的防灾部署工作，加强重点防汛部位的巡查，切实抓好校舍的安全防范工作，及时发现薄弱环节，及时整改，排除险情，及时汇报。坚持日夜巡查，及时排除隐患。

## 3、加强监测，严加防范

密切关注学校及周边地质情况的变化，特别是因汛期暴雨诱发易滑坡不稳地的山体，可能受灾的地点及时上报，划出警戒区域，防止学生及其他人员伤亡。

## 4、制定预案，及时抢险

根据上级部门的要求，制定了我校的防灾救灾预案。根据学校的实际情况，及时启动预案。如遇险情，第一时间上报，以便及时采取相应措施。

## 5、加强值班，畅通信息

24小时全覆盖值班，明确值班领导和值班人员，确保责任道人。坚持汛期全天值班和昼夜巡查制度，带班领导和值班人员保持24小时开机，保证信息畅通。

## 6、如果遇到恶劣天气，立即转移学生，情况严重的，立即停

课停学。