

# 节后复工自查自纠报告(实用5篇)

随着社会一步步向前发展，报告不再是罕见的东西，多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。写报告的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是我给大家整理的报告范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

## 节后复工自查自纠报告篇一

根据黎平县建设工程安全监督站及下发文件的精神，春节过后我施工单位针对施工现场进行了一次全面安全自查，并对这次自查中所存在的安全隐患和缺陷进行了全面的总结和整改工作，内容如下：

### 一、检查情况

- 1、监督特种工作人员持证上岗，并对垂直运输机械的使用管理进行了专业培训，确保了施工作业时的安全。
- 2、施工机具方面的施工作业量大，违险性强的情况下，我们管理班子及时对施工机具进行了全天监控，检查机具运转是否正常，保险装置是否可靠等进行了全面检查，杜绝安全隐患。
- 3、施工现场临时用电方面：建设方、监理单位亲临现场检查指导工作，下达了整改意见，提出了要求。我项目部及时的进行了隐患整改，达到了现场临时用电规范要求。
- 4、我项目部组织脚手架班针对施工现场“四口”进行了检查，对围护不严密及搭设不牢固的安全网和脚手架进行了全面的整改，大大的降低了安全隐患，保障了施工人员人生安全。
- 5、在危险源周围各配有沙箱、灭火水箱等，防设施数量不足或不到位的现象。

6、项目部成立安全检查小组在项目经理及专职安全员的带动下就现场施工布局开展了一次大型的安全施工会议，传播了各个岗位的`安全责任制，进行了相互交流和探讨并对现场进行检查。

7、对年后进场人员进行三级安全教育：

一级教育：

1、党和国家的安全生产方针、政策。

2、安全生产法规、标准和法制观念。

3、本单位施工过程及安全生产制度、安全纪律。

4、本单位安全生产形势及历史上发生的重大事故及应吸取的教训。

5、发生事故后如何抢救伤员、排险、保护现场和及时进行报告。

二级教育：

1、 施工现场安全制度、规定及安全注意事项；

2、 文明工地标准；

3、 施工现场环境和可能存在的不安全因数；

4、 工程施工特点及施工安全基本知识；

5、 本工种安全技术操作规程；

6、 高处作业、机械设备、电气安全基础知识；

- 7、防护用品发放标准及使用基本知识。
- 8、紧急情况安全处置和安全检查疏散知识

三级教育：

- 1、本班组劳动纪律和安全生产、文明施工要求；
- 2、本班组作业环境、作业特点和危险源；
- 3、本工种安全技术操作规程及基本安全知识；
- 4、本工种涉及的机械设备、电气设备及施工机具的正确使用和安全防护要求；
- 5、采用新技术、新工艺、新设备、新材料的安全生产知识；
- 6、本工种职业健康要求及劳动防护用品的主要功能、正确佩戴和使用方法；
- 7、本班组施工过程中易发事故的救、排险、抢救伤员、保护现场和及时报告等应急措施

### 安全生产检查情况表

序号 检查项目

存在的  
问题  
整改  
意见  
安全检查小组



黎平县明都酒店项目部

02月26日

## 节后复工自查自纠报告篇二

为了进一步加强和改进项目部安全工作，切实保障广大职工的生命财产安全，保证工程正常的施工秩序，我项目部在开工前对施工现场的安全工作进行了认真细致的`检查，并针对施工现场开展了隐患排查治理活动，现将自查整改情况总结汇报如下：

### 一、现场施工安全情况

1、项目部全体施工管理人员已于201x年3月1日到位履职。

2、开工前工人安全教育及现场洞口、临边防护检查：

开工前对现场工人进行安全教育，提高工人节后安全施工意识，做到进场一人教育一人。施工现场洞口、临边防护整改修复到位。

3、安全用电情况：

施工现场做到用电设备“一机、一闸、一漏”，确保用电安全；供电设备安装警示标志，一、二级配电箱整齐到位，防护配件到位；金属配电箱壳体保护零线完好，漏电保护装置完好，配电箱标识明确，配电线路走向明确。

4、消防管理：

(1)、施工区等配电设施、机械车辆、仓库等部位均配置灭火器材和消防设施，且灭火器工作正常性能良好。仓库内分类储存、库内电器运行正常，无乱接电线、电器现象。

(2)、生活区、办公区、食堂的临时照明等用电线路、插座等经过了重新检查、测试均正常工作无异常。

(3)、施工现场的电焊架工棚周围无易燃物、无易爆物。

## 5、安全防护设施情况：

在洞口及危险位置设置了防护设施和明显标志；临边、临空面等设置了安全防护栏；现场小型设备安装了防护罩等防护装置，用电部位、易燃易爆品周围附近配置了消防设施等。

## 二、检查中存在的问题

1、施工用电线路布设较乱，个别线路布设不符合规定，需要进一步完善。

2、个别安全防护设施因为交叉作业没跟上施工进度，造成施工中安全防护滞后；需加强管理。

## 三、采取的整改措施

为了确保刚才施工安全，消除各类安全隐患，项目部对自查过程中存在的主要问题，提出以下整改措施：

1、施工用电问题将持续重视，严查职工宿舍违规用电现象，对于现场线路将进行统一规范布置。

2、加强对各类防护设施的管理，必须保证各类防护设施与施工进度同步。

## 四、隐患整改情况

针对本次大检查发现的一些隐患，项目部及时按要求进行了整改，现场线路已按规范要求布设，并加强对各类防护设施的管理，保证各类防护设施与施工进度同步，确保节后安全

复工。

## 节后复工自查自纠报告篇三

组织部门:项目经理(张骁雄)

参加部门:安全、机管、技术、施工各项目部管理部门;

检查时间:20xx年3月5日

检查班组数量:土方工、木工、瓦工、钢筋工、电工

### 二、 检查重点内容:

1. 安全工作组织、安全责任制落实、安全管控机制建立、春季安全风险管控、现场作业风险管控、专业安全管理要求。
2. 各级安全责任制的制定、落实情况，各类安全生产规章制度的执行到位情况。
3. 检查作业现场《安规》及施工作业票、各类交底工作的执行情况，作业现场风险管控措施落实情况，安全措施的制定及执行情况;施工机具、安全工期器具的检查验收及维护保养情况;春节后员工安全教育培训工作开展情况;各类管理人员持证上岗情况等。
4. 节后已组织了一次施工工器具、施工用电、机械进行检查，检查后相应的安全措施已落实，上阶段检查中出现的问题已基本得到整改，但是部分问题仍需在节后继续完成。
5. 检查消防安全责任制落实情况、防火措施的执行情况、消防安全隐患排查治理情况、日常维护和检查情况。清点节后项目部各项物资，落实节后保卫情况。重新检查加工区的灭火器情况，损坏灭火器更换，危险化学品按照规范存放。

### 三、 发现主要问题

- 1、现场加工区材料堆放区各种材料堆放较乱，需及时整理。
- 2、现场加工区部分灭火器未及时进行检查。水电班组未配电手套。
- 3、施工现场周边排水系统不畅通，造成施工路面及围墙周边部分积水。

### 四、 整改计划及下阶段改进措施

#### (一)材料堆放

问题整改:现场加工区材料堆放区各种材料堆放较乱，需及时整理。

改进措施:现场加工区材料及时整理并有序堆放。

#### (二)安全措施的落实。

问题整改:现场加工区部分灭火器未及时进行检查。水电班组部分焊工未配电手套。

改进措施:节后各项工作未及时稳步的展开，部分作业人员未进入到施工状态内，需进一步加强班组级的教育宣贯工作，强化新进场人员的安全意识。

#### (三)安全文明措施的

施工现场周边排水系统不畅通，造成施工路面及围墙周边部分积水。

改进措施:安排工人进行开渠排水，确保施工队伍能够正常施工。



## 节后复工自查自纠报告篇四

春节过后我施工单位针对施工现场进行了一次全面安全自查，并对这次自查中所存在的安全隐患和缺陷进行了全面的总结和整改工作，内容如下：

### 一、检查情况

1、监督特种工作人员持证上岗，并对垂直运输机械的使用管理进行了专业培训，确保了施工作业时的安全。

2、施工机具方面的施工作业量大，违险性强的情况下，我们管理班子及时对施工机具进行了全天监控，检查机具运转是否正常，保险装置是否可靠等进行了全面检查，杜绝安全隐患。

3、施工现场临时用电方面：建设方、监理单位亲临现场检查指导工作，下达了整改意见，提出了要求。我项目部及时的进行了隐患整改，达到了现场临时用电规范要求。

4、我项目部组织脚手架班针对施工现场“四口”进行了检查，对围护不严密及搭设不牢固的安全网和脚手架进行了全面的整改，大大的降低了安全隐患，保障了施工人员人生安全。

5、在危险源周围各配有沙箱、灭火水箱等，防设施数量不足或不到位的现象。

6、项目部成立安全检查小组在项目经理及专职安全员的带动下就现场施工布局开展了一次大型的安全施工会议，传播了各个岗位的安全责任制，进行了相互交流和探讨并对现场进行检查。

7、对年后进场人员进行三级安全教育：

## 一级教育：

- 1、党和国家的安全生产方针、政策。
- 2、安全生产法规、标准和法制观念。
- 3、本单位施工过程及安全生产制度、安全纪律。
- 4、本单位安全生产形势及历史上发生的重大事故及应吸取的教训。
- 5、发生事故后如何抢救伤员、排险、保护现场和及时进行报告。

## 二级教育：

- 1、 施工现场安全制度、规定及安全注意事项；
- 2、 文明工地标准；
- 3、 施工现场环境和可能存在的不安全因数；
- 4、 工程施工特点及施工安全基本知识；
- 5、 本工种安全技术操作规程；
- 6、 高处作业、机械设备、电气安全基础知识；
- 7、 防护用品发放标准及使用基本知识。
- 8、 紧急情况安全处置和安全检查疏散知识

## 三级教育：

- 1、 本班组劳动纪律和安全生产、文明施工要求；

- 2、本班组作业环境、作业特点和危险源；
- 3、本工种安全技术操作规程及基本安全知识；
- 4、本工种涉及的机械设备、电气设备及施工机具的正确使用和安全防护要求；
- 5、采用新技术、新工艺、新设备、新材料的安全生产知识；
- 6、本工种职业健康要求及劳动防护用品的主要功能、正确佩戴和使用方法；

## 节后复工自查自纠报告篇五

因春节期间本工程暂停施工，现春节已过，气温回升，项目部管理人员已经全部到岗，工程各施工作业班组人员已基本到位。现已具备复工条件情况如下：

### 1、现场管理人员及职工到位情况

本工程项目管理人员共有10人，截止20xx年2月20日，项目部管理人员已全部到岗。

### 2、安全教育、制度检查情况

经检查，安全检查制度已经建立，各安全台账集全。各项应急预案完整，各项操作规程情况良好，各机械设备、临时用电、消防设备的检查记录齐全。各工序、机械作业所涉及的特种作业人员均持证上岗，并按规定进行了报验。

我项目部已于3月 日对职工进行了春节后复工安全教育及安全技术交底，与各班组长签定了安全责任书。节后新进特种作业人员的统计工作已基本结束，正在进行特种作业人员报审程序。

### 3、安全生产情况

项目部对现场及办公场所安全生产进行了检查，情况良好。项目部对在春节前拆除的部分临时用电线路重新架设，对三级配电箱、二级漏电保护开关进行检查，对部分乱拉乱接进行拆除，现场临时用电已基本符合规范要求。洞口、临边防护到位。脚手架已随施工进度搭设到位。

### 4、现场文明施工情况

项目部组建文明施工班组，负责现场围护、每日清洁及破损围挡的修复和更换工作。

### 5、施工机具设备运行情况

目前施工现场的机械设备已全部调试合格。。

经过检查整治，我项目部已经做好春节后复工的准备工作，已具备复工条件，计划于20xx年3月6日开工。

南天公司香江润园14#、15#楼项目部

20xx年3月5日

相关精彩文章推荐：

1. 春节后复工申请报告
2. 复工申请报告范文模板
3. 个人复工申请报告
4. 企业复工申请报告
5. 安监局复工申请报告

6. 工程复工申请报告
7. 煤矿复工申请报告
8. 建设单位复工申请报告
9. 工地复工申请报告
10. 复工申请报告