

2023年小学安全隐患排查自查表 安全隐患自查报告(汇总11篇)

环境的整洁和健康是我们共同的愿望，需要我们每个人的努力。总结应该以积极向上的态度呼吁广大公众共同关注和参与环保行动。以下是一些环保活动的总结报告，记录了工作的过程和成果，对于推动环保事业的发展具有积极的意义。

小学安全隐患排查自查表篇一

结合xx市安全生产实际情况，由市安委办牵头，组织市安监局、住建局、消防大队□xx镇政府等部门组成专项检查组于2019年3月16—23日对全市建筑工地员工宿舍进行安全生产专项检查整治。现将检查情况汇报如下：

在这次对全市建筑工地员工宿舍进行安全生产专项检查中，我们重点对全市建筑工地员工宿舍的消防、安全用电等情况进行了专项检查，在这次排查整治中，共检查了建筑安装工程公司xx市分公司xx项目部等六个建筑工地员工宿舍，共发出检查意见书5份。

从专项检查情况发现，我市大部分建筑工地员工宿舍存在以下问题：

1、员工的消防安全意识淡薄

施工单位雇佣临时民工流动性大，没有经过严格的管理和消防安全知识培训，消防安全意识淡薄，不了解、不掌握基本的消防知识，不会利用灭火器扑救初期火灾，不会报警、不会组织人员疏散，尤其是施工时间短、作业分散的民工，很难落实消防安全管理工作。

2、管理层对消防安全管理不到位

用电量、电气线路敷设不规范，违章安装电气设备、私拉乱接电气线路现象较为严重，也有的直接将配电装置安装在可燃构件上。施工单位忽略烟头点火源管理，民工宿舍；建筑材料堆场；可燃、易燃物较多，并且雇佣的临时民工、外来人员吸烟的随意性强，一旦将烟头丢弃在火灾危险等地方，时间一长，极易造成火灾。

针对检查中发现的安全隐患问题，检查组当场提出整改意见，要求有安全隐患的建筑工地立即进行整改。为做好我市建筑工地的安全生产工作，现提出以下建议：

1、加强建筑工地施工现场、室内外装饰装修工程施工现场、工人宿舍、仓库、木作加工场、食堂、配电室及明火作业等防火重点部位的消防安全管理。合理配置足够数量的消防灭火器材，确保消防灭火设施齐全有效，消防疏散通道的畅通，并设置醒目的消防标志牌。建立企业领导和值班人员检查、巡查制度。明确应急处置办法，把消防安全保卫工作落实到具体岗位、具体人员身上，值班人员24小时在岗在位，认真做好检查巡查工作，并能熟练使用灭火器材和报警设施，全力实现防患于未然，确保消防安全工作万无一失。

2、加强施工现场及员工宿舍的用电管理。施工单位确定一名经过安全生产和消防安全培训合格的具有特种作业操作证的电工正确合理地安装及维修电气设备，经常检查电气线路、电气设备的运行情况，重点检查线路接头是否良好、有无保险装置、是否存在短路发热、绝缘损坏等现象。

3、建设主管部门要在建筑施工行业广泛开展消防、安全生产法律法规、基本常识的宣传教育工作和培训，向广大职工宣传有关消防、安全生产的法律法规和消防、安全生产常识，使广大职工的安全生产、消防安全意识和防火灭火技能得到进一步提高，形成群防群治的消防、安全生产局面。

4、市住建局、公安消防部门和市安监局要按照各自职能分工，

加强对所监管工程安全生产、消防安全工作的监督检查和指导。对不认真履行消防、安全生产职责，形成重大消防安全事故隐患和重大安全生产事故隐患的责任单位，要严肃查处，必要时，采取停产整顿措施，限期整改，彻底消除隐患。

小学安全隐患排查自查表篇二

在这次全市建筑工地宿舍安全生产专项检查中，我们重点关注了全市建筑工地宿舍的消防和安全用电。本次调查整改，我们对xx建筑安装工程公司xx分公司xx项目部等6个施工现场宿舍进行了检查，出具了5份检查意见。

经专项检查，我市大部分建筑工地宿舍存在以下问题：

1. 员工的消防安全意识薄弱

施工单位雇佣的临时工流动性大，没有经过严格的管理和消防安全知识培训，消防安全意识薄弱，不了解和掌握基本的消防安全知识，不会使用灭火器扑灭初期火灾，不会报警，不会组织人员疏散，尤其是施工时间短、作业分散的农民工，消防安全管理难以实施。

2. 管理层没有妥善管理消防安全

用电量较大，电气接线不规范，非法安装电气设备和乱接电气接线严重，部分配电装置直接安装在可燃部件上。施工单位忽视烟头引燃源和农民工宿舍的管理；建材堆场；易燃、可燃材料多，临时工、外来务工人员吸烟随意性强。一旦烟头丢弃在有火灾危险的地方，时间长了容易引起火灾。

针对检查中发现的安全隐患，检查组当场提出整改意见，要求存在安全隐患的施工现场立即整改。为了做好我市建筑工地的安全生产工作，现提出以下建议：

1. 加强施工现场施工现场、室内外装饰工程施工现场、工人宿舍、仓库、木材厂、食堂、配电室和消防作业等重点部位的消防安全管理。合理配置足够数量的消防设备，确保消防设施齐全有效，消防疏散通道畅通，设置醒目的消防标志。建立企业领导和值班人员检查、巡视制度。明确应急措施，将消防安全保卫工作落实到具体岗位、具体人员，值班人员24小时值班，认真做好检查和巡查工作，并熟练使用消防器材和报警设施，做到防患于未然，确保消防安全工作万无一失。

2. 加强施工现场员工宿舍的用电管理。施工单位确定一名经安全生产和消防安全培训合格的持有特种作业证的电工，对电气设备进行正确合理的安装和维护，定期检查电气线路和设备的运行情况，重点检查线路接头是否完好，是否有安全装置，是否有短路发热、绝缘损坏等情况。

3. 建设主管部门要广泛开展消防、安全生产法律法规和建筑行业基础知识的宣传教育和培训，向广大从业人员宣传消防安全生产法律法规和消防安全生产知识，进一步提高安全生产、消防安全意识和消防技能，形成群防群治的消防安全生产局面。

4. 市房管局、公安消防局、市安监局应当按照各自职责，加强对被监管项目安全生产和消防安全工作的监督、检查和指导。对不认真履行消防和安全生产职责，形成重大消防安全事故和重大生产安全事故的责任单位，要严肃查处。必要时，应采取措施停产整顿，限期整改，彻底消除隐患。

小学安全隐患排查自查表篇三

为了进一步加强学校的安全管理工作，学校始终把安全当头等大事来抓，时时本着安全无小事的办学理念，把师生的安全时刻放在首位。为了把各种安全事故消除在萌芽状态，学校开学初对校内外的安全隐患进行排查，现将近期排查情况

报告如下：

学校制定了隐患排查工作方案，及时成立了学校安全检查工作领导小组。根据隐患排查要求，明确有关人员工作目标，落实排查责任，对校园及周边安全隐患开展全面检查，并认真做好检查记录。

通过检查，学校教学楼、围墙、厕所等设施，不存在安全隐患；学校对全校用电设备进行排查时发现有几处输电线路松动，个别插头等存在裸露，及时进行了更换修理。大门、走道、旗杆等不存在安全隐患。学校报警器工作正常。

学校周边无生产、经营和存放有毒、有害危险化学品的企业场所，无大型集体活动，同时对学校周边环境及交通安全、学校及周边地区的公共安全环境进行全面检查，对学校所处的自然地理环境也进行了勘察，未发现安全隐患。

我校针对以上所发现的安全隐患，采取以下整治措施：加大对安全教育力度，利用各种形式对学生进行安全教育，并制定各项管理措施。对学校电路以及用电场所联合后勤进行全面整改。要求各班主任要时时讲，天天讲安全注意事项，使每个学生要牢固树立安全意识，努力减少安全事故的发生。

总之，我校积极采取一系列安全措施，始终坚持以人为本，坚持对学生负责，对家长负责，对学校负责的态度，认真细致的做工作，我们将始终如一的抓好学校安全工作，防患于未然，为学校的安全稳定贡献自己的力量。

安全隐患排查自查报告

为更好地贯彻落实市教育局《关于认真排除安全隐患切实做好冬季学校幼儿园安全工作的通知》精神，进一步规范完善了各项制度，建立了安全工作台帐，目前学校安全稳定，教学秩序井然。学校五月份安全检查情况如下：

按照文件精神和校长批示，进一步抓好落实整改、完善制度，明确责任。我们首先进行了宣传教育，学校政教处、安全保卫科利用升旗仪式、校园广播、宣传栏、班级黑板报、主题班会等形式，让广大师生掌握安全防范知识，自觉做好“防火、防滑、防拥挤踩踏、防触电、防盗、防溺水、防煤气中毒”等工作。

张贴了市局下发的“安全简报”，并且在升旗仪式上，要求各班安全委员协调班级安全员(寝室室长)做好安全防范工作，严禁学生“恶作剧”行为的发生。

小组集中对校园各处学生集中的地方进行了彻底检查，看有无老化用电线路，学校内的各种用电设施，消防安全和疏散通道，疏散指示标志是否清晰，楼梯间照明灯是否齐全有效等。制订了10多种安全应急预案及活动方案，选择其中的2项进行了演练，进一步提高了师生的安全意识和应急、自救、自护的能力。

我校近期在校门口划了斑马线，设置了明显的警告标志，提醒司机和同学增强安全意识，遵守交通规则，了解和掌握交通安全常识，严防各种交通事故的发生。每次周六下午放学时学校政教处、安全办总是提醒同学注意交通安全和乘车安全。

健全了规章制度，加强了危险药品的管理，有严格的采购、入库、建帐、保管、借领、归还等制度，对易燃、易爆、放射、剧毒物品按照消防、卫生等部门要求规定严格保存和管理，防止发生意外事故，从不让学生参与危险性活动。

校园安全，校门口是第一关，非常关键。我们认真落实门卫巡逻制度，坚持24小时值班巡逻。特别对微机室、财务室、实验室、学生宿舍等重点部位重点防范，领导干部带班，严格了岗位责任制，值班人员能坚守岗位，尽职尽责，遇到问题能及时处理，每天都有一名教师值和保安夜班，并不间断

的巡查校园每个角落。

小学安全隐患排查自查表篇四

xx年10月19日, 我司接到园区办自查通知后, 对照自查项目, 技安部立即开展了自查工作, 自查情况如下:

- 1、所有消防设施齐全, 灭火器均在保质期内, 库房等安全通道畅通;
- 2、仓库及办公室电器线路均按要求进行固定、穿管;
- 3、库房内货物均按规范摆放, 定人管理, 未堆放杂物;
- 4、食堂使用煤气罐均未超过15kg□
- 5、员工宿舍没有使用违禁电器, 不存在在私拉电线电源现象。

根据各级教育主管部门关于做好学校安全隐患排查的精神要求, 我校积极做好校内和周边安全隐患的排查工作。现将情况作出汇报。

组长□xx

组员□xxx

每周星期一小查, 每月最后一星期五大查。

我校组织校委会和安全领导小组成员对校内的安全隐患进行大范围的排查, 发现问题及时处理。对教室、教师宿舍、主要功能室及校园内进行了检查。要求各班级发现问题及时上报, 学校及时处理。对于班级内存在的隐患, 进行处理。

学校全体教师会上学习安全文件和要求, 利用班会, 红领巾

广播站和升旗仪式讲话对全体师生进行安全教育，要求各班队会安全教育有记录。全体教师要有安全意识和保护学生安全

1、学校门卫要求24小时值班，来访人员进校需登记，禁止家长车辆进入校园。

2、教室、教师宿舍和食堂消防设施，并由专人负责。

3、在课间值周教师组织，防止拥挤和踩踏。

4、对学生进行交通安全教育，做文明学生，并致家长一封信，希望家长做好孩子表率，遵守交通规则。

5、在班级进行各种紧急情况的的紧急疏散和自救逃生的知识学习。

6、加强校内用电安全，严禁各班级和办公室私接电源。

小学安全隐患排查自查表篇五

面临当前学校安全不容乐观的形势，根据镇教管办通知要求，按照上级部门颁发的'各种安全会议文件，坚持以“隐患险于明火，防范重于泰山”为指针，为确保校园安全稳定，认真贯彻落实上级各有关要求，现将安全工隐患自查整改查情况报告如下：

学校于6月8日上午召开班子成员会议，学习镇教管办关于开展学校安全隐患排查的有关要求，成立以杜学庆校长为组长、张法信、周作琳、马英福、贾广海、刘元华、顾传杰组成的校园安全检查工作小组，对校园校舍、设施进行了全面认真细致的安全排查。

1、校舍及附属设施的基础排水通畅、墙体无异常、屋面排水、

楼梯护栏符合标准、围墙牢固、用电规范、消防设施有效、伙房及锅炉房烟筒坚固。

对有关问题及时进行了整改处理：

(1) 影响室内光线、刮风易造成平房屋顶瓦损坏的树木进行了穿枝整理。

(2) 平房沿板下水管道进行疏通。

(3) 平房雨天漏水处瓦垄进行修理。

存在问题：教学楼东西两边墙体存在渗水现象，学校将尽快联系专业防水人员进行防水处理。

2、学校内部及周边未存放易燃易爆物品；学校实施安全用电三级漏电防护，未存在私拉乱扯电源的现象。

学校将不遗余力地为安全尽心尽力，从制度上、体制上、管理上更加严格地要求自己，大力消除各种安全隐患；从源头上抓起，让安全隐患扼杀于萌芽状态。时刻绷紧安全之弦，做到严防死守，众志成城，坚决杜绝各类安全事故的发生。

小学安全隐患排查自查表篇六

20xx年3月25日，我校由x校长带领，组织后勤主任、政教处、校产管理员、电工等各科室负责人对教室宿舍、校内设施、校园周边环境、食堂等进行了详细的安全检查，检查结果如下：

1、教室无损坏、破坏现象，门窗及室内物品完好无损。

2、学生顺着水泥路面跑操，存在安全隐患

- 3、学校在建宿舍楼在施工，防护网已拆除，警示标志不明显。
- 4、部分灭火器陈旧、部分应急照明灯不亮。
- 5、学校少年宫、图书室、仓库、男生宿舍墙壁脱落、墙体出现裂缝、部分地方屋顶漏雨。
- 6、餐厅房顶铁板有破损现象，石膏制天花板脱落较严重。
- 7、学校东墙倾斜严重。学校紫藤花园部分水泥柱断裂。

针对以上情况学校决定：

- 1、灭火器、应急照明灯更换新的。
- 2、在危险地带、施工现场设立明显的警示标志。
- 3、准备申请部分资金修理餐厅。
- 4、对学生进行交通安全、护林防火自我防护专题安全教育，发放《致家长的一封信》。
- 5、进行一次安全逃生演练。

xxxx镇中学

20xx年xx月xx日

小学安全隐患排查自查表篇七

县运管局：

为了认真落实市交通局关于开展道路运输安全生产大检查的通知精神，我分公司领导班子于20xx年x月x日组织召开的机

关相关部门召开了《关于开展道路运输安全生产大检查的紧急通知》专题会议，在会上王起山经理做的重要讲话，要求全体员工要高度重视安全生产工作，对分公司安全生产工作进行的周密的部署，要求安全管理部门立即组织人员开展自检自查，坚决排除隐患，不留死角，明确主体责任，并建立责任追究制和快速反应机制。

现将检查内容及存在的安全隐患和整改情况汇报如下：

1. 进一步完善安全组织机构，建立健全安全生产规章制度，查找不足之处，并对个别条款进行补充和修改。
2. 制定安全生产大检查及隐患排查治理工作实施方案及安全生产应急预案。
3. 建立安全生产值日巡查制度及值日记事记录，加大管理力度，每天安全干部坚持早值班和周末值班制度，同时下到各站点进行巡查，做到由静态管理转化为动态管理。
4. 加强对驾驶人员安全行车培训教育，提高驾驶人员的安全行车意识。
5. 加大检查力度，深入到线路中进行路检路查，在检查中未发现超员、超速的现象，但发现个别承包租赁车辆有站外停车上客的现象，我们针对这种现象派专人下到站外进行死看死守，发现后立即进行停业整顿和重罚。通过以上措施基本杜绝了站外停车上客的现象发生。
6. 在检查中发现车内配备的安全锤有部分丢失现象，我公司及时购进一批安全锤配备到车内，以防止意外突发事件有逃亡救生工具。
7. 建立健全车辆技术档案和从业人员资质档案，定期对运营车辆进行二级维护和综合性能检测，加强对运营车辆例行保

养工作，保持车辆技术状况良好。

8. 在这次自检自查中共检车辆xxx台次，查出存在隐患车辆xx台（风挡玻璃破裂），立即下发整改通知书进行整改，并且进行复查。同时对快客保养厂进行现场作业检查，并且做好安全检查记录。

总之，在这次安全生产大检查中，分公司领导班子亲临一线起到带头作用，全体员工对安全生产工作高度重视，进一步增强了员工的安全生产责任感和紧迫感，因此许多不利于安全生产的隐患得到了快速有效的排除，对需要整改的环节进行了整改，将安全生产检查工作真正的做好、做细、做实。

xxxx分公司

20xx年x月x日

小学安全隐患排查自查表篇八

面临当前学校安全不容乐观的形势，根据镇教管办通知要求，按照上级部门颁发的各种安全会议文件，坚持以“隐患险于明火，防范重于泰山”为指针，为确保校园安全稳定，认真贯彻落实上级各有关要求，现将安全工隐患自查整改查情况报告如下：

学校于6月8日上午召开班子成员会议，学习镇教管办关于开展学校安全隐患排查的有关要求，成立以杜学庆校长为组长、张法信、周作琳、马英福、贾广海、刘元华、顾传杰组成的校园安全检查工作小组，对校园校舍、设施进行了全面认真细致的安全排查。

1、校舍及附属设施的基础排水通畅、墙体无异常、屋面排水、楼梯护栏符合标准、围墙牢固、用电规范、消防设施有效、伙房及锅炉房烟筒坚固。

对有关问题及时进行整改处理：

(1) 影响室内光线、刮风易造成平房屋顶瓦损坏的树木进行了穿枝整理。

(2) 平房沿板下水管道进行疏通。

(3) 平房雨天漏水处瓦垄进行修理。

存在问题：教学楼东西两边墙体存在渗水现象，学校将尽快联系专业防水人员进行防水处理。

2、学校内部及周边未存放易燃易爆物品；学校实施安全用电三级漏电防护，未存在私拉乱扯电源的现象。

学校将不遗余力地为安全尽心尽力，从制度上、体制上、管理上更加严格地要求自己，大力消除各种安全隐患；从源头上抓起，让安全隐患扼杀于萌芽状态。时刻绷紧安全之弦，做到严防死守，众志成城，坚决杜绝各类安全事故的发生。

小学安全隐患排查自查表篇九

为认真贯彻落实20xx年3月6日水利工作大会的会议精神，我乡及时安排村、组对各村辖区内的水利进行了全面的`安全隐患检查，现将具体的检查情况汇报如下：

1、全新村组干部对辖区的人饮工程的水源点，蓄水池，管网进行了全面检查。经排查发现人饮存在管道破损漏水情况，村委及时组织人员把破损管道予以更换。同时对蓄水池进行了清洗，以确保安全用水。截止运行正常。

2、村1组水源在全新村毛香坪，由于前域供水工程在毛香坪上游引水，造成水量减少，导致村1组258人饮水困难，现急需另寻水源补充水量，因短缺无法实施，望上级部门给予资

金支持。

3、大坪村人饮工程经检查存在管道破损情况，村委干部已组织人员更换，截止目前运行正常。

4、村人饮管道存在严重老化现象，目前，村中高山饮水工程正在实施中，工程将更换所有的老化钢管。人饮工程运行正常。另：前域乡海子饮水工程涉及解决村900余人饮水，但该工程目前因设计问题，不能解决村2、4、5、6组村民及新村聚居点村民饮水。

1、村境内的重新堰从白河沟引水，由于大岭乡在白河沟的上游引水，造成白河沟水量减少，同时又因为重新堰是土堰，渗透严重，在枯水季节，堰尾基本无水，严重影响了灌溉用水（农田和经果林用水）。现已寻得新水源（红水银），从红水银用管道引水至白河沟，补充水量，同时对重新堰三面光整治，因资金短缺，无法实施，望上级部门予以资金支持。

2、全新村境内幸福堰、中堰、下堰存在堰道漏水，需三面光防渗整治；

3、村境内有5处垮塌，村组干部及时组织人员维修整治，截止目前通水正常。

小学安全隐患排查自查表篇十

学校的'安全工作事关广大师生身体健康和生命安全，为切实加强我校的安全工作，保证学校师生的身体健康和生命安全，我校坚持各部门齐抓共管，广泛发动全体师生员工全员参与，始终把安全工作放在第一位，现将我校的隐患查工作汇报如下：

一、思想重视，认识到位。

我校领导与教师从保障学生身体健康和生命安全、保证学校正常教学秩序、维护社会稳定大局，充分认识此项工作的重要性、紧迫性和长期性。确立“学校教育安全第一”的思想，把安全工作的要求和措施落到实处。我校建立了以校长为第一责任人的安全工作领导小组，由校长任组长，各部门负责人为成员，做到分工明确，职责落实。学校与各位教师及各室管理人员每学期签订安全目标责任状，明确责任与义务。在此基础上，学校加强对安全工作的指导与监督。制订值班制度，做到学生在，教师在；教师在，学校领导在。全力以赴打造“平安校园”。

二、责任落实，严把关口。

我校重视安全工作，充分利用宣传窗、黑板报、校园广播等各种媒体向广大师生进行宣传、教育，增强学生的自我保护意识，提高自我防范能力。学校利用与学生家长签订《学生安全协议书》的形式加强与学生家长的沟通，提高家长对安全教育的认识，配合学校做好学生安全自我防范意识和能力的培养。学校要求班主任主动家访，多与家长加强联系，提高家长监护意识，让家长切实负起学生安全教育与监护工作的职责。同时加强对学生的心理健康教育，防止学生心理问题的产生。另外要求各班开展形式多样的安全教育活动，通过晨会、班队课、各种活动课等加强对学生的安全教育。

三、管理到位，严格制度。

为最大限度减少安全事故的隐患，我校从实际出发，加强安全日常工作的管理。

- 1、加强学校设施的安全管理，经常检查学校用房、用电、防火等安全，定期检查所有用电线路，购买灭火器及应急灯放置于消防安全隐患严重的场所，及时消除各类事故隐患。同时健全门卫值班制度，校外来客进出校门必须登记。

- 2、加强学生集体活动的管理，每一次活动，都有主管领导在场，在校园或学校组织的户外集体活动，都有相应的安全防范措施，精心组织，确保安全，不发生死亡，伤害事故。
- 4、严格管理易燃、易爆、剧毒、化学药品，加强消防工作，严防爆炸、中毒、火灾等事故发生。
- 5、加强体育活动的安全防范工作，在学校组织的校内、外体育活动中，坚决防止意外伤害事故。
- 6、加强教职工的安全教育和管理，要求广大教职工切实履行在学生安全教育方面的职责，把安全责任落实到人。
- 7、强化教师值班职责，值班教师做到早到校，迟离校，对学生课间、中午等活动情况加强巡逻、检查。有事故及时处理，并向有关领导汇报。同时，制订安全事故应急预案，以防万一。
- 8、建立健全安全档案。严格规范各类规章制度的健全和落实。做到有据可查，有章可循。对暂时解决不了的问题，采取严密的监控措施，制定整改方案，有步骤地整改。同时定期做好安全工作的自查、与信息报道工作。

马库吏小学20xx年4月

小学安全隐患排查自查表篇十一

学校安全工作是我校工作重中之重，也是各项工作的首要任务。面临当前学校安全教育的严峻形势，在各安全部门的指导下，结合我校安全工作的实际情况，坚持以“安全高于一切，责任重于泰山”为指针，认真贯彻落实上级各有关要求，对安全工作做到警钟长鸣，切实把安全工作落实到实处，消除存在的安全隐患。现依据实际情况，将我校安全隐患排查工作落实自检汇报如下：

为进一步做好开展学校安全隐患排查工作，切实加强对安全教育工作的领导，我校成立了以校长为组长，各班主任为成员的安全隐患排查工作领导小组。根据我校目前安全工作的具体形势，把开展安全隐患排查工作的各项具体工作落实到每个人。从而形成了校长直接抓，分管教师具体抓，各班分工负责组织实施开展学校安全隐患排查工作的良好局面。

1. 查校舍安全。学校对各个教室、教师宿舍、厨房、厕所等校舍建筑进行逐一排查，重点检查了校门、围墙及腰墙的结构安全情况。经查，发现三处隐患：一是学校东南角有8米围墙已严重倾斜，急需拆除新建。二是西北侧花栏墙已腐朽破烂，需重新焊接。三是南侧腰墙砖柱倾斜，已拆除新修。

2. 查内保工作。重点检查学校值班工作是否正常，是否进行了值班交接手续，严防校园侵害事件的发生。

3. 查消防安全。重点检查消防安全责任制是否落实，消防通道是否安全、畅通，设施是否齐全等情况；对校园内电网、水管、供暖等基础设施进行逐一排查。

4. 查饮食卫生。重点检查了伙房卫生的整治情况。

通过检查共发现安全隐患1处（教室窗檐上有个别瓷砖有掉落危险），通过讨论，决定把有掉落危险的瓷砖敲下，排查隐患。

5. 查用电安全。每学期，学校请电工对学校的用电线路进行排查，每周组织教师对师生用电进行检查，经排查不存在用电安全问题。

要确保安全，根本在于提高安全意识、自我防范和自护自救能力，抓好开展学校安全隐患排查工作的教育，是学校安全工作的基础。我们以安全教育周为重点，经常性地对学生开展安全教育，特别是抓好交通、大型活动等的安全教育。

开展丰富多彩的教育活动。利用班会、团队活动、活动课、学科渗透等途径，通过讲解、演示和训练，对学生开展安全预防教育，使学生接受比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒、防病、防体育运动伤害、防火、防盗、防震、防骗、防煤气中毒等安全知识。