土建监理工作报告 土建监理年终工作总结

"报告"使用范围很广,按照上级部署或工作计划,每完成一项任务,一般都要向上级写报告,反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等,以取得上级领导部门的指导。那么报告应该怎么制定才合适呢?下面是小编帮大家整理的最新报告范文,仅供参考,希望能够帮助到大家。

土建监理工作报告 土建监理年终工作总结篇一

2021年上半年,我主要参与了xx扩建工程现场监理工作,下半年,主要参与了xx兴明路工程现场监理工作。在这一年的工作中,服从领导安排,认真履行岗位职责,工作期间,我从不放松加强理论和实践的研习,严格要求自己,认真为建设单位热情服务,遵照监理合同要求,严格按照监理规范及监理工作程序,履行监理职责。

在施工过程中,采用旁站、巡视、平行检验方式进行每道工序的过程控制。对现场存在的质量安全问题,调查研究找出问题的根源,要求施工方采取有效解决办法将其解决,全程跟踪监督施工方落实整改,杜绝类似问题再次发生。针对进场材料按照标准和设计要求对施工方提交的相关报验资料进行核查,对材料进场时进行外观质量检查,对外观质量上不符合要求的禁止用入工程中。针对工程关键部位施工时,提前到达旁站位置,检查施工准备工作,并旁站施工全过程,及时、完全真实地作好书面的旁站记录。

对要验收的隐蔽工程严格按照验收规范进行验收,如果验收不合格,令其整改直至合格,才能进行下道工序施工。

对各施工过程中检查所发现的问题, 及时采用口头形式或书

面形式通知施工单位工程项目管理部,发现问题及时向总监 汇报,并督促施工单位落实整改及进行再次的复核检查。尽 自己最大努力做好工程建设施工阶段的监理工作。

具备较高专业技能和综合素质及良好的职业道德,才能真正做好监理的本职工作,才能够体现守法、诚信、公正、公平的执业准则。明白监理工作的重要性,树立正确的监理工作态度,用实事求是的工作态度去处理施工中出现的各种问题,才能有效地开展工作,积极主动的运用自己专业技术及聪明才智,科学公正的行使监理权利和义务,与施工单位搞好工作配合,满足建设单位的要求,为业主提供优质高效的服务。

公司领导的关心支持及工作条件的舒适给了我努力工作的动力,同事间的热情关怀及协作互助给了我工作的舒畅感和踏实感,公司特有的企业文化氛围给了我工作的信心。我坚信自己能够在今后的工作中做的更好,为公司的发展贡献自己的一份力量。

祝公司全体人员工作顺利、生活幸福。

土建监理工作报告 土建监理年终工作总结篇二

不知不觉中[xxxx年即将成为过去,历史也将翻开新的篇章[xxxx年8月初我作为实习生来到xx工地试验室,在这短暂的四个月中,在公司领导的亲切关怀和指导下,在同事们的热情帮助下我很快的熟悉了公司环境,适应了新的工作岗位。

在工作中,因为是实习生,所以刚来的时候什么都不懂,但 我秉着真诚虚心的态度向前辈学习,只要遇到不清楚不明白 的地方,我总会先翻翻实验规程、规范,然后结合实际操作 认真实践,让我学到了不少在学校接触不到的知识。在闲暇 之余,我还会跟随现场专监到现场学习现场实际监理知识, 这让我的知识不仅仅局限于试验方面。最让我印象深刻的就 是章工给我们上课培训,让我们找到校园生活的感觉,我们 自然也很珍惜这得之不易的学习机会。我分管的工作主要是 混凝土和预应力压浆这两个方面,通过对工作不断地学习, 我丰富了自己的专业知识,同时也将理论知识很好地和实践 有机结合在一起。

在生活中,我视大家都是朋友,大家因为缘分聚在这里,所以这让我很珍惜这份来之不易的缘分。虽然有时会存在矛盾,但在同事的帮助下,再大的矛盾都会被情谊化解。无论在工作还是在生活方面,我都保持一颗积极向上的心去对待。锻造自我是每个人必经的路,通过反思问题,我深刻意识到一个人最难战胜的其实就是自己,我们的行动有时就在闪念之间,向左向右就在于心态,选择积极上进还是选择散漫停滞都在于自己。选择前者,必将朝气蓬勃、意气风发;选择后者,势必死气沉沉、意志薄弱。工作中缺乏热情,就会丧失斗志,人就没有动力前进,甚至与机遇擦肩而过,因为机遇只会留给有准备的人。

总结一年的工作,虽然取得了一定的进步,但发现自己还存在许多不足。专业技术水平还达不到领导的要求,有待于进一步提高;学习总结还有偷懒现象,有待于进一步加强;组织协调还不能得心应手,有待于进一步改进。在今后的工作中,我将加倍努力学习监理规范和专业技术知识,不断提高自己的业务能力;认真总结工作中的各种技术问题及其解决办法,更加积极努力地工作,把自己所承担的工作尽自己的努力做到!在性格方面,我有些急躁,有点冲动,遇到事情就会乱了手脚,不能很好地应对,所以在今后的工作和生活中我要戒骄戒躁,积极地去面对问题解决问题。

在今后的工作中,我将继续遵守公司和市政监理项目部的各项规定,服从项目部的管理,并注意团结同志,相互协作,共同工作。在领导的正确领导和支持下努力工作,争取把工作质量上升到一个新的层次,同时也祝福汉江五桥项目顺利完工,北京路桥通迎来更美好的明天!

土建监理工作报告 土建监理年终工作总结篇三

随着时间的推移[x年即将过去,在这年终岁末之时,回首过去一年工作,平心静气,总结自己这一年的收获和不足,以利于今后的工作,过去的一年,在公司和项目部领导的大力支持关心下,本着"预防"、"规范"的工作指导思想,努力工作,下面谈谈我在x年的工作表现。

20xx.4.23-20xx.12.3经公司委派到x改造项目,负责23-25楼 土建监理工作,工程面积共约20万平米,主要为大型商场、 写字楼,结构类型有框支剪力墙、剪力墙、筒中筒结构,该 项目工程范围大,结构比较复杂,部分分项工程都是本人第 一次接触,具体涉及到有高架模板支设,地下室二层东 侧5.5m外悬挑构造,外立面采用幕墙设计主体阶段固定件的 预埋, 筏板基础大体积砼浇筑等等, 在工作的过程中, 我充 分利用时间对涉及到的新工艺积极进行自我学习,同时尽快 熟悉图纸,除了做好本职工作外还学习了不少相关专业方面 的知识, 重要的是能够将理论知识与实践相结合, 同时也保 证了后续监理工作的有效开展。不可否认的是在工作初始遇 到了很多困难,三建的施工队管理水平较低,劳务队劳务人 员素质良莠不齐,工程范围大,监理人员少,例如:23楼筏 板在浇筑砼,25楼灌注桩同时下钢筋笼,只能两边来回跑, 另外甲方在刚开始也对监理报以不接纳不信任的态度,面对 这种情况, 我根据公司的要求和规定, 明确自己在工程中的 角色,公正监理对质量严格进行把关,熟练11g101系列图集, 把握验收过程中的关键点,提出问题时有理有据,使施工单 位信服,刚开始甲方项目经理也参加现场的共同验收,经常 询问监理相关问题,如:超前止水带采用钢板的厚度,护坡 的施工工艺及喷浆厚度,约束边缘构件阴影区非阴影区特点, 直径不一直径搭接长度以哪个为准、框架柱嵌固区域的加密 长度,框梁端部加密区在一级抗震条件下长度为多少等等, 上述都是本人亲历,因为在平时有在一直学习和积累,我对 甲方所提的每一个问题, 在现场都给以了准确的答复, 得到

了甲方的认可,树立了监理的威信,以助于以后更好的开展 工作。在日常的监理工作中,我参与并进行了监理细则,月 报的编制,同时对施工单位上报的方案进行审核,在审阅模 板方案、地下室二层悬挑方案过程中,发现施工单位有诸多 技术性错误, 如模板承载力核算公式中套用的数据与现场不 符,经查实为套用网上通用模板,要求其返回重行进行编制, 悬挑段施工方案未经公司技术负责人审核, 现场模板支撑搭 设情况也与方案不符,及时组织施工单位、甲方进行商讨, 联系专家进行技术论证,可行后方允许施工单位浇筑砼[x 年12月3日至今由公司委派至x二期在现场负责土建施工监理, 工程面积约为30万平米,面积较大,主要为商铺、住宅楼、 地下车库,目前项目施工刚开始不久,16、20、21楼桩基工 程上周刚刚完成,目前在施工的有护坡支护,涉及到的新工 艺有,护坡桩间冠梁、护坡预应力锚索等,由于我刚进场, 目前正在积极熟悉图纸及相关规范,做到在施工前做好准备, 能有效的开展工作。

谈一下我今年在工作当中的一些自我心的,主要是质量和安全方面:

1. 质量

监理进行质量监控应该事前预防, 主要有三项

- 2) 加强质量意识,实行"三检"制。
- 3)严把隐蔽工程的签字验收关,发现质量隐患及时向施工单位提出整改。当分项、分部工程或单项工程施工完毕后,我们及时按相应的施工质量验收标准和方法,对所完工的工程质量进行验收。质量控制中最后的补救措施是事后验收。通过事后验收对施工中存在的质量缺陷或重大质量隐患,通过总监理工程师及时下发工程暂停令,要求施工单位停工整改。另外在土建工程混凝土浇筑施工中,工程的重点部位涉及到多道工序,一旦疏忽就可能造成工程质量事故,因此在旁站

施工中,应加强监控,严格监督各部位的施工,加强施工过程控制,要求施工单位严格按照设计要求、施工方案及验收规范进行施工作业,确保工程质量。

2. 安全

安全管理是全员、全过程、全方位、全天候的动态管理,"生产必须安全,安全促进生产",实施安全管理,必须明确安全与施工生产统一、与施工进度互保、与质量互补、与效益兼顾以及与危险并存的关系;必须坚持"安全第一、预防为主"的基本方针;必须做好安全教育工作,如新工人入场的三级安全教育、特殊工种的专门教育、经常性安全生产活动教育等;必须坚持控制人的不安全行为与物的不安全状态,因为分析事故的原因,人、物和环境的因素是事故的根本原因,从对人和物的管理方面去分析事故,人的不安全行为与物的不安全状态都是酿成事故的直接原因。

x年很快就要过去,感谢公司领导给我提供了平台,监理对于我来说很锻炼人,但是做一个合格的、具备过硬专业知识和现场管理能力的监理人员却不容易,还需要在今后好好的努力,今年在公司、项目监理部领导的悉心关怀和同事们的帮助下,通过自身的努力,取得了一定的进步,能够较好地完成自己的本职工作,今年6月份报考并通过了二级建造师考试,明年计划报考二级注册结构工程师,继续充实自己,提高自己,以便能为公司作出更大的贡献,最后恭祝大家新年快乐!

土建监理工作报告 土建监理年终工作总结篇四

日常工作中能高标准严格规定自己,在法规和协议授权的范围内,身正形严,严格履行自己的岗位职责,站在公正的立场上,独立地解决现实问题。本人能够注重团结协作,一同克服困难。生活中,团结同志,积极虚心的向前辈们学习。在监理过程中,抓住"质量、进度、投资和安全"方面来控制,主要强调事前控制,预防为主,防患于未然。结合事中

控制的巡视和旁站、事后控制的检查和验收。

监督检查施工单位的质量保证体系及安全技术措施的落实情况,督促施工企业完善质量、安全管理程序和管理制度并监督其有效实施。规定各级施工人员持证上岗;检查施工企业所使用图纸、图集、规范、标准的有效性,检查所使用计量器具和测量器具的准确性;对进场材料、设备、构配件进行审查,定期组织现场质量检查。

日常的巡视中,发现质量、安全隐患及时通知(监理工程师通知单)施工单位整改。对于重大隐患,上报总监理工程师,总监理工程师责令施工单位暂停施工并及时上报建设单位和上级主管部门。在桩基施工、混凝土浇注、防水处理等施工过程中,进行旁站。

严格监督施工企业按照《施工协议》规定的工期组织施工,建立进度控制台帐,及时核对工程形象进度,向建设单位汇报工程进展情况并分析偏差缘故。认真审核本专业月、季、年度工程量报表,做到不超验,不漏验,保证工程量签证的各项工程数量准确。未经验收或经验收不符合规定的不予签认。

作为一名监理人员只有做到品行端正,业务精练,目的明确、作风严谨、尊重他人,只有这样才会被别人尊重和社会认可。 作为监理人员,只有不断提高自己的专业技术水平和业务能力、提高自己的沟通能力和环境的适应能力,才能更好的服务于工程的建设,促进工程质量的优良,才能使自己得以更好的发展。

在负责的工作当中,各种不同的压力对我来说也是一种难得的挑战和考验,尽管一年来的工作中有很多的困难和曲折,但回首过去,也使我懂得了很多、认识了很多、也学到了很多,同时也总结了不少的经验和教训,为以后更好的工作奠定了坚实的基础。

虽然我一直努力扎实的去做好每一项工作,但是还存在不足之处,我决心在以后的工作当中,我将继续认真学习施工规范、熟悉设计图纸,不断提高自身的各方面的素质,不断总结经验教训,经常与同事们交流思想,始终以饱满的热情投入到工作当中,不断地充实自己,争取能成为一名优秀的监理人员,做好工程的守护神,为工程监理有限公司树立良好的企业形象。

新的一年任重而道远,我要以新的工作姿态迎接挑战,以崭新工作面貌进入新的一年。我坚信在公司领导的引导下和各位同事的大力帮助下一定能更好完成上级交给我的各项工作任务,为企业发展和腾飞做出自己应有的贡献。

土建监理工作报告 土建监理年终工作总结篇五

一年的时间很快过去了,在这一年多时间里,我在公司领导、 部门领导和同事们的关心与帮助下,工作能力与专业技术有 了更进一步的提高。

在这年终岁末之时,总结自己工作中的成绩和收获,从而找出不足,以利于今后能够更好的完成工资任务,也衷心希望大家对总结不妥之处给予指正,对我来说是极大的帮助。

在过去的一年多时间里,我在xx项目一组团担任土建监理工程师职务,该项目涉及到土建、电气设备、园林工艺、市政管网等多种专业,是比较大的综合性项目,作为土建监理工程师的我,感到任重而道远,特别是高层建筑施工,工程量大而且施工难度和质量要求都比较高,针对该特点,在项目监理部总监及总代的带领下,制定了具有针对性的、切实可行的监理方案。

从基础到主体,每道施工工序严格按照监理规范、图纸设计和国家现行施工质量验收规范实施监理工作,以抓好对建筑材料的质量控制和对施工工艺的质量控制为重点工作,确保

建筑物结构安全,对工程所需的原材料审查其材料质保单、 复检报告、见证取样、送检,审查其试验结果,确保原材料质量。

在高层主体施工中严格检查钢筋的绑扎质量和钢筋的保护层厚度以及砼的浇筑振捣,对各施工过程中的巡视、检查所发现的问题及时采用口头形式或书面形式通知施工单位项目部,做到发现问题及时向总监汇报,并督促施工单位落实整改及进行再次的复核检查,并要求监理人员做好关键部位的旁站监理。

尽自己的努力做好监理控制质量的事前与事中控制,尽职尽职的做好我应该做的工作,坚持了严格按图、按规范、合同实施监理,确保各分项、分部工程的合格验收。

在1-5#楼及37#楼主体结构施工现场的监理工作中,我深感自己对主体结构工程的不足之处,对此我查阅了大量的技术规范和施工验收规范。

通过自身的学习和实践掌握了与主体结构相关的技术和经验,从主体结构的模板搭设到钢筋安装和砼浇筑,严格检查每道工序施工质量,钢管构件、钢筋型号、钢筋锚固、搭接长度,钢筋原材及半成混凝土等进场后,均认真审核相关资料是否齐全,核对质保资料与材料批号是否一致,同时对有关材料进行见证取样送检,全部符合设计及规范要求。

特别是钢筋及混凝土的质量,要求施工方按规范要求进行了见证取样、送检,保证了主体结构的工程质量。

根据工程特点及影响工程质量的关键部位,审核承包人提交的施工组织设计,并针对其不足之处提出改进意见,核查进厂材料的原始凭证、检测报告等质量证明文件。

并做好事前控制,确保工程质量及安全事故不发生或少发生。

例如: 冬季施工,气温较低,砼浇灌、砌体砌筑、墙壁抹灰等都不易保证质量,因此要求施工单位提供冬季施工方案,提前预防,避免冻害发生。

对重要工程部位及易出现质量问题的分部工程制定质量预检措施。

例如:土建工程混凝土浇筑工程施工中,梁板、柱是工程的重点部位,涉及到模板、钢筋绑扎、砼浇灌等多道工序,一旦疏忽就可能造成工程质量事故,一旦出现质量问题后果严重。

因此在该部位施工中,加强监控,采取旁站监理措施,严格 监理各部位的施工,并对影响施工质量的因素事前提出,要 求施工单位编制预防措施及施工方案,从而保证了梁板、柱 的施工质量。

为加强事中控制,在监理xx公司施工队的施工过程中,发现该队伍使用的商混存在质量问题,使其局部楼板存在开裂现象,虽然承包商有实验室的质检报告,但本着为业主负责的态度,及时对该批混凝土采取平行检验手段进行抽检,确信其各项强度指标满足设计要求后方允许施工单位使用。

该队伍在砌体砌筑、墙壁抹灰施工中也存在质量问题,为保证施工质量,本人及时下发监理通知并要求施工单位对质量有缺陷的部位做修补处理,并达到设计、规范要求的质量标准。

在监理工作中,要求施工单位在施工过程中,按照设计内容、设计要求、施工验收规范,按质、按量施工,确保了施工质量、无安全隐患。

在各工序施工中,要求施工单位严格执行国家和地方有关施工质量报验制度,对施工单位交验的有关施工质量报表和隐

蔽资料及时检查签认,根据设计文件及承包合同中有关工程量计算的规定,对承包单位申报的已完工程的工程量进行审核、签认并做好记录。

监理记录是工程监理不可缺少的环节,本人有完整而充分的 监理日记,旁站记录及安全监理日记,详细的记录了每天施 工现场的有关情况,为公平的解决业主与承包商的争端提供 可靠依据。

本人在一组团工地的监理过程中,积极协调各单位间的关系,使它们相互配合,相互支持,搞好衔接,保证了施工质量和进度的按期完成。

通过上述工作,本人完成了一组团1#楼、2#楼1、2单元、3#楼1、2单元主体结构的土木建筑工程的监理情况,一年多的监理工作收获很大,但也有不足。

例如:本人是建筑工程管理专业的,对水电专业知识了解不多,有些工艺要求不十分熟悉,而监理行业要求监理工程师应具备多学科、多行业丰富的知识,因此本人在各学科专业知识方面,还需继续努力学习,不断提高自己的业务能力和专业水平。

总之,一年多的工作给我的体会是作为一名监理工程师不仅要具备丰富的专业知识,而且还要有较强的沟通协调能力,只有不断提高自己的专业技术水平和业务能力、提高自己的沟通能力和环境的适应能力,才能更好的服务于工程的建设,才能使自己得以更好的发展。

在工作中各种不同的压力对我来说也是一种难得的挑战和考验,尽管一年来的工作中有很多的困难和曲折,但回首过去,也使我懂得了很多、认识了很多,同时也总结了不少的经验和教训,为以后更好的工作奠定了坚实的基础。

新的一年已经到来,在这新的一年里我将不断地完善自身的不足,总结经验和教训,不断加强自身专业技术水平和业务素质的提高,不断的充实自己。

我坚信在公司领导和各位同事的大力帮助下一定能更好完成我的各项工作任务,为公司做出自己应有的贡献。

土建监理工作报告 土建监理年终工作总结篇六

地点[x工地项目部办公室

会议主题:检查上周例会问题落实情况及下周工作安排

会议主持: 孟x

会议内容:

施工单位:

一标段:上周计划未完成,各楼号均滞后一到两天。找出原因下周抓紧施工,1#,2#下周六按计划完成。7#楼下周三完成混凝土浇筑,8#楼下周四完成三层混凝土浇筑。9#楼在下周日完成混凝土浇筑。10#楼争取在下周日完成混凝土浇筑。

二标段:上周计划完成不太理想,18#楼与进度计划滞后一天,17#楼与计划要完成的三层板安装滞后两天,16#楼进展速度基本上与计划吻合。分析原因与施工人员的施工有关,另外外架未进行搭设影响施工人员的进场施工。下周18#楼达到六层圈梁模板安装,17#楼到本周末达到上板条件,16#楼四层板安装完毕。

三标段:上周计划未完成,23#,24#楼滞后三天。分析原因与设备出现故障有关。下周25#楼在周三晚到周四早上完成混凝土浇筑,24#楼在下周二完成四层顶板安装,23#楼在下周

四完成五层主体砌砖,底层抹灰在下周二完成。

监理单位:

一、安全方面

- 1:项目部对安全工作管理不严格,外架搭设工作表现尤为明显。有几个楼号自下而上无架板,无安全平网;龙门架无安全通道,无安全门,存在严重的安全隐患。
- 2:由于项目部对安全工作不重视,导致在外侧工作的施工人员不系安全带。
- 3: 部分施工人员在楼层内燃材烤火,由于天气干燥,此现象存在极大的安全隐患。项目部应高度重视,杜绝类似情况再发生。
- 4:本周二对所有楼号进行安全大检查,对于发现的问题监理人员已经下发通知单,但是落实情况不到20%。尤其是7#楼外架与安全通道相连接;18#楼的密目网未升到楼层一定高度。

二、质量方面

- 1: 严格按照技术交底施工,不得随意更改和变动施工方案。如擅自施工者,后果自负。
- 2: 严格控制抹灰配合比,当日抹灰必须当日用完,不得隔日再使用。
- 3: 本周五设计院进行主体验收,发现问题很多。尤其是1#楼一层大梁露主筋;另外部分楼号的钢筋生锈,项目部应采取措施处理。

三、进度方面

- 1: 周计划重复落空,12月31日封顶很难保证。对此项目部应采取有效措施,果断处理。
- 2: 据天气预报下周天气降温,将影响施工的进展。各楼号负责人应制定合理施工方案,组织人员施工。
- 3: 现场所需的预制板不足,影响施工进度。各楼号技术员应提前向项目部上报,以便做到预见性的发现问题。
- 4: 现场的机械设备出现故障停滞时间过长,尤其是塔吊,严重影响施工进度。项目部应及时组织人员检测和维修,保证机械设备的正常连续运行。

建设单位:

- 1: 外架虽搭设但仍然存在安全隐患,密目网未升至一定高度;未设安全平网;竹笆未搭设。
- 2: 土建施工未与水电安装密切配合,外露的线管洞应采取混凝土填实,不能私自用砖填充。
- 3: 严禁在预制板内打洞穿线管,严格按照最新规范执行。
- 4: 水电安装所需的材料应尽快准备,南区部分楼号能进行安装的应尽快落实施工。
- 5: 南区楼号要保证在12月31日内完成主体封顶。
- 6: 所有外墙粉刷只要具备条件就开始外粉,所有楼号的厨房、卫生间应保证首先粉刷。
- 7: 天气将降温,现场所需的各种材料必须备齐,利于各种工序的正常施工。

土建监理工作报告 土建监理年终工作总结篇七

- 2、协助专监完成工程量的核定;
- 3、负责担任现场旁站工作,发现问题及时指出并向专监报告;
- 4、对项目的实施计划和进度进行检查并记录;
- 5、对项目实施过程进行监督、旁站工作;
- 6、按设计图及相关标准,对承包单位的工艺过程和施工工序进行检查和记录。