

防汛工作自查报告集合整改措施(模板13篇)

辞职报告是一份离职员工向上司和公司上报的书面文件，一般包含辞职原因和个人感谢语。如果你对开题报告的写作有一些迷茫，不妨阅读一些写作经验和技巧的分享，或许能够找到解决问题的方法。

防汛工作自查报告集合整改措施篇一

为加强抗大洪、抢大险、救大灾的准备，扎扎实实抓好今年辖区的防汛工作，按照区防汛指挥部的统一安排，弥牟镇党委、政府高度重视，召开专题会议，及时调整弥牟镇地方防汛指挥部成员。

为加强抗大洪、抢大险、救大灾的准备，扎扎实实抓好今年辖区的防汛工作，按照区防汛指挥部的统一安排，弥牟镇党委、政府高度重视，召开专题会议，及时调整弥牟镇地方防汛指挥部成员，坚持全面贯彻安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险的防汛方针，采取有力措施，积极防汛备汛，确保我镇安全渡汛。

镇政府及时调整弥牟镇地方防汛指挥部领导小组人员，负责组织领导、督促检查和指挥协调全镇汛期防汛工作。由镇党委副书记、镇长朱和金担任组长，镇武装部长沈序德和镇人大副主席邝光全担任副组长，镇党政办、镇经发办、镇事业管理服务中心、镇农机站、弥牟派出所主要负责人为防汛指挥部成员，办公室设在镇党政办，办公室主任由邝光全兼任。同时，又相继调整了弥牟镇机关防汛抢险队队员，各村、社区也加强了对汛期防汛工作的组织领导，精心组织实施，确保所需人力、物力、财力。各有关部门及时沟通，加强协作，畅通信息，明确各自职责，制定20xx年防汛工作安排意见，确保此项工作的顺利实施。

防汛工作涉及辖区千家万户，关系到社会稳定、经济繁荣和人民生命财产安全的大事。我镇充分利用出动宣传车、张贴标语、悬挂横幅等宣传媒体，大力宣传开展汛期防汛工作的重要性和紧迫感。各社区和村也相继开展汛期防汛工作的宣传教育，使安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险的防汛方针家喻户晓、深入人心，并广泛发动群众，真正使他们从思想上、行动上积极投入到此次汛期防汛工作中去。

6月中旬，镇防汛指挥部组织人员，汛期前对青白江大河、朱家湾、郑家河坝、北四支五斗渠下段、半边街防汛排洪闸、北四支五斗渠弥牟开发区地段进行了详细勘查，发现北四支五斗渠下段伊斯兰冻库防盗拦水墙抬梁压在五斗渠河床内，在河床内打了钢管栏杆，造成五斗河床排泻洪水不能畅通，伊斯兰冻库的铝抬栋梁板比五斗河床岸低0.5m---0.8m，压在河床堤以下，按五斗历年正常排洪十年一遇最大排水位量8.1立方米/秒，现伊斯兰冻库段铝梁只能压排水量5立方米/秒左右。一旦各种杂草漂浮物严重阻塞，会淹没原金光村4社、5社村民房屋及企事业单位。为此，镇防汛指挥部已向伊斯兰冻库发出了北四支五斗渠下段伊斯兰冻库钢筋混凝土抬梁拆除通知书，要求伊斯兰冻库限期拆除整改，确保弥牟镇北四支五斗渠境内的安全防汛和排洪。

为使汛期水利工程安全运行，减少洪涝灾害损失，镇防汛指挥部对全镇的水利工程进行应急抢险。镇防汛指挥部对北四支五斗渠制定了一斗一村、一斗一社区的防洪预案和度汛计划，北四支一、二、三、四、五斗渠泻洪沟防洪所在地分别在狮子村、火星社区、曙光村、三星村和白马村，下大雨时由各村(社区)及时提闸泻洪，并对斗渠沿线的沟、塘及时进行清淤除障。

为保证防洪信息及时传递，我镇成立了防汛领导小组，并下发弥牟镇机关工作人员防汛值班安排表，坚持每天24小时值班，领导值班或带班。要求值班人员坚守岗位，不得擅自离岗。做到密切监视水情、雨情、灾情及天气形势，一旦发生灾情，

做到及时上报。

防汛工作任重而道远。我镇高度重视防汛工作，在区防汛指挥部的大力支持下，做了大量卓有成效的工作，并取得一定的成绩。在下一步工作中，我镇一定要按照区防汛指挥部的要求，坚持全面贯彻安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险的防汛方针，采取切实措施，迅速排除隐患，确保安全渡汛。

防汛工作自查报告集合整改措施篇二

进一步提高认识，切实认识到今年防汛形势的紧迫性，严峻性，学校下大力度开展防汛工作，保障师生的身体健康和生命安全，特做如下自查报告：

在教体局和中岳中心校安全工作领导小组的指导下，以重视、重视、再重视的精神状态做好防汛工作，认真执行早发现、早报告、早处理的工作方针，把汛期安全工作作为学校教育工作中的重要部分，要抓紧、抓好，长抓不懈，确保师生的身体健康和生命安全。

学校成立学校汛期安全工作领导小组，制定各项工作制度，明确责任。校长为组长，负责全面协调，统筹安排全校汛期安全工作的预防和紧急情况处理工作，高综合协调员、档案信息员、督查落实员、后勤保障员和汛期应急队，使防汛工作有安排有部署的进行。

学校定期对校舍进行全面检查，做到早发现，早处理，将事故的损失压缩到最低限度，6月14日校领导对校舍进行了全面检查，发现5宿舍的楼顶有漏雨现象，501.502.503.504.504这5个宿舍十分明显，面积大约有1000平凡米，其他地方没有发现漏雨现象，对漏雨的宿舍适当进行了人员调整，保证学生不受损失。

根据今年防汛工作的紧要性，6月14日对全体反复宣传，严禁学生下水游泳，同时要求家长切实负起对孩子的监护责任，管教好自己的孩子，确保不出事故。做到家喻户晓，提高全体社会防范少年儿童溺水事故的意识。

防汛工作自查报告集合整改措施篇三

为进一步提高认识，切实认识到今年防汛形势的紧迫性，严峻性，下大力气开展好防汛工作，做到“防患于未然”，使国有粮食企业内外排水畅通，院内无积水，房屋不漏雨，室外电器设施坚固完备不漏电等，保障粮食系统财产不受损失。按照《x防指汛发〔20xx〕1号）文件精神，我局以粮食仓储设施为重点，对县粮油购销公司的各项设备设施展开拉网式排查。现将自查情况汇报如下：

一、加强领导，我局成立了以局长为组长的县粮食局汛期安全工作领导小组。安排粮食系统汛期安全工作的预防和紧急情况处理工作，使防汛工作有安排有部署的进行。

二、以高度重视的精神状态做好防汛工作，认真执行早发现、早报告、早处理的工作方针，把汛期安全工作做为我局日常工作中的重要部分，抓紧、抓好，长抓不懈，确保财产万无一失。

1、排查了公司仓储设施、用电设施、电源以及机面加工车间、军粮供应门市、公司办公楼舍的电器线路，结果都完好无损，无安全隐患。

2、排查了各处房屋屋顶和门窗，各房屋屋顶防水处理完好，无漏雨现象；各房屋门窗也完好，无隐患。

3、排查了公司内外的泄水通道，对泄水通道都进行了清理，排除了汛情隐患。

四、加强对公司职工汛期安全教育

根据今年防汛工作的紧要性，利用召开安全工作会议的形式，向职工宣传防汛工作的重要性，增强忧患意识，做到“防患于未然”，切实做好安全生产工作。

总之，我局经过自查，从各方面都已做好了防汛排险工作准备，努力确保汛期不发生险情。

防汛工作自查报告集合整改措施篇四

根据宜春市教育局传达的省教育厅《关于开展学校防汛防雷安全检查工作的通知》精神，我校认真落实，作了专门的研究和布置，积极开展工作，专门组织人力对全校的防汛防雷情况进行了拉网式的全面自查。现将自查情况汇报如下：

- 1、安稳办排查了校园周边环境，经过检查，我校位地势较高，附近没有江河，情况正常，无安全隐患。
- 2、总务处排查了学校房屋、建筑物、用电设施、报警设施、电源以及室内外的电器线路，结果都完好无损，无安全隐患。
- 3、校园里的两个池塘都设置了安全护栏和警示标志，并对泄水沟进行了清理，排查了校园内的一些设施、排水道，排水通道畅通。
- 4、教学楼、办公楼和学生、教师公寓楼安装有避雷网或避雷针。

学校建立了预防自然灾害应急预案，各自分工明确，能够迅速到位并开展工作；为有效应急处置学校可能发生的自然灾害提供了保障。为了加强责任和保证汛期的通讯畅通，有效地落实排险工作，各班都建立了老师与学生(家长)电话，确保汛期通讯畅通，保证学生安全疏散。

充分利用师生大会、黑板报、宣传栏，采取多种形式，对学生进行了防溺水、防雷击、防风暴、应急逃生等方面的安全教育，让学生了解和掌握防汛安全常识。各班级根据学生年龄特点，收集整理有关预防溺水的知识材料，有针对性地开好“溺水与安全”主题班会，让每个学生铭记于心。发放《八景初中防溺水安全专题教育致家长的一封信》，使学校、家长联合起来共同做好防溺水工作。将日常的应急疏散演练同防洪撤离相结合，提高学生自我保护意识和防范技能。

总之，通过本次自查，我校从各方面都已做好了防汛防雷排查准备工作。

防汛工作自查报告集合整改措施篇五

为切实做好防汛安全检查工作，确保水利工程安全度汛、安全运行，根据江防汛指〔20xx〕3号、江水〔20xx〕8号文件精神，结合我镇实际，及时开展防汛检查工作，现将检查中发现的有关情况汇总如下：

从20xx年2月底开始，我镇组织有关人员对所有水利工程进行全面检查、做到纵向到边、横向到底不留死角。

1、认真宣传水法律法规，进一步提高广大干部群众的水患意识，真正把水利工程安全度汛提高到事关社会稳定，百姓安居乐业和经济快速发展的一项重中之重的工作来抓。做到精心组织、细致检查、明确任务、狠抓落实。

2、检查方法和内容：做到重点突出、一是对小(三)型以上水库进行全面检查，将小(二)型以上水库、病险水库、屋顶山塘列为重点检查范围。二是对小流域进行检查，特别是对上洋至彭村段、外坞段进行重点检查。三是对在建水利工程复工、完成进度情况进行重点检查、对尚未开工的督促限期开工、工程进度缓慢实行倒排工期、在天气不影响的情况下确保汛期前全面完成工程施工任务。

3、对基层防汛能力建设、防汛抢险组织机构、抢险队伍、抢险物资储备、各类预警预案完善修订、管理责任制的落实等进行检查、做到缺什么补什么。

1、小(三)型以上蓄水工程：一是存在管理责任不到位、具体表现为：坝体坝坡杂草较多、溢洪道淤积未及时清除、影响水库安全检查及度汛。二是未加固的山塘坝体坝基渗漏水的较多、迎水坝由于鱼类淘刷及风浪冲刷，造成下塌致使坝坡单薄且较陡，个别水库分级卧管放水涵管渗漏水情况严重，已达到无法正常蓄水的地步。（其中新塘边村刘家塘等8座小(三)型水库存在坝体渗漏、坝体单薄、涵管破裂等现象）。三是溢洪道不标准、有的杂草泥土淤积严重、个别养鱼户设置拦鱼栅。四是水库封启制度不严、养鱼与防汛灌溉关系不协调，矛盾突出。

2、小流域普遍存在防洪标准低，河道沿线人为向河道内倾倒生活垃圾，严重污染水质。

3、在建、续建水库除险加固工程进度较慢，特别是长塘坞水库除险加固工程施工进度缓慢将严重影响下一步水库安全度汛和蓄水。具体情况如下：

长塘坞水库：1、老涵管封堵灌浆后尚有部分渗水，要求于3月10日前复灌完成。老涵管封堵成功之前水库必须空库运行。2、坝项填筑、排水棱体、迎水坡护砌、背水坡整理、启闭机动力部分与机房等未完工，要求督促施工单位倒排工期并加大施工力量，于4月15日前按设计要求完成工程建设。3、要求做好政策处理工作，确保工程无障碍施工。

青建水库：迎水坡护砌、启闭机房、观测设施、背坡草皮等未完工，要求督促施工单位于3月20日前按设计要求完成。

徐垄水库：启闭机、机房与工作桥、溢洪道与排洪渠、迎水坡护砌、观测设施等未完工，要求督促施工单位倒排工期并

加大施工力量，于4月15日前按设计要求完成工程建设。

板塘水库：要求督促施工单位立即复工，于3月31日前完成工程扫尾。

4、少数干部群众防汛意识淡薄、存在麻痹侥幸心理、致使防汛责任、措施难落实、一旦出现灾情将措手不及、造成不必要的损失。

5、水库巡查员、小流域地质灾害预警员巡查管理不到位、巡查记录不规范、汇报不及时、数据不正确。

6、基层防汛能力建设基础薄弱、无独立办公场所、物资仓库、防汛抢险物资储备不足。

7、水利建设、管理资金投入不足，存在等、靠、要的思想，特别是山塘、水库、堤防加固自筹资金难筹措、致使病险水库、水毁堤防得不到及时加固修复，给安全度汛埋下严重隐患。

通过这次安全度汛大检查暴露出来的问题、再次证明我镇防汛任务十分繁重、形势不容乐观。为此，做好今年防汛工作至关重要。下一步应抓好以下几方面工作：

一、继续实行行政首长负责制为核心的防汛责任体系、建立组织、完善制度、明确职责、强化服务、做到一级抓一级层层抓落实。

二、针对这次防汛检查中发现的问题和隐患，分别采取措施予以整改、并落实好具体责任人，对一时难以解决的采取临时度汛保安措施，并向上级主管部门报告，确保各类工程安全。

三、加快在建工程施工进度，对长塘坞水库、青建水库、徐

垄水库、板塘水库要求汛前完工，督促施工单位完善施工资料，尽早送审。

四、进一步完善各类水利工程管理责任制，并与各行政村、山塘水库巡查员、小流域防御山洪灾害预警员签订好责任书和工作协议书。修订镇防汛防台抗旱总体预案、小(二)型以上水库、屋顶山塘抢险预案、小流域山洪灾害防御预案、防洪应急预案等，使各类预案具有可操作性。

五、组织好防汛抢险队伍，备足抢险物资、器材，落实好抢险资金、后勤保障、维护好防汛观测设施和会商系统、信息传送设备、维修检测提水设备、进一步提升我镇基层防汛能力建设。

六、正确处理养鱼与防汛、蓄水与抗旱的关系，协调好上下游、左右岸、建设与管理的关系，使水利工程充分发挥经济效益和社会效益。

七、严肃防汛纪律，坚持汛期值班制度，汛期巡查员、预警员要到岗到位，一旦发现玩忽职守造成损失的，要追究相关人员的责任。

防汛工作自查报告集合整改措施篇六

根据宜春市教育局传达的省教育厅《关于开展学校防汛防雷安全检查工作的通知》精神，我校认真落实，作了专门的研究和布置，积极开展工作，专门组织人力对全校的'防汛防雷情况进行了拉网式的全面自查。现将自查情况汇报如下：

1、安稳办排查了校园周边环境，经过检查，我校位地势较高，附近没有江河，情况正常，无安全隐患。

2、总务处排查了学校房屋、建筑物、用电设施、报警设施、电源以及室内外的电器线路，结果都完好无损，无安全隐患。

3、校园里的两个池塘都设置了安全护栏和警示标志，并对泄水沟进行了清理，排查了校园内的一些设施、排水道，排水通道畅通。

4、教学楼、办公楼和学生、教师公寓楼安装有避雷网或避雷针。

学校建立了预防自然灾害应急预案，各自分工明确，能够迅速到位并开展工作；为有效应急处置学校可能发生的自然灾害提供了保障。为了加强责任和保证汛期的通讯畅通，有效地落实排险工作，各班都建立了老师与学生(家长)电话，确保汛期通讯畅通，保证学生安全疏散。

充分利用师生大会、黑板报、宣传栏，采取多种形式，对学生进行了防溺水、防雷击、防风暴、应急逃生等方面的安全教育，让学生了解和掌握防汛安全常识。各班级根据学生年龄特点，收集整理有关预防溺水的知识材料，有针对性地开好“溺水与安全”主题班会，让每个学生铭记于心。发放《八景初中防溺水安全专题教育致家长的一封信》，使学校、家长联合起来共同做好防溺水工作。将日常的应急疏散演练同防洪撤离相结合，提高学生自我保护意识和防范技能。

总之，通过本次自查，我校从各方面都已做好了防汛防雷排险工作准备。

防汛工作自查报告集合整改措施篇七

夏季临近，汛期来临。为了认真贯彻落实上级防汛工作指示精神，确保学生及学校的财产不受损失，做到[防患于未然”，使校园内外排水通畅，院内无积水，房屋不漏雨，室外电器设备坚固完备不漏气不开裂，专门组织人力对全校的防汛情况进行了拉网式的全面自查。现将自查情况汇报如下：

学校成立了防汛安全工作领导小组，成立了抢险应急搜救团

队，落实了相关责任；做到了有领导、有组织、有统一协调指挥、有责任。安排如下：

1、领导小组成员：

组长：立强

副组长：段建瑞

组员：王洪礼张仕同刘传福薛喜荣

薛福香段长 孔凡山闫家晓

2、具体职能责任：

担任防汛救灾总指挥：负责统一调度、指挥全面的抗洪救灾工作。副总指挥：在险情发生时，调遣应急救援队，分管学生管理，指挥班主任针对具体状况，及时采用机制保护学生安全。

3、后勤保障组职责：

的防汛宣传教育工作；出现汛情时，配合总指挥督导各小组的抢险工作状况。各班主任：配合大学责任领导的工作。具体负责本班学员的陪护管理工作，抚慰学生的心情，避免学生恐惧。并对于确切险情采取相应的安全自救互救措施。应急救援队：按照副总指挥的安排，在汛情发生时，各自回到防汛抗洪的第一线。

为了保证在汛期不出现险情，校长组织相关员工对全校各处进行了安全排查。

1、排查了校舍安全，对前期已整治出的危房区拉起戒线并题写醒目的示语，严禁学生入内。其他各学校、办公室、厕所、院墙等，重点检查房顶是否漏雨，墙体是否有裂痕，地基是否稳固，梁杈是否变形等，对看到漏雨的某些地方进行

了改造。经过检测，情况正常，无安全隐患。

2、学校和电工排查了医院用电设备、设施、电源或者室外的灯具线路，结果都完好无损，无安全隐患。

3、排查了校园内的一些设备、排水道，对排水不顺畅的下水道垃圾也都进行了清洗，也排除了汛情隐患。

为了提高责任和保 汛期的通讯畅通，我校修订了相关政策，明确了相关责任；建立了防灾安全应急预案，以防汛期间险情出现时，按照应急预案中的布置要求，有效地推进排险工作；各班都建立了教师与师生(父母)、学校与妈妈电话，确保汛期通讯畅通，保 学生的人身安全。

防汛工作自查报告集合整改措施篇八

从20xx年2月底开始，我镇组织有关人员对我镇所有水利工程进行全面检查、做到纵向到边、横向到底不留死角。

1、认真宣传水法律法规，进一步提高广大干部群众的水患意识，真正把水利工程安全度汛提高到事关社会稳定，百姓安居乐业和经济快速发展的一项重中之重的工作来抓。做到精心组织、细致检查、明确任务、狠抓落实。

2、检查方法和内容：做到重点突出、一是对小（三）型以上水库进行全面检查，将小（二）型以上水库、病险水库、屋顶山塘列为重点检查范围。二是对小流域进行检查，特别是对上洋至彭村段、外坞段进行重点检查。三是对在建水利工程复工、完成进度情况进行重点检查、对尚未开工的督促限期开工、工程进度缓慢实行倒排工期、在天气不影响的情况下确保汛期前全面完成工程施工任务。

3、对基层防汛能力建设、防汛抢险组织机构、抢险队伍、抢险物资储备、各类预警预案完善修订、管理责任制的落实等

进行检查、做到缺什么补什么。

1、小（三）型以上蓄水工程：一是存在管理责任不到位、具体表现为：坝体坝坡杂草较多、溢洪道淤积未及时清除、影响水库安全检查及度汛。二是未加固的山塘坝体坝基渗漏水较多、迎水坝由于鱼类淘刷及风浪冲刷，造成下塌致使坝坡单薄且较陡，个别水库分级卧管放水涵管渗漏水情况严重，已达到无法正常蓄水的地步。（其中新塘边村刘家塘等8座小（三）型水库存在坝体渗漏、坝体单薄、涵管破裂等现象）。三是溢洪道不标准、有的杂草泥土淤积严重、个别养鱼户设置拦鱼栅。四是水库封启制度不严、养鱼与防汛灌溉关系不协调，矛盾突出。

2、小流域普遍存在防洪标准低，河道沿线人为向河道内倾倒生活垃圾，严重污染水质。

3、在建、续建水库除险加固工程进度较慢，特别是长塘坞水库除险加固工程施工进度缓慢将严重影响下一步水库安全度汛和蓄水。具体情况如下：

长塘坞水库：

1、老涵管封堵灌浆后尚有部分渗水，要求于3月10日前复灌完成。老涵管封堵成功之前水库必须空库运行。

2、坝项填筑、排水棱体、迎水坡护砌、背水坡整理、启闭机动力部分与机房等未完工，要求督促施工单位倒排工期并加大施工力量，于4月15日前按设计要求完成工程建设。

3、要求做好政策处理工作，确保工程无障碍施工。

青建水库：迎水坡护砌、启闭机房、观测设施、背坡草皮等未完工，要求督促施工单位于3月20日前按设计要求完成。

徐垄水库：启闭机、机房与工作桥、溢洪道与排洪渠、迎水坡护砌、观测设施等未完工，要求督促施工单位倒排工期并加大施工力量，于4月15日前按设计要求完成工程建设。

板塘水库：要求督促施工单位立即复工，于3月31日前完成工程扫尾。

4、少数干部群众防汛意识淡薄、存在麻痹侥幸心理、致使防汛责任、措施难落实、一旦出现灾情将措手不及、造成不必要的损失。

5、水库巡查员、小流域地质灾害预警员巡查管理不到位、巡查记录不规范、汇报不及时、数据不正确。

6、基层防汛能力建设基础薄弱、无独立办公场所、物资仓库、防汛抢险物资储备不足。

7、水利建设、管理资金投入不足，存在等、靠、要的思想，特别是山塘、水库、堤防加固自筹资金难筹措、致使病险水库、水毁堤防得不到及时加固修复，给安全度汛埋下严重隐患。

通过这次安全度汛大检查暴露出来的问题、再次证明我镇防汛任务十分繁重、形势不容乐观。为此，做好今年防汛工作至关重要。

一、继续实行行政首长负责制为核心的防汛责任体系、建立组织、完善制度、明确职责、强化服务、做到一级抓一级层层抓落实。

二、针对这次防汛检查中发现的问题和隐患，分别采取措施予以整改、并落实好具体责任人，对一时难以解决的采取临时度汛保安措施，并向上级主管部门报告，确保各类工程安全。

三、加快在建工程施工进度，对长塘坞水库、青建水库、徐垄水库、板塘水库要求汛前完工，督促施工单位完善施工资料，尽早送审。

四、进一步完善各类水利工程管理责任制，并与各行政村、山塘水库巡查员、小流域防御山洪灾害预警员签订好责任书和工作协议书。修订镇防汛防台抗旱总体预案、小（二）型以上水库、屋顶山塘抢险预案、小流域山洪灾害防御预案、防洪应急预案等，使各类预案具有可操作性。

五、组织好防汛抢险队伍，备足抢险物资、器材，落实好抢险资金、后勤保障、维护好防汛观测设施和会商系统、信息传送设备、维修检测提水设备、进一步提升我镇基层防汛能力建设。

六、正确处理养鱼与防汛、蓄水与抗旱的关系，协调好上下游、左右岸、建设与管理的关系，使水利工程充分发挥经济效益和社会效益。

七、严肃防汛纪律，坚持汛期值班制度，汛期巡查员、预警员要到岗到位，一旦发现玩忽职守造成损失的，要追究相关人员的责任。

20xx年是幸福江山建设加强年，我们要抓住机遇、真抓实干、使我镇水利上一个新台阶，为我镇经济社会发展，为创建中国幸福乡村奠定基础、多作贡献。

防汛工作自查报告集合整改措施篇九

为了认真贯彻落实上级教育主管部门对防汛工作的指示精神，全面落实各项防汛工作措施，提升应对洪涝灾害的综合能力，确保我镇所有学校幼儿园安全度汛，确保师生安全及学校的财产不受损失，镇教育办组织人力对中小学校的防汛工作及设施情况，在前期检查的基础上，又进行了拉网式的全面自查，

特将自查情况汇报如下：

各学校都成立了学校防汛安全领导小组，完善各项安全制度和防汛应急预案，明确责任。校长为组长，负责全面协调，统筹安排全校汛期安全工作的预防和紧急情况处理工作，各个小组各司其职，使防汛工作按部就班地进行。真正做到组织到位、人员到位、措施到位，确实做到有备无患。

为了确保学校在汛期不发生险情，近期镇教育办组织相关人员对各中小学校的校舍和围墙等进行了认真仔细的逐一排查。我们始终做到做深、做细、做实，不留死角，不留隐患，对校舍进行了仔细排查没有发现问题，无安全隐患，可以安全度汛。

1、组织人员排查了各班教室、宿舍等，各学校的教室、功能室、宿舍防水处理完好，无漏雨现象；各室全部完好无隐患。按照镇教育办的要求，各学校还组织人员请了电工，排查了学校用电设施、电源以及各功能室的电器线路，无私接乱挂现象，无线路明口暴露，无安全隐患。排查了所辖区域的一些设施、水沟，对发现的问题及时进行整改，对排水不畅的水沟进行了清理，排除了汛情隐患。

防汛工作自查报告集合整改措施篇十

对照区安全科防汛指挥部要求，做到“防患于未然”，使校园内外排水畅通，院内无积水，房屋不漏雨，室外电器设施坚固完备不漏电等等，保障学校财产不受损失。5月11日上午我联校领导班子成员一行对全联校的防汛设施情况进行了拉网式的全面自查。现将自查情况汇报如下：

1) 加强领导，我联校成立了汛期安全工作领导小组，校长为组长，安排全联校汛期安全工作的预防和紧急情况处理工作，使防汛工作有安排有部署的进行。

2) 以重视、重视、再重视的精神状态做好防汛工作，认真执行早发现、早报告、早处理的工作方针，把汛期安全工作做为学校教育工作中的重要部分，抓紧、抓好，长抓不懈，确保学校财产万无一失。

3) 对各学校校舍进行全面检查，做到早发现，早处理，将事故的损失压缩到最低限度，14日上午学校领导班子成员对校舍进行了全面检查：

1、排查了各处房屋屋顶和门窗，各房屋屋顶防水处理完好，无漏雨现象；各房屋门窗也完好，无隐患。

2、排查了各学校学校用电设施、电源以及教室、功能室内外的' 电器线路，结果都完好无损，无安全隐患。

3、排查校园内外的泄水通道，对泄水通道都进行了清理，排除了汛情隐患。

4) 加强对学生汛期安全教育根据今年防汛工作的紧要性，要求各学校反复宣传，严禁少年儿童下水，同时要求家长切实负起对孩子的监护责任，管教好自己的孩子，确保不出事故。做到家喻户晓，保证学生的人身安全。

总之，我联校经过自查，从各方面都已做好了防汛排险工作准备，努力确保汛期不发生险情。

防汛工作自查报告集合整改措施篇十一

我乡根据全县防汛工作精神，早做部署，早行动，及时认真分析全乡防汛形势，采取多项措施，做好防汛准备，确保汛期安全。主要工作如下：

最近，我乡组织全乡干部职工、村干部和部分群众对辖区内防洪安全隐患点进行了严格排查，重点排查了乡镇、低洼地

区、村庄危房等地质灾害隐患点，确保排查不留死角，防洪工作得到有效开展。经过调查，发现的问题主要包括：

一是xxxx村凤凰关、刘明关后山地质灾害隐患点；

二是谷寮村的那帕屯等低洼地区；

三是村庄认定的危房。

(1) 台风期间，通信有时会中断，没有手机信号。

(2) 经调查，所有行政村都有一定数量的危房。但由于经济条件、农村危房数量等因素，部分农村危房无法立即整改。

(3) 有的人防洪抗旱自救观念淡薄，总是等待需要，缺乏主动性；有些干部风险防范意识低。

针对上述问题，我们将从以下几个方面加强工作：

(a) 统一思想，提高认识。牢固树立防汛思想准备，增强责任感和使命感，克服侥幸心理，从思想上、组织上、操作上真正做好抗旱防汛各项准备工作。

(二) 加强领导，落实责任。全面落实行政首长负责制，适时调整乡镇防汛抗旱指挥部领导小组人员，负责组织领导、督促检查、指导协调全乡汛期防汛工作。同时，对乡镇防汛队伍和人员进行调整 and 充实，实施应急物资储备，确保防汛抗旱工作所需的人力、物力和财力。

(三) 以防为主，做好防洪预案。为了确保汛期安全，减少洪灾损失，充实和调整了xxxx乡防汛应急支队，以保证人员、物资和物资的有效调度，最大限度地减少人民的损失，保障人民的生命和财产安全。

(4)做好值班安排，及时沟通信息。为了保证防汛信息的及时传递，汛期实行24小时值班制度，由值班领导带班，要求值班人员坚守岗位，不得擅自离岗。密切监视水情、雨情、灾情和天气情况，并尽快报告灾情。当灾难发生时，立即疏散和安置受害者。

(五)进一步充实物资储备，切实做到未雨绸缪。加大与县民政局的对接，进一步充实防灾救灾物资，为防汛工作打下坚实基础。

(六)做好存在问题的整改工作。

一是加大与县国土资源局的对接力度，争取上级财政支持，做好地质灾害隐患点的整改工作。

二是加大与县住建局的沟通，争取更多的农村危房改造名额，解决农村危房问题。

三是要加强宣传，提高人们的防灾救灾意识。

四是做好通信应急准备。根据以往的经验，台风期间，并不是每个电信服务商的信号都被中断，只有少数被中断。因此，需要提前购买一些电信、移动、联通的手机卡，以备不时之需。

总之，根据检查情况，我乡早分析情况，早排查隐患，早制定计划，早落实措施，早明确责任，为全年安全防汛工作奠定了坚实基础。

防汛工作自查报告集合整改措施篇十二

本学期开学以来，我校十分注重校园安全工作和安全教育工作，按照区教育局的工作要求，一方面，在开学前后分别进行了校园安全和校园周边大检查，对查出的'安全问题和存在

的安全隐患进行了及时的整改，对校园周边存在的安全问题，向社区、辖区派出所进行了汇报反应。消除了相关的安全隐患，保证了学校正常的开学和正常的教育教学工作秩序，为全校师生创造了一个平安、和谐、美好、文明的校园环境。另一方面，我校开展了校园师生反恐防暴应急逃生演练、夏季校园防汛排查整治、校园消防安全建设等工作。现就反恐防暴、防汛排查整治、校园消防三项安全工作自查总结如下：

我校开学以后，学校领导班子十分重视校园反恐防暴方面的工作，学校领导多次组织学校行政班子召开相关会议，讨论和布置校园反恐防暴宣传工作和师生演练工作，安排学校安全管理员制定了校园反恐防暴安全预案、校园反恐防暴应急演练工作方案。在制定出校园反恐防暴安全预案后，在全校教师大会上组织教师进行学习，使每个教师都明确了预案的内容，明确了每个教师自己的任务和职责。

在校园反恐防暴宣传方面，学校专门组织人员查找适合学生易理解，学生一看就能模仿和学习的逃生方法方面的知识。学校还结合成都市教育安全平台的教学，对全校学生进行了自卫自护的知识讲座培训，增强了师生反恐防暴的意识，提升了全校师生反恐防暴的应急反应能力。通过努力开展上面的各项工作，我校在四月份组织全校师生开展了一次校园反恐防暴应急演练活动。通过应急演练，使全校师生体验了反恐防暴的意义，感受了反恐防暴的逃生方法。

我校开展校园反恐防暴应急演练后，按照成都市教育安全平台要求，上传

了校园反恐防暴应急演练的相关工作方案、反恐防暴安全应急预案和反恐防暴演练的照片等资料。

我校对校园反恐防暴硬件工作的建设同样十分重视。学校每学期专门安排相应的经费购买反恐防暴的硬件设备。先后购买校园保安人员的保安服装，头盔和腰带等。购买了教育局

配备之外的部分硬件设备，如警用盾牌，保安手持警棍棒，腰叉，脚叉，警用喷雾辣椒水，夜间巡查用强光电筒等等。校园安保硬件设备的配备对校园的安保建设起到了极其重要的作用。

学校领导班子十分重视校园防汛工作，按照市、区教育局的夏季校园防汛工作要求，学校主要领导在四月中旬组织行政班子专门讨论了校园防汛工作，在会议上安排了专人负责检查了校园教学楼的下水管道，教学楼周边的排水沟渠，学校操场的排水沟和下水窨井、校园围墙内外的排水沟渠等。对查出的问题要求相关部门和人员进行及时整改，及时排除和疏通堵塞的管道，及时修理毁坏的沟渠，及时清理、疏掏下水窨井，及时维护校园围墙等。

我校在夏季防汛期间，按照教育局的要求，安排了夏季防汛值班表。值班从五月一日起，到九月三十日止。值班坚持昼夜24小时值班。对值班人员提出了值班要求，值班时间发现问题时，能及时处理的就进行及时处理，如遇大的问题，不能及时处理的，首先报告给带班行政，再由带班行政上报教育局。等待上级主管部门指导排除汛期存在的问题。

对于防汛工作，我们坚决做到雷雨天气到来之前及时排查，及时解决，保证校园安全，确保教学期间教育教学工作正常进行，确保全校师生在校园环境中平安，祥和。

在夏季到来之际，我校一方面重视校园防汛工作，另一方面特别重视学生

防溺水工作。在四月初，学校利用各种方式，对学生进行防溺水安全知识教育，并在四月中旬向我校学生家长发放了《学生防溺水温馨提示》，做到了家校结合，共同教育学生，预防溺水发生。

在消防安全方面，学校领导班子十分重视校园消防安全工作。

学校组建了校园义务消防员，制定了消防安全检查的措施，规定每月进行一次消防设施设备的检查，每月对消防用水进行测压，保证每个消防栓、水枪带、水枪头和接头都能正常使用；每月查看全校所有的灭火器压力是否正常，每一年对全校所有灭火器药粉进行更换，保证每个灭火器都能正常使用。并指定学校安全员教师负责进行每月的校园消防安全检查。

我校按照市教育局的指示要求，建设了校园微型消防站，按照相关文件精神，配足了微型消防站应有的设备用品。建立了微型消防站台账，定期要求校园义务消防员进行使用微型消防设备的使用演练。

防汛工作自查报告集合整改措施篇十三

防汛减灾，全民参与。防汛抗旱会造成大量的人员伤亡，也给当地人民带来巨大的经济损失，对耕地的破坏也影响着我国的粮食供给。

5年是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是全面深化改革的关键之年。做好今年的防汛抗旱工作，对保障全镇人民生命财产安全、促进经济发展和社会稳定具有十分重要的意义。据预测，今年厄尔尼诺现象持续发酵，我国气候状况总体偏差，旱涝灾害可能较去年偏重，极端天气发生的可能性增大，防汛形势不容乐观。因此，全镇各级各部门务必保持清醒的认识，进一步增强责任感和压力感，切实克服松懈麻痹思想和侥幸心理，采取有效措施，严格落实防汛责任，努力完成防汛任务，确保全镇安全度汛。

（一）防汛工作重点：

1、河道和塘坝。北沙河的重点是沿河路口、橡胶坝及过堤涵洞；小黑河的重点是大杨庄（小徐庄）至黄坡段采煤塌陷区，险工险段多，路口缺口多，特别是后朱楼段，由于河道下采

煤，河堤已塌陷裂隙；城河的重点是沿河路口、橡胶坝及西滕城泄洪道。王林塘坝的重点是河道内的鱼塘、树木、围堰、阻水坝等障碍物清理。

2、田间。近年来，由于人为和自然因素影响，打破了原有的田间排水体系，造成竹节沟较多和淤堵的现象，导致排水不畅，遇到强降雨极易形成田间内涝。

3、镇驻地、厂矿、学校和村庄。实行“属地管理”原则，严格落实防汛物料、抢险队伍、人员值守等责任，制定人员财产转移、安置及排水等抢险应急预案，确保人民生命财产安全。

（二）防汛工作任务。在现状工程标准内：

1、做好汛前检查。各办事处、村要按照所辖责任范围，认真组织一次拉网式检查，对北沙河、城河、小黑河、王林塘坝、涝洼地、村庄等重点部位，及时排查摸底，登记造册，对发现的苗头性、隐患性问题，要明确责任人，跟踪落实除险措施，切实解决影响我镇防汛安全的各类问题。镇经济发展办公室、教委办、民政办等单位，要对所辖厂企、学校、幼儿园、五保户、老弱病残户等进行一次全面检查，制定镇村党员干部包组包户包人方案，提前做好房屋整修和排水疏通等准备工作。

2、做好度汛工程除险加固工作。按照《防洪法》有关规定，“谁设障，谁清除；谁破坏，谁修复”的原则，一是河道内的树木、阻水坝、鱼塘、围堰、厂房、建筑物、土豆秧、生活垃圾等，所属办事处、村要加强领导，强化措施，确保在6月20日前清除完毕。二是河堤的缺口、路口，所属村要于6月15日前全部复堵完毕；对于一时难以堵复的路口，要落实专人防守责任制，就地备足沙袋、土石、木桩等防汛物料；采煤塌陷区小黑河险工险段、路口缺口等由采煤责任单位修复加固，并确保堤外脚15米保护区恢复原状，河源祥桥、后

朱楼桥、张坡桥（及右堤排水涵洞）、黄坡桥等处河道内存水量过大，极易造成河水下渗，危及矿井安全，责任单位要立即采取疏通河道、加固河床、设立警示标志等措施，加强值守和监测，完善抢险预案，做到人员、物质、机械准备到位，确保汛期不出问题。

3、做好镇驻地、学校、村庄、田间易涝片排水。各办事处各村要立足于全局，打破地域界限，顺应自然排水地势，突出抓好主干沟渠的清淤，村村打通排水体系，不得存有竹节沟或人为设置障碍，确保汛前完成疏通任务。

4、做好人员值守巡查。在河道行洪期间，各村、各责任单位要明确专人，加强对桥涵、路口、缺口、险工险段等重点部位的人员值守和河堤巡查，要蹲住靠死，确保在第一时间内发现险情，及时上报和处置；要在桥口、路口等处设立“严禁在桥上滞留”或“禁止通行”等警示标志，对于危桥要坚决封桥堵路，不得过往行人。

5、做好抢险应急预案。各村、各单位要结合实际，统筹规划，充分估计防汛形势，科学制定应急预案，确保思想发动、物质准备、资金投入、抢险处置、人员转移、减灾自救等方面做到“六到位”。

1、落实防汛领导责任制。继续实行行政首长负责制，镇成立防汛指挥部，党委书记朱秋原同志任政委，镇长刘东同志任指挥，人大主席王申泉、副书记张美林、党委委员纪委书记张善东、党委委员副镇长刘暴、副镇长刘超同志任副指挥，党政办、农业办、水利站、民政科、经济发展办、教委办、武装部、派出所、司法所、法庭、财政所、农行、农商银行、粮所、供销社、供电站、网通、交通、医院等部门和八个办事处负责同志为指挥部成员，指挥部办公室设在水利站，耿宏同志兼任办公室主任。

2、强化部门和行业责任制。全镇各部门各行业主要负责人是

防汛工作的第一责任人，要根据防汛职能和业务分工，各司其职，各负其责，密切配合，齐抓共管。农业银行、农商银行、财政、供销、粮所等部门要保证资金、物质的供应；供电站要保证电力畅通；网通等通讯部门要保证通讯畅通；水利站要准确做好雨量的测报；公安、司法、法庭、武装部等部门负责水利工程和防汛设施的保卫，组织抗洪抢险救灾队伍，维护抗洪救灾秩序。镇防汛指挥部成员和水利技术人员包河道，办事处、村主要领导包所辖河道地段，层层签订责任状，做到责任明确，措施到位，确保万无一失。

3、落实防汛物资。防汛物料的准备，要坚持“宁可备而不用，不可用而不备”的原则。粮所、供销社等部门，要按照计划安排，积极备足备齐防汛所需的麻袋、编织袋、铁丝等防汛物料，做到专仓贮存，专人保管，确保及时供应；沿河村要保证每户准备10条编织袋，5根木桩，由村筹齐集中保管，实行就地号料。

4、落实防汛队伍。各办事处、村、各部门要成立防汛抢险指挥分部，明确指挥、副指挥、成员和物资保管员，沿河各村按照每1公里河道堤防落实一名巡堤员，每10米落实一名抢险队员和后备队员。各村要根据各自抢险的需要，认真组织好以民兵为基础的防洪抢险队和后备队，登名造册报到镇武装部，由武装部统一调配使用。镇政府要落实60人的抢险常备队，切实做到组织严密，行动统一，招之即来，来之能战，战则能胜。

5、加强防汛值班。要认真坚持防汛值班制度，从6月1日起，领导干部要实行防汛带班制度，确保到岗到位，各部门、办事处、村要昼夜有人值班，每天24小时要确保通讯畅通，确保雨情、水情、灾情迅速、准确地上传下达，为领导正确决策提供依据。