

最新地质灾害隐患排查工作总结 地质灾害排查工作汇报(优秀5篇)

围绕工作中的某一方面或某一问题进行的专门性总结，总结某一方面的成绩、经验。总结书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇总结呢？以下是小编为大家收集的总结范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

地质灾害隐患排查工作总结篇一

为贯彻落实《关于切实做好当前地质灾害排查防治工作的紧急通知》（新教〔2016〕53号）的精神，有效的防范、杜绝地质灾害引发学校安全事故的发生，加强安全隐患排查工作，确保我校师生人身财产安全，确保师生安全及学校的财产不受损失，严格坚持“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的方针和“宁可备而不用，不可用而不备”的原则，做到“未雨绸缪，防患于未然”，我校专门组织人力对全校及周边进行了拉网式的全面排查。现将情况汇报如下：

一、成立了**中学地质灾害防治工作领导小组并组织了一次拉网式排查。

地质灾害防治工作领导小组成员如下：

为了确保学校内不发生险情，安全领导小组成员对全校各处进行了安全排查。主要包括：

1、排查了各教室、办公室和门窗，房顶是否漏雨，对发现漏雨的地方进行了处理。现无漏雨现象；各楼门窗也完好，无隐患。

2、排查了学校用电设施、电源以及校内外的电器线路，结果都完好无损，无安全隐患。

3、组织人员排查了校园内的体育运动设施、排水道等，对排水不畅通的下水道也都进行了清理，排除了汛情隐患。

4、排查了学校周边环境，特别是校园周边的山体是否存在滑坡隐患，对现已滑坡并正在抢险的山体严密警戒、时刻关注，并严抓工程质量和工程进度。

二、防范措施。

2、执行24小时值班制度、落实责任。明确带班领导和值班人员，确保责任到位。坚持汛期全天值班和昼夜巡查，如遇险情，要第一时间上报，以便采取相应措施。

3、加强防汛等地震灾害安全方面的学习，并及时传达有关安全会议精，针对出现的新情况，提出新的要求，不断提高全校教职工的安全防范意识。

5、利用升旗仪式对学生进行防汛度汛宣传，时时做到警钟长鸣，严厉杜绝事故的发生；

6、利用班会课对学生进行安全教育，要求学生注意假期间的人身安全和财产安全。

三、存在的问题和整改措施

1、划归我校使用和管理的县体育场的北面阶梯上方（即我校新教育办公综合楼前）山体，年前由于暴雨水流冲刷，山体滑坡约20米，现正建设挡土墙。2016年4月12日凌晨我县再次出现强降雨，水流冲刷又造成原有的挡土墙倒塌20米左右，泥石下滑到运动场跑道，倒塌的挡土墙仍然悬于运动场上方，造成运动场无法使用，影响学生上体育课，并存在严重安全隐患。整改措施：县教育局卢局长、县体育局叶局长、县体育局李副局长、教育局校安办丘工程师先后会同学校主要领导，现场考察了该处滑坡情况，并安排施工人员实施清除淤

泥和山石等初步排除险情的工作。下一步抢险工作有待上级部门和领导的统筹策划。

2、我校部分学生来自山区乡镇和县城周边农村，往返学校路途中可能存在落石、塌方、山洪等安全隐患。整改措施：加强预防及躲避相关知识的安全教育，特殊天气状况下，要求家长接送学生或学校派人派车接送学生，避免安全事故的发生。

2016

**中学

年4月19日

地质灾害隐患排查工作总结篇二

我乡按照沐安办[2015]23号文件要求,对**乡茅坪和月坝两个地质灾害点,溜沙坡玄武岩矿和**溪矿业等非煤矿山以及盛达机砖厂进行了隐患逐一排查,现将排查工作汇报如下:

一、加强领导

二、工作措施

争对此次排查暴露的问题,我乡将引以为戒,在汛期将对地质点严密监控,对监测预防责任人进行不定时检,完善相应的应急预案,采取相应的防治措施,及时预警,确保地质灾害隐患不威胁人民群众生命财产安全。

地质灾害隐患排查工作总结篇三

情况汇报

县国土资源局：

为进一步做好防汛地质灾害防治和安全生产隐患大排查工作，有效保护国家资财和人民群众的生命财产安全，根据始兴县政府 [2017]33号文件的要求，园区高度重视，于7月26日召开了隐患排查安全工作会议，并成立了地质灾害隐患排查领导小组对园区地质灾害隐患点进行了一次拉网式排查，现将有关情况汇报如下：

一、高度重视、落实责任

园区把地质灾害防治工作作为重中之重来抓，切实加强领导，落实责任，建立健全地质灾害防治制度和突发险情处置机制，安排部署了2017年汛前地质灾害防治工作，强化了责任意识，健全防灾减灾措施。

二、全面排查、不留隐患

此次大排查工作园区共出动干部8人进行了地质灾害点排查工作。截止目前，园区共排查出隐患点1处。

三、强化措施，确保工作落实

园区将地质灾害防治工作纳入了年终考核，与其他工作同安排、同下达、同考核。继续加强监测，排查出的隐患点均按要求落实了责任人、监测人，发放“两卡”，并制定了相关预案，确保群众生命财产安全。

四、下一步工作措施

(一)按照县委、县政府及县国土局的安排部署，高度重视地质灾害防治工作，明确落实责任，深入督查，确保工作落实。

(二)加强对园区地质灾害隐患点的排查、巡查、监测、预警，

加大排查的力度和深度。

(三)继续推进群测群防体系建设，深入落实防灾预案，落实“两卡”到检测人和人民群众。

(四)加强汛期地灾值班。严肃纪律，坚持汛期地质灾害24小时值班制度。加强与上级部门的沟通，积极收集地质灾害灾情，及时准确上报，确保信息畅通。

广东始兴工业园区管理委员会 2017年7月26日

地质灾害隐患排查工作总结篇四

收悉《州地质灾害指挥部办公室关于转发省地质灾害指挥部办公室关于开展地质灾害隐患排查整治“回头看”的通知的通知》后高度重视，立即组织对我县前期已有的1296处地质灾害隐患点、防灾责任和措施、已治理工程的维护、泥石流沟道及拦挡坝的清淤情况开展了“回头看”工作，现将“回头看”工作开展情况报告如下：

一、提高政治站位，开展思想认识“回头看”

本着“生命至上、安全第一”的思想理念，坚持“以防为主”、“全力防”的战略方针，以推动地灾防治体制机制和指挥体系的高效运作。以增强“四个意识”、做到“两个维护”为基本准则，以“促一方发展、保一方平安”为政治责任，并进一步强化底线思维和风险意识，全力做好源头防控工作。于汛前和汛期中对全县11个镇开展了地质灾害防治工作开展情况的检查，并与近期对其进行了“回头看”工作，对各镇辖区内地质灾害防治重点和应履行的职责是否到位、具体可行的年度防灾方案和避灾措施是否编制、地质灾害隐患点的责任单位、责任人和监测人是否落实等工作开展情况进行了检查工作，进一步明确了责任、强调了重点，加快地

质灾害防治补短板、堵漏洞、强弱项工作的推进。

二、注重实效，开展排查整治“回头看”

（一）落实防灾责任和防灾措施

按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，协同“一对一”地质灾害防治技术支撑单位省冶勘设计集团有限公司（原名：省岩土工程公司）对全县前期已有的1296处地质灾害隐患点的防灾责任落实情况，核查了各隐患点的“一表两卡”发放情况，并逐点划定了危险区进行应急演练，检查各镇隐患点防灾措施情况及重要隐患点的应急物资储备情况。全面检视了监测预警网络情况，对于部分隐患点更换了监测人或监测人手机号的立即更新隐患点台帐并及时上传至省地质环境管理信息系统。

（二）核查新增隐患，对变形加剧的隐患进行再排查

在前期排查过程中未发现新增隐患点，对汛前地质灾害隐患排查中发现的35处变形加剧的地质灾害隐患点进行了再次排查，对其中变形情况特别严重的灾害点组织受威胁群众及时避让，如“镇乡政府后不稳定斜坡”、“镇村黄草滑坡”、“镇村水缸下滑坡”、“镇村小寨整体滑坡”以及“镇村槽上不稳定斜坡”。

（三）加快隐患销号和跟踪关注

目前正积极配合省冶勘设计集团有限公司开展无威胁对象销号工作，后期将针对销号点进行现场逐点核实。

（四）积极推进维修加固、泥石流清淤工作

目前针对受州“8·20”特大暴雨山洪泥石流影响受损的4处泥石流沟（镇泥石流、镇泥石流、镇村1组沟泥石流和镇泥石

流)正在进行修复加固工程施工,对已淤积的拦挡坝正在抓紧时间清淤腾库。截止目前镇泥石流维修加固工程、镇泥石流维修加固工程已全面完工,镇泥石流和镇村1组沟泥石流两处维修加固工程因受汛期强降雨影响,导致沟道水流量过大,完工时间预计推迟至2020年11月中旬。

(五) 做好预警系统的维护,保证预警系统的高效运行

协同省冶勘设计集团有限公司于6月中旬完成对我县217处地质灾害自动化监测预警仪器全面核查,并对已受损、下线的设备进行维修保养,截止目前地质灾害自动化监测预警仪器上线率已超过90%,预计到6月底上线率达到100%。

(六) 做到“主动避让、提前避让、预防避让”

6月9日下午16:40时,变形速率明显增加,平台自动发布橙色预警,提示斜坡变形达到预警阈值。值班调度员立即将预警信息以电话、短信方式通知防灾责任人和群测群防专职监测人员,当地迅速组织坡体下方受威胁的原乡政府、派出所及2户农户共22人全部转移避险。此次成功预计并提前避让得到的省自然资源厅的高度认可,并刊登上省自然资源厅地质灾害防治专刊(第5期)。将继续以此为基准,坚决做到“主动避让、提前避让、预防避让”,扎实做好隐患避让工作。

三、突出风险,开展隐患风险“回头看”

于汛前同省冶勘设计集团有限公司对重点场镇、重点区域、地质灾害在建工程进行了拉网式排查,对地质灾害风险较高的公路、铁路、桥梁、景区、学校等区域内的地质灾害隐患点进行了重点核查,并于近期对其开展了“回头看”工作,进一步落实了防范责任,确定了防治措施,明确了预警方式。

四、齐抓共管,开展问题短板“回头看”

针对地质灾害防治工作成立了专门的检查小组，对全县各镇、各在建地质灾害治理工程于汛期开展了专门的诊断性检查，目前“回头看”接近尾声，预计7月10日前全部完成，并对存在的问题形成了台账管理，确保地灾防治方面的问题逐一整改。对重点场镇、重点区域、地质灾害在建工程在防灾措施落实方面的问题及时开展了“回头看”工作，确保整治工作横到边、纵到底，不留盲区死角。

五、严明作风，开展工作落实“回头看”

针对地灾防治工作落实情况进行了不定期“回头看”工作，针对工作部署安排是否落地、是否抓紧抓细抓实，由局班子综合评价，对存在的问题形成台账管理，确保汛期地质灾害防治工作扎实有效推进，全力保障群众生命财产安全。

隐患排查整治工作总结

xx镇2020年地质灾害隐患排查实施方案

关于2019年秋季学校食品安全风险隐患排查整治工作报告

地质灾害排查工作汇报

隐患排查工作汇报

地质灾害隐患排查工作总结篇五

关于地质灾害隐患排查情况的报告

三台县教育体育局：

为了更好地做好今年地质灾害防治工作，根据三府办函〔2013〕20号《三台县人民政府办公室关于排查地质灾害的

通知》和三台县教育体育局《关于排查地质灾害隐患的通知》精神和要求，我校立即行动，及时召开了预防地质灾害工作会，并认真开展了相关工作，现将工作情况报告于下：

一、成立了以校长为组长、分管安全工作副校长为副组长、各部门负责人为成员的地质灾害隐患排查工作领导小组。负责组织和领导本校地质灾害隐患排查工作。

组长：李云书 副组长：龚祖国

成员：杨宽富 任千元 谢勇 张寿保 唐高诗

二、开展排查工作

1. 领导小组成员3月18日包责任区组织人员先进行了隐患排查。

2. 3月20日领导小组成员集体再次进行了地质灾害隐患排查的复查工作。

三、排查主要内容 1. 学校地质灾害隐患点。

2. 因汛期暴雨诱发易滑坡不稳定的山体。 3. 学校的护坡、挡土墙、围墙等。

4. 校园校舍危房。

5. 学校周边地质存在的易坍塌情况。

四、排查情况

目前，学校及学校周边未发现地质灾害隐患点。

我校会进一步加强领导，强化师生安全第一的责任意识，坚决克服麻痹侥幸心理，加强监测，严加防范，密切关注学校及周边地质变化情况，认真制定防地质灾害安全预案，认真

落实值班、报告制度，确保学校财产和师生生命安全。

二〇一三年三月二十日