

# 最新验收报告填(实用10篇)

报告在传达信息、分析问题和提出建议方面发挥着重要作用。写报告的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是小编为大家带来的报告的范文模板,希望能够帮到你哟!

## 验收报告填篇一

\*公司

\*年\*月

工程验收申请书

\*公司:

三维办公服务中心于20xx0xx年9月中旬进入贵公司施工,目前已完成了合同规定中各个系统的实施工作,现提出验收报告:

\*公司

年 月 日

设备验收清单

项目合同设备清单

甲方验收人签字:

年 月 日

验收结论书

本工程主体结构施工操作规范，现场管理良好，材料符合要求，经现场监理工程师实测实量，施工、安装均符合设计要求及施工规范，满足使用功能。

经检查，工程符合设计要求及验收标准，同意验收

验收： 签字： 日期： 设计师： 签字： 日期：

复审(行政总监) 签字： 日期：

## 验收报告填篇二

### 二、人员名单

项目组成员：

验收人员：

### 三、项目软硬件清单

### 四、软件备份

### 五、项目回顾

#### 1、实施主要阶段

供热公司监控项目从20xx年1月20日启动，在供热公司与xxxx科技有限公司双方领导的大力支持和关心下，通过介休九天科技安装人员和供热公司关键成员的辛勤努力，先后完成了架设线路。安装设备。调试等阶段性项目任务，各阶段工作基本按计划完成。

#### 2、系统应用

## 2.1、是否达到项目预期目标

项目验收小组一致认为，系统运行稳定，回传图像清晰，实现了最初确定的实施目标：

- (1) 可以提供适时的工作画面，便于领导及时调整。
- (2) 通过硬盘录象回放，可以了解最近的工作情况。
- (3) 通过画面回传，给煤场安全提供保障。

## 2.2、项目成功的原因

实施项目的成功得益于以下几个方面：

- (1) 双方领导对项目的重视及对项目组工作的大力支持；
- (2) 供热公司各业务部门对项目组工作的积极配合；
- (3) 九天公司具有专业水准的顾问队伍。

## 3、项目验收

综合以上各方面因素，项目验收小组认为供热公司监控项目达到了预期效果，符合供热公司提出的`基本需求，同意接受该监控系统投入正常运行，至此该项目的实施工作基本结束，同意对该项目验收。

此次在供热公司进行的监控项目是成功的，在实施项目即将结束之时，对实施项目进行验收是对双方实施项目组工作成果的肯定。项目验收并不表示双方合作的结束，而是标志着双方合作新阶段的开始。实施项目验收后，介休九天公司将一如既往地给供热公司提供技术支持服务。按照合同规定，监控系统启用后进入运行维护阶段，介休九天公司的实施人员和技术人员继续根据合同规定负责以后的支持、维护工作。

## 六、项目验收

备注：实施部、技术中心与工程部兼用，有些感觉不适合当个项目用的可以先删了。

### 验收报告填篇三

20xx年xx月合黎乡妇女小额担保贷款工作正式启动，合黎乡党委、政府高度重视，精心安排部署，成立了由政府乡长任组长的妇女小额担保贷款工作领导小组，形成了乡、村、社三级联动和政府主导、妇联配合、多方协作的联动机制，有力地推动了妇女创业就业、农民增收和各项重点工作落实。20xx年9月19日-30日，乡妇女小额担保贷款工作领导小组办公室组织财政所、农技站、林业站、畜牧站和合作银行等成员单位，按照《高台县农村妇女小额担保贷款项目检查验收办法》要求，对本乡贷款到期农户逐个进行检查，现就自查验收情况总结如下：

合黎乡共10个行政村，总人口10650人，其中女性5214人。20xx年妇女小额担保贷款经县领导小组审核通过的有472户1515万元，发放贷款386户1167.5万元。今年截至目前，共有441户1751万元贷款通过审批，发放385户1293.4万元，已到期归还72户241.75万元。年底预计到期233户694万元，其中发展种植产业148户369万元，发展其它产业85户325万元，经查验，全部符合贴息标准。

乡党委、政府通过开展调研、加大宣传、协调配合、着力培训等一系列措施在全乡广泛宣传开展妇女小额担保贷款工作。

1、宣传部署到位。各村通过不同形式的活动宣传妇女小额担保贷款，提高妇女对政策的知晓率和利用率，最大限度地鼓励符合条件的农村妇女申请贷款，享受政策优惠。同时利用宣传标语、新闻等多形式进行广泛宣传。至目前，乡妇联联合各村赴各村、社举办各类宣传动员活动40余场（次），参

会人员达1500余人（次），共发放宣传资料2万多份，张贴标语50多条。

2、申贷程序培训扎实。乡妇联把妇女创业与培训指导有机结合起来，对各村妇女干部和部分妇女代表进行了小额贷款业务及办理程序知识培训。至目前，开展各类培训36余场（次），参训妇女达3600余人（次）。同时，乡妇联加强对妇女小额担保贷款的引导，全程指导妇女完成贷款申请；加强贷款跟踪管理，确保贷款用于生产，真正把政策用足用活。

3、扶持力度增大。乡妇联积极与合作银行、财政所等部门进行沟通、联系，降低贷款门槛，做到应贷尽贷、应贴尽贴，扎实做好妇女贷前咨询和贷后服务工作，对妇女小额贷款敞开“绿色通道”，力争让创业妇女实实在在受益。

不均又造成了，贫富的差距又拉大了。

2、妇女小额担保贷款后期贷款发放过慢。从今年8月份开始，合作银行由于种种原因放款力度变小，致使各村上报妇女小额担保贷款的幅度也大大缩减，由于合黎乡今年8月份开始就有大批已到期农户，在归还完已到期贷款后，出现想再次申贷却又贷不出款的情况。

3、缺少必要的工作经费。乡、村妇联以多种形式宣传动员，开展各项工作都应缺乏必要的资金而不能全力推进。

1、利用活动宣传动员。各村妇代会主任，利用本村的妇女之家作为阵地，通过开展妇女读书活动，每月“妇女学习日”等活动的开展，在活动中宣传妇女小额担保贷款各项政策。

3、继续发挥乡妇联、农村合作银行妇女小额担保贷款信贷业务咨询点的作用，帮助广大妇女了解政策、消除疑虑，积极申请妇女小额担保贷款，让广大妇女真正享受到政策实惠。

4、认真组织检查验收。每季度组织乡林业站、农技站、畜牧站、财政所等单位对已到期农户进行逐个细致检查验收。并形成自查验收报告上报县妇联。

## 验收报告填篇四

xxxx场归难侨职工集资楼工程，位于南宁市江南区友谊路吴圩段26号大院内，项目造价318、8万元，总建筑面积3009、552平方米，结构形式为混凝土框架结构/地上6层，建筑总高度为17、15米，室内外高差300mm□建筑结构类别为三类，抗震设防烈度六度，建筑合理使用年限50年，防水等级为三级，建筑结构安全等级为二级。

我司已按照设计图纸及相关设计文件的要求，完成本工程地基与基础分部工程、主体结构分部工程、建筑装饰装修分部工程、建筑屋面分部工程、建筑给水排水及采暖分部工程、建筑电气分部工程、建筑节能工程的'施工任务。

依据建筑工程施工质量验收统一标准的有关规定，本工程按设计要求已完成了工程施工任务，工程结构安全及使用功能均符合要求，已具备工程竣工验收初验条件。余下个别细部收尾工作初验后由建设及监理单位提出整改要求，我司按要求整改完毕后以书面报告形式报建设及监理单位。

## 验收报告填篇五

### (一) 概述

工程名称、工程位置、建设依据、建设规模、标准及主要内容、参建单位、主要项目及重要临建设施的建设过程等。

### (二) 工程建设管理

1、项目单位组织机构及工作情况。项目单位的项目管理体系，

上级主管部门、质量监督机构和地方政府等为工程建设服务的机构设置及工作简述。

2、招标投标管理：勘察、设计、监理、施工、材料及设备等招标投标情况，中标单位的资质、承担的主要任务等。

3、设计变更管理：实施中重大技术问题的处理、设计变更的有关情况。

4、安全质量管理：安全质量管理体系、安全质量控制措施、事故处理结果、文明施工等。

5、投资管理：投资来源、投资控制措施、批复概算与实际执行情况、年度计划下达及完成情况、概算调整情况。

6、进度管理：主要工程节点计划控制目标和实际执行情况，进度控制措施等。

7、合同管理：签约单位的履约情况、合同价款结算方法及特殊问题的处理情况，至竣工时有无工程款拖欠情况等。

8、建设征地补偿及移民安置：征地与移民安置能否满足建设进度要求，有无违反政策情况，批准的征地与实际征地、有关征地手续办理情况、征地及移民安置费用的使用情况等。

9、创新成果：项目建设过程中取得的技术创新(新结构、新材料、新工艺、新设备等)、管理创新等成果。

10、廉政建设：廉政措施及廉政合同执行情况等。

11、其它：信息管理及其他需要说明的情况。

### (三) 历次验收情况

历次交工验收、阶段验收、专项验收等结论及验收遗留问题

的处理情况等。

#### (四) 竣工决算审计

竣工决算审计的开展情况和审计结论。

#### (五) 工程试运行

工程观测分析成果、工程试运用和效益发挥情况等。

#### (六) 工程建设管理体会及建议

结合工程项目特点及管理过程，总结项目管理经验教训、体会启示，对今后的建设、维护运行管理提出建议等。

#### (一) 概述

简述设计范围、主要内容和特点以及合同履行情况等。

#### (二) 设计质量管理

主要反映项目设计管理组织及主要技术人员配备情况；质量管理体系；设计管理措施(包括采用的工程建设标准强制性条文、设计质量、工期保证措施等)。

#### (三) 设计变更

反映主要设计变更的项目、原因、内容，对工程量、投资、工期的影响等。

#### (四) 设计服务

简述设计交底、现场服务等方面的情况。

#### (五) 设计评价、体会及建议



工程设计效果评价、创新效果、体会及建议等。

### (一) 概述

简述施工范围、内容及合同履行情况等。

### (二) 项目管理

项目管理机构设置及主要技术人员、设备配备情况，安全、质量管理体系，施工管理措施(包括工期、施工期通航、环保、消防等保证措施)。

### (三) 工程施工

施工组织(包括施工准备、投入设备及人员、总进度及分阶段施工进度安排等)，主要单位工程施工措施，完成的主要工程量，工程进度控制，工程提前或推迟完成的原因，重大技术问题处理等。

### (四) 施工工艺

## 验收报告填篇六

工程名称：徽商银行铜陵大市场网点室内装饰装修工程

工程地点：铜陵大市场内

建设单位：徽商银行铜陵分行

施工单位：铜陵市华林装饰工程有限公司

建筑规模：网点

建筑层数及高度：一层；高4米

结构类型：混凝土框架结构

工期：20日历天

1. 施工合同

2. 施工图纸

3. 国家或行业规范、标准

(8) 《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:90

1、设计图纸及业主要求

2、国家和地方现行施工验收规范及强制性条文。

1、工程质量的控制情况

我单位在施工中按照设计要求和业主要求，在国家和地方建筑法规、规范，遵守现行建筑工程施工验收规范和分项工程操作工艺标准及国家强制性条文下，建立健全质量管理体系，建立有效的质量监督机制。对工程质量实行自检、专检，在施工内部形成三级自检质量控制体系。做到开工有报告，施工有措施，技术有交底，定位有复查，材料有试验报告，隐蔽工程有记录，质量有自检，竣工有资料。

在施工过程中我单位按照规范规定提前做好事前控制，对分项工艺操作是否标准，施工是否规范等控制。对隐蔽工程实行我方自检、监理方复检、如不符合图纸要求的限期整改，合格后进行下道工序施工，并及时做好隐蔽记录。在日常巡视中，发现质量问题或不规范施工，用口头或书面通知施工班组进行整改，并经业主复验合格后方可进行下道工序施工。

2、工程材料的控制情况

工程中所有的建材进场必须由供货方提供相应的质保资料，经建设单位验收，并按规范进行复验，合格品方可使用，不合格品予以退还。其原材料均有出厂合格证及相应的复试报告。

### 3、工程的工序及实体质量资料：

3.1吊顶工程质量：吊顶工程中吊顶标高、尺寸、起拱、造型、吊杆及龙骨安装间距、石膏板安装接缝直线度及接缝高低差、灯具安装位置等均符合设计要求和有关规范的规定。

3.2饰面砖工程质量：砖体材质、立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正、接缝高低差、接缝宽度、空鼓等质量符合设计要求和验评标准的规定。

3.3门窗工程质量：门窗尺寸、开启方向、安装位置、性能、规格、连接方式等均符合设计要求和有关规范的规定。

3.4模板工程质量：模板工程主要控制轴线、楼层标高、墙、柱、板的断面尺寸。验收批保证项目中模板的几何尺寸、垂直度、平整度、刚度和稳定性均符合设计要求和有关规范的规定。

3.5钢筋工程质量：钢筋的规格、形状、尺寸、绑扎、数量、间距、锚固长度和接头位置符合设计要求和规范规定。

3.6砼工程质量：混凝土配合比、原材料计量、浇筑养护和施工缝的处理均符合设计要求和规范规定；蜂窝麻面、孔洞、主筋露筋等质量通病现象少。

3.7砌体工程质量：砌体材质、砌筑方法、砂浆密实饱满度、墙体尺寸、平整度、垂直度、灰缝、砌体错缝、接槎、拉结筋设置等质量符合设计要求和验评标准的规定。

### 3.8工程工序的实测施工质量:

3.8.1门窗槽口对角线长度差共测20点, 平均偏差2.2mm□最大偏差6mm□结论: 合格。

3.8.2轴线位移共测30点, 平均偏差5.4mm□最大偏差12mm□结论: 合格。

3.8.3墙面垂直度共测20点, 平均偏差1.4mm□最大偏差2mm□结论: 合格。

3.8.4板底标高共测15点, 平均偏差3.1mm□最大偏差6mm□结论: 合格。

3.8.5砂浆饱满度共测20处, 平均86.9%, 最小80%, 结论: 合格。

3.8.6墙面平整度共测20点, 平均偏差0.6mm□最大偏差2mm□结论: 合格。

3.8.7实测实量的部位及构件其数据不满足规范要求, 是如何进行验收: 其数据不满足规范要求的, 立即通知施工单位按有关规范要求进行整改, 整改合格后方可给予验收。

### 4、施工质量存在问题及处理结果:

本装饰工程经建设单位、设计单位、施工单位多方努力和配合下现已基本完成施工合同所需要的内容, 经验, 认为本工程基本进入竣工状态。

1、本工程共2分部, 装饰工程、电气工程, 经我项目部对现场检查, 基本满足施工验收要求, 特申请验收。

2、装饰施工均按设计要求和工艺操作标准进行施工, 其布局

和风格满足业主意图。资料基本齐全，项目满足要求，分项工程的检查评定，结合抽查实测，其基本项目和允许偏差和合格率基本达到要求。

3、安装工程按照要求施工，基本达到要求。

在本工程施工过程中，我方在质量方面严格把关，全面检查，但必存在有不足之处，以上评价意见敬请业主方、及各位领导、专家审核。希望各位领导在检查中提宝贵意见，对所提的意见我方一定及时督促整改并认真复查，争取把一个合格的工程交付业主手中。

## 验收报告填篇七

### 一、外观检验

3. 若发现包装有破损，设备和附件有损伤、锈蚀、使用过的迹象等问题，应作详细记录，并重点拍照留据，及时向供应商办理退换、索赔手续。

### 二、数量检验

2. 认真检查随机资料是否齐全，如说明书、产品检验合格证书、保修单等；

3. 要注意检查设备的序列号和出厂编号，必要时可以进行网上核对；

4. 认真作好开箱清点记录，写明地点、时间、参加人员、箱号、品名、应到和实到数量，如发现短缺、错发等问题，要及时作好记录并保留相关材料。

### 三、填写验收记录表

1. 箱验收结束后，发现任何一项不符合合同文件的要求，须得到供货方代表的认可(签字、盖章)。
2. 写设备开箱检验记录表、序列号和出厂编号、场照片作为设备验收文件的一部分。

设备开箱验收记录表

编号：

## 验收报告填篇八

上海和为科技有限公司根据双方签订的《江苏省劳动教养所政管理信息系统》软件开发合同书,为江苏省劳动教养工作管理局提供了该系统的软件设计,开发和实施服务,总共完成了所政业务,每日动态,综合查询,智能分析,统计报表,系统管理六个子系统的开发工作,并在局机关和下属7个劳教所进行了安装和实施.该系统已经在线稳定运行超过半年,目前管理的在册,非在册劳教人员数量达到一万三千余条,数据库记录总数达到数十万条.系统具备上百个模块,文档超过千页,所有文件总大小超过100兆,包括并超出了协议规定的30个模块的开发内容,无论从功能性,稳定性,应用效果等方面都成为国内同行业中最为先进的系统之一,并达到了其它省市数年累计起来的应用水平.根据合同,上海和为科技有限公司为江苏省劳动教养工作管理局提供以下验收材料:

需求分析说明书

测试报告

系统管理手册

用户操作手册

请江苏省劳动教养工作管理局给予验收.

验收人:江苏省劳动教养工作管理局提交人:上海和为科技有限公司

(盖章) (盖章)

负责人(签章):负责人(签章):

日期:20xx年x月x日日期:20xx年x月x日

## 验收报告填篇九

编号: - {项目名称缩写}-acr

版本x.x

图片已关闭显示, 点此查看

变更记录

图片已关闭显示, 点此查看

### 1. 项目信息

图片已关闭显示, 点此查看

### 2. 项目概述

在概述部分应对整个项目进行概要描述, 可从软件需求说明书概述部分拷贝。

### 3. 验收测试环境

### 3.1 硬件

例如计算机、服务器、网络、交换机等。

### 3.2 软件

例如操作系统、应用软件、系统软件、开发软件、测试程序等。

### 3.3 文档

例如测试文档、技术文档、操作手册、用户手册等。

### 3.4 人员

例如客户代表、客户经理、项目经理、技术经理、开发人员、测试人员、技术支持人员以及第三方代表等。

## 4. 验收及测试结果

### 4.1 产品验收结果

图片已关闭显示，[点此查看](#)

### 4.2 产品功能验收结果

图片已关闭显示，[点此查看](#)

图片已关闭显示，[点此查看](#)

## 5. 验收总结

总结验收及测试，陈述发现问题和建议等。

## 6. 签字确认



## 7. 相关文档

《软件需求规格说明书》

# 验收报告填篇十

### 一. 基本情况:

本居益公馆项目已于20xx年4月已向东莞市公安消防局中堂大队进行了消防设计备案。

本工程的消防工程包括：室内消防栓系统，自动喷淋灭火系统，火灾自动报警系统。二. 项目概况:

本项目楼顶设消防补充水池一个，有效容量为大于12立方米，有效供应时间不小于10分钟的消防用水。

流量 $\square 15\text{l/s}$ .供小区的环网管使用(1用1备)设2台喷淋泵和2台稳压泵，参数如下：扬程：80米流量 $\square 30\text{l/s}$  $\square$ 供地下室喷淋使用(1用1备)

2. 在首层设1个消防控制中心，里面设火灾自动报警系统设备，(其中包含：1台报警控制器，1台联动控制柜，1套消防广播系统，1套消防通讯系统，1套水喷淋消防系统。)

### 三. 施工过程.

我公司建立了各部门及各级管理人员的质量责任制，明确各自的质量责任，建立完善的`工程自检制度，分工明确，责任到人。