

# 最新酒店自检自查报告总结(模板5篇)

随着社会不断地进步，报告使用的频率越来越高，报告具有语言陈述性的特点。那么什么样的报告才是有效的呢？下面是小编带来的优秀报告范文，希望大家能够喜欢！

## 酒店自检自查报告总结篇一

为保障我酒店办公环境的防火防盗安全，1月3日，根据上级领导的安排部署，行政部门负责人带领科室有关人员组成安全检查组，对酒店内各个部门以及油库酒店锅炉房职工宿舍的消防安全和防盗工作进行了严格的检查，现将检查情况汇报如下：

检查组首先对办公楼一楼至三楼的门窗、监控设备、用电电路及开关、楼道消防安全通道、消防设施，一楼礼堂和酒店用电用水、环境卫生等情况进行了检查。然后针对锅炉房的设施及浴室的水路管道进行严格的检查，之后又对厂区内所有的监控视频及照明设备进行检查、对综合车间、标牌车间、标线组、汽车组、机电加工车间、库房及消防重点区域油库和液化气库进行严格的安全检查。对厂区消防安全通道内的消防设施等进行了检查。

检查组通过全面、彻底的排查，不留死角，检查结果总体情况很好，无重大安全隐患。

- 1、油库门口有废弃有桶堆放。
- 2、液化气罐离电源过进，且放置过多，遮挡电源，存在隐患。
- 3、仓库内堆有纸箱杂物，堆放杂乱，存在防火安全隐患。
- 4、采购组责任区内杂物过多，门口车辆未停放指定区域，阻挡消防通道。

5、酒店内使用液化气罐存在消防隐患。

1、废弃油桶等易燃易爆物品及时处理掉。

2、后厨内严格按照操作规程执行，避免电源等危险品乱摆乱放。

3、仓库内严禁堆放杂物，立即清理，排除火灾安全隐患。

4、酒店液化气罐应采取外置隔离使用。

5、坚持消防安全常态化、长期抓，加强安全宣传教育，建立健全安全管理规章，坚持每月对消防安全工作进行监督和检查，排查安全隐患。

针对检查中发现的消防安全隐患以及消防安全自查工作，酒店相关部门领导指出消防安全隐患事关全体干部职工的生命和国家财产安全，大家要充分认识到消防安全责任重大，不能存有丝毫的松懈和侥幸心理，确保“消防安全不留死角”，排除安全隐患，共同创造一个安定、安全的工作和生活环境。

## 酒店自检自查报告总结篇二

值元旦春节来临之际，根据市旅游局下发的《关于做好节庆期间旅游安全生产工作的通知》文件精神，为有效防范各类事故发生，确保安全经营，本酒店特从用电安全，用火安全，旅客安全，食物安全几个方面对酒店进行彻底自查及整改，具体如下：

1、工程部负责对酒店整体用电线路，用电设备做安全检查，确保线路无隐患，设备无故障。

2、安保部负责对酒店的消防设施设备，做好安全维护，按要求添置相应的灭火设备，并做好每日消防安检巡查工作。

- 4、餐饮部负责食品安全，确保原材料合格符合进货标准，加工及服务场所卫生符合标准，对所用餐具做到每餐消毒，对中大型宴会做好食品留样，确保食品安全。
- 5、所有的用电设施设备，责任到人，专人管理。
- 6、对燃气罐做到谁使用谁负责的.制度，加强管理。
- 7、培训全体员工的安全安检意识，突发事件应急处理方法，紧急疏散演练。
- 8、加强员工星级酒店礼仪培训，按规定要求着装，提升综合服务质量。

## 酒店自检自查报告总结篇三

值元旦春节来临之际，依据市旅游局下发的《关于做好节庆期间旅游安全生产工作》的通知，为有效防范各类事故发生，确保安全经营，本酒店特从用电安全，用火安全，旅客安全，食物安全几个方面对酒店进展彻底自查及整改，具体如下：

- 1、工程部负责对酒店整体用电线路，用电设备做安全检查，确保线路无隐患，设备无故障。
- 2、安保部负责对酒店的消防设施设备，做好安全维护，按要求添置相应的灭火设备，并做好每日消防安检巡查工作。
- 4、餐饮部负责食品安全，确保原材料合格符合进货标准，加工及效劳场所卫生符合标准，对所用餐具做到每餐消毒，对中大型宴会做好食品留样，确保食品安全。
- 5、全部的。用电设施设备，责任到人，专人治理。
- 6、对燃气罐做到谁使用谁负责的制度，加强治理。

7、培训全体员工的安全安检意识，突发大事应急处理方法，紧急疏散演练。

8、加强员工星级酒店礼仪培训，按规定要求着装，提升综合效劳质量。

## 酒店自检自查报告总结篇四

1、落实消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确各岗位消防安全职责。

2、确定各级、各岗位的消防安全责任人。

3、成立了安全委会，按规定层层签订了安全生产责任书。

4、建立了安全组织机构，配备了安全管理人员，组建了义务消防队。

5、各种制度与方案上墙。

1. 企业负责人、安全部主管、特种作业人员必须持证上岗。

2. 定期培训员工安全自救知识及安全逃生知识;持证上岗人员数量要与岗位相对应。

1. 电梯的制造、安装、改造、维修应由具备资格的单位承担，产品有合格证书、安检报告。

2. 限速器、安全钳、缓冲器、限位器、报警装置以及门的安全装置完整，且灵敏可靠。

3. 曳引绳断丝数、腐蚀磨损量、变形量、使用长度和固定状态符合国家标准规定并定期检查保养。

4. 锅炉、压力管道、容器按规定定期检测，安全使用期符合要求。并有专人持证上岗

1) 配电房通风良好, 并采取防雨雪、防火、防小动物出入的措施。

2) 铺设了高压绝缘脚垫，设立明显的安全标志, 其耐火等级不低于3级。并配有符合要求的灭火器材。

1) 箱内外整洁、完好、无杂物、无积水，有足够的'操作空间，符合安全规程要求。

2) 箱体的pe线连接可靠。

3) 箱内接线正确，并配有漏电保护器。

4) 外露带电部分屏护完好。

5) 防雷、防静电的接地电阻，由相关部门专业人士在每年雷雨季节之前测量一次, 其接地电阻的大小应符合要求。

6) 室内灯具距地面不低于2.4米，室外灯具不低于3米，照明系统三相

## 酒店自检自查报告总结篇五

根据深圳市旅游局下发的紧急通知(深旅行管[20xx]25号文件)，以及公司总经室的工作指示，为落实“五一”及奥运会火炬传递期间旅游安全工作，切实消除火险安全隐患。我司于5月7日组织物业服务部、工程部专职安全技术人员以及消防维保单位人员对公司所属各部门区域进行了安全生产大检查。具体检查情况如下：

1、检查消防监控中心火灾自动报警系统运作情况良好。

2、检查各区域安全疏散指示标志、应急照明灯的配置、使用情况良好。

3、检查各区域消火栓、自动喷淋探头，水压正常、配件齐全，清洁保养、签到检查情况良好。

4、检查各部门配置的abc干粉灭火器，清洁保养、签到检查情况良好，无失效、过期情况。

5、检查消防广播、音像切换系统情况正常。

6、检查各区域消防楼梯、安全出口及消防通道无堵塞、围占现象，防火门、闭门器使用情况正常。

1、以“谁主管，谁负责”为原则，做到安全管理责任到人，安全管理制度、应急预案完备齐全。

2、检查消防安全档案管理，各岗位安全值班记录情况良好。